

ACCIAIO Aq. 60÷70
AD ADERENZA MIGLIORATA

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14-2-1963)		Intervento N° 1312		stanza appaltante I. A. C. P.	
QUARTIERE S.E.L.I.A. BRINDISI				data 29-11-77 PSS	
FOTOCOPIA "A" FABBRICATORE ASSICURATIVO STATICO				PSS	
CANTIERE S.E.L.I.A. BRINDISI				archivio	
EDILIZIA Ing. D'Angelini				note	
EDILIZIA Ing. M. Bologna				STRUTTURE Cing. F. Piro	
EDILIZIA Ing. L. Peretti				IMPIANTI Ing. P. Sabatini	
EDILIZIA Ing. L. Peretti				PROGRAMMAZ. Ing. A. Mardini	
EDILIZIA Ing. L. Peretti				PROGRAMMAZ. Ing. L. Poli	
EDILIZIA Ing. F. Pignatelli				PROGRAMMAZ. Ing. S. Romanazzi	
EDILIZIA Ing. F. Pignatelli				COORDINAMENTO Ing. A. Mardini	
EDILIZIA Ing. F. Pignatelli				COORDINAMENTO Ing. A. Mardini	
STRUTTURE Cing. F. Piro				DIREZIONE LL. I. A. C. P.	
STRUTTURE Cing. F. Piro				controllo	
STRUTTURE Cing. F. Piro				visto	

SOLAIO MONOBLOCCO A PIGNATTA RINFORZATA

 ZONA DI SOLAIO RIBASSATA

h = 18 cm.

h = 18 + 4 cm.
s = 10 cm.
i = 50 cm.

N.B.

- È assolutamente vietato eseguire fori nelle travi senza preventiva autorizzazione
- Tutte le quote relative a particolari architettonici vanno controllati sui disegni esecutivi
- I dadi vanno centrati rispetto ai pilastri

ARMATURA TRAVETTI RINFORZATI E ROMPITRATTA

	TRAVETTO	RINFORZO	CORR.	NORMA
a -	2010	corr. inferiori	+ 2010	corr. superiori
b -	1010		+ 1010	
c -	1012		+ 1012	+ normale armatura solai
d -	2012		+ 2012	+ staffe Ø6/20 cm

PARTICOLARE DELLA SCALA dis. n. 23-24

TABELLA GENERALE DEI PILASTRI dis. n. 8

ARMATURA DEI SOLAI dis. n. 14

ARMATURA DELLE TRAVI dis. n. 14

ARMATURA AGGIUNTA NEI DADI dis. n. 14

N.B. SU QUESTO SOLAIO VA' DISPOSTO UN MASSETTO ISOLANTE H=5cm. (ANCHE SULLE ZONE RIBAS-
SATE DEI BAGNI ESCLUSO I BALCONI).

