

Legge 28.3.1968, n° 422 - Alloggi di E.R.P. in OSTUNI-Contrada Marangia-Legorgole.-

DANNI CAUSATI DA IGNOTI.-

R E L A Z I O N E

Il sottoscritto Dott. Arch. Piero ORESTA, Coordinatore dei Servizi Tecnici dell'I.A.C.P. di Brindisi, sulla scorta dei vari sopralluoghi effettuati agli alloggi di cui all'oggetto da questo I.A.C.P. alla presenza di Funzionari del Comune di Ostuni,

VISTO il Verbale di sopralluogo del 9/6/1983;

VISTO il Verbale di constatazione di danni del 31/8/1983;

VISTO il Verbale di sopralluogo del 7/11/1983;

VISTO il Verbale di constatazione del 20/1/1984;

CONSIDERATO che alla costruzione di che trattasi sono stati procurati danni, causati da ignoti, e consistenti:

SCALA "A":

Piano terra= portone d'ingresso forzato, vetri della finestra dell'androne infranti, quadro elettrico generale danneggiato;

Primo piano= Int. 1

asportati: il portoncino caposcala e le bussole interne con l'esclusione di 1/10; il gruppo lavello e sifone di scarico nella cucina; il gruppo lavapanni, vaso, bidet, lavabo completi e gruppo vasca nel bagno; il vaso, sifone di scarico del lavabo e soffione doccia nel W.C.; il citofono nell'ingresso.

Int. 2

asportati: il portoncino caposcala e le bussole interne con l'esclusione di 3/8; lavello completo di gruppo e sifone nella cucina; tutti i servizi igienici completi con esclusione della vasca nel bagno; citofono, salvavita, oltre ad un vetro rotto, nell'ingresso;

Secondo piano= Int. 3

asportati: portoncino caposcala e bussole interne con l'esclusione di 2/10; gruppo lavello e sifone nella cucina; vaso e bidet completi, gruppo vasca e gruppo lavapanni nel bagno; lavabo e vaso completi nel W.C.; il citofono nell'ingresso.

Int. 4

asportati: portoncino caposcala e 2 bussole interne; il lavello completo di gruppo e sifone nella cucina; vaso, bidet, lavabo completi e gruppo vasca nel bagno; citofono e salvavita nell'ingresso.

Terzo piano= Int. 5

asportati: portoncino caposcala; vaso, bidet, lavabo completi, gruppo lavapanni e gruppo vasca nel bagno; citofono nell'ingresso.

Int. 6

asportati: portoncino caposcala; gruppo lavello e sifone di scarico nella cucina; vaso, bidet, lavabo completi, gruppo vasca nel bagno; il citofono nell'ingresso, oltre ad un vetro rotto di una porta interna.

Sul ballatoio scala a 1° piano è stata rinvenuta 1 porta interna.

SCALA "B" :

Piano terra= danneggiato il quadro elettrico e infranti i vetri della finestra sulla 1^a rampa nel vano scale.

Primo piano= Int. 1

asportati: le bussole interne con esclusione di 2/10; il gruppo lavello e il sifone di scarico nella cucina; lavabo, vaso e bidet completi nel bagno; vaso e soffione doccia nel W.C.; il citofono nell'ingresso.

Int. 2

asportati: le bussole interne con esclusione di 5/11; lavabo nell'antibagno, lavabo, vaso e bidet completi nel bagno; vaso, soffione doccia e gruppo lavapanni nel W.C.; il citofono nell'ingresso.

Secondo piano= Int. 3


asportati: 1 bussola; lavabo nell'antibagno, lavabo, vaso e bidet completi nel bagno; gruppo lavapanni, vaso e soffione doccia nel W.C.; citofono nell'ingresso.

Int. 4

asportati: gruppo lavello nella cucina; lavabo nell'antibagno, lavabo, vaso e bidet completi, oltre al gruppo vasca, nel bagno; gruppo lavapanni, vaso e soffione doccia nel W.C.; il citofono nell'ingresso.

CONSTATATO che, col sopralluogo effettuato il 20.1.84, è stato impossibile accedere alla predetta costruzione a causa degli ingressi murati a cura del Comune di Ostuni, ha proceduto alla stima dei danni sulla scorta del Verbale redatto in data 7.11.1983 e, fatto salvo qualsiasi altro eventuale danno procurato dopo questa data, HA STIMATO l'ammontare complessivo del ripristino di quanto sopra in f. 30.000.000,= circa.

Brindisi, 9 Febbraio 1984.=



IL COORDINATORE DEI SERV. TECNICI
(Dott. Arch. Piero ORESTA)

Piero ORESTA