

1

RELAZIONE DI CONSISTENZA DELLE PALAZZINE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI ESISTENTE IN CEGLIE MESSAPICO AL RIONE RISORGIMENTO.-

PALAZZINE COSTRUITE DALL'IMPRESA " GRAVILI " </17867 -1 FEB. 1966

PALAZZINA A - SCALA A.

~~Le~~ cantinati si presentano in discreto stato d'uso; gli infissi sono muniti di chiavi; in essi si notano N° 4 vetri rotti della misura di mt.0,80 x 0,80.

Nel vano di scala disimpegno appartamento si notano N° 3 vetri rotti della misura di mt.1,50x0,80 ed un telaio completo di rete metallica della misura di mt.0,80x0,80 completamente fuori uso e da sostituire.

Le porte di accesso alle terrazze attico si sono gonfiate, ammuffite e scadute. Di queste torneremo a parlare alla chiusura della presente relazione.

APPARTAMENTO N° 1.-

Nel vano cucina si nota la mancanza di griglia e coperchio alla fornacetta; tappo, griglia e rubinetto al lavapiatti.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi ivi compreso il coperchio del vaso, la catenina di scarico, i tappi al lavabo, al bidet e alla vasca da bagno.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 2 -

Nel vano cucina si nota la mancanza di griglia e coperchio alla fornacetta, portelle alle fornaci; tappo, griglia e rubinetto al lavapiatti. La veranda adibita a lavanderia é fuori uso.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi ivi compreso il coperchio del vaso, la catenina di scarico, i tappi al lavabo, al bidet e alla vasca da bagno.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 3.-

- 1 FEB. 1966

Nel vano cucina si nota la mancanza di griglia e coperchio alla fornacetta; tappo, griglia e rubinetto al lavapiatti.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori e guarnizioni come descritto nei precedenti appartamenti.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 4.-

Nel vano cucina manca: portelle alle fornaci, griglia e coperchi alla fornacetta, tappo e griglia e rubinetto al lavapiatti.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori ai servizi.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 5.-

Nel vano cucina manca: griglia e coperchi alla fornacetta, tappi griglia e rubinetto al lavapiatti.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori ai servizi.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 6.-

Come all'appartamento n°5 per quanto riguarda l'arredamento; nella stanza da letto si notano delle chiazze di umido provocate dalla mancanza completa dell'intonaco dalla parte esterna.

SCALA B

I cantinati si presentano in discreto stato d'uso; gli infissi sono forniti di chiavi però occorre revisionare le serrature, arrugginite per il mancato uso. In essi vi sono N° 3 vetri rotti della misura di mt.0,80x0,80.

Nel vano di scala disimpegno appartamento si nota: la mancanza di mt.1 di battiscopa prima di accedere al primo appartamento, e di altri mt.2 circa man mano che si accede ai piani superiori, precisamente dove è stata fissata la ringhiera di protezione o passamano, e sotto il vano di porta che immette nella terrazza o attico solare.

- 1 FEB. 1966

APPARTAMENTO N° 1.-

Nel vano cucina mancano: cerniere di aria alle fornacette, griglia e coperchi alla fornacetta, portelle alle fornaci; tappo, griglia e rubinetto al lavapiatti.

Nella veranda adibita a lavanderia, si nota la trave di protezione rotta e la mancanza completa degli archi di terracotta (parasole).

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi come: coperchio del vaso, catenina di scarico, tappi al lavabo, al bidet ed alla vasca da bagno.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 2.- 3 - 4 - 5.-

Nel vano cucina ~~XXXXX~~ e vano gabinetto manca tutto quanto elencato nell'appartamento N° 1.-

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.-

APPARTAMENTO N° 6.-

Vano cucina: come ai precedenti appartamenti.

Vano gabinetto: oltre a mancare tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi, manca la cerniera dell'avvolgibile.

Nella stanza da letto ~~XXXXX~~ la cerniera dell'avvolgibile e fuori uso.

SCALA C

Il vano d'ingresso si presenta discreto ed in buono stato; lungo la scala e man mano che si accede ai piani superiori, si nota il battiscopa rotto in più parti e manca completamente sotto il vano di porta che accede all'attico, per complessi ml.3,50. Si nota inoltre la rottura di N°4 vetri della misura di mt.1,50 x 0,80 e N° 3 vetri della misura di mt.0,80x0,80.-

I cantinati si trovano in discrete condizioni; in essi si notano N°4 vetri 0,80x0,80 rotti, un telaio con rete metallica pure delle stesse dimensioni fuori uso. Gli infissi di chiusura sono in perfetto

4
- 1 FEB. 1966

stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 1.-

Nel vano cucina mancano: griglia e coperchi alla fornacetta, griglia, tappo e chiusino al lavapiatti.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi.

Nella veranda del vano soggiorno manca completamente la pavimentazione.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 2.- N° 3.-

Vano cucina e gabinetto come all'appartamento N° 1. Nell'appartamento N° 3 nella stanza da letto si nota il cassonetto dell'avvolgibile cadente, e l'avvolgibile rotto.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 4.- N° 5.-

Vano cucina e gabinetto come ai precedenti. Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 6.-

Vano cucina e gabinetto come ai precedenti. Nel vano soggiorno si nota una chiazza di umido; nella stanza da letto si nota una lesione verticale alla parete di sinistra dovuto all'assestamento del fabbricato.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

Nella suddetta PALAZZINA A si nota che tutta la parete di protezione del lastrico solare interna ed esterna per circa mt. 2,50 é priva di intonaco; le travi di protezione si sono dissunte ai giunti e sono pericolanti; sulle terrazze mancano le griglie pluviali, i cappelletti ai canali sfogatoi e gli stenditori.

5

- 1 FEB. 1966

Gli infissi di chiusura degli attici sono cadenti.

Le verande adibite a lavanderia, sono prive di rubinetti e vasche lavapanni; le colonne di scarico della rete fognante e acqua dei lavapanni si arrestano al piano di solaio degli scantinati e pertanto sono privi di tracce di tubi per l'allacciamento di questi alla rete fognante della sede stradale.

Caro V
"i" quale v'ing

3

i: quale v'ing

6
- 1 FEB. 1966

PALAZZINA B - SCALA H

I cantinati si presentano in discreto stato d'uso. In essi si notano N° 4 vetri rotti della misura di mt.0,80x0,80; gli infissi sù trovano in uno stato avanzato di muffa, le serrature non funzionano per il mancato uso.

Nel vano di scala disimpegno appartamenti si notano N°3 vetri rotti di mt.1,50x0,80 e n°3 vetri rotti di mt.0,80x0,80; i battiscopa ~~xxxx~~ rotto in più punti, e sotto il vano di porta di accesso alla terrazza manca completamente per ml.2,50 circa.

APPARTAMENTO N° 1.-

Nel vano cucina manca: griglia e coperchi alla fornacetta; chiusino, griglia, rubinetto o tappo alla vasca lavapiatti.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi igienici ossia: coperchio al vaso, catenina di scarico, tappi al bidet, al lavabo e alla vasca da bagno.

Gli altri vani si presentano in ottime condizioni.

APPARTAMENTI N°2 - N°3 - N°4.-

Come al precedente appartamento.

APPARTAMENTO N°5.-

Oltre a quanto descritto negli appartamenti precedenti, nel vano cucina manca l'allaccio del lavapiatti.

APPARTAMENTO N°6.-

Come all'appartamento N° 5.-

In questa Palazzina si nota che tutta la parete di protezione del lastrico solare interna ed esterna per circa mt.2,60 dalla parte interna e mt.4 dalla parte esterna é priva di intonaco. Le tra-

7

- 1 FEB. 1966

vette di protezione si sono dissunte ai giunti e sono pericolanti.

Sulle terrazze mancano le griglie di protezione ai canali pluviali, i cappelli ai canali sfogatoi della fogna e stenditori.

Gli infissi di chiusura degli attici sono cadenti.

Le verande adibite a lavanderia, sono prive di rubinetti e vasche lavapanni; le colonne di scarico della rete fognante e acqua dei lavapanni si arrestano al piano di solaio degli scantinati, e sono prive di canali e tracce per l'allacciamento alla fognatura della sede stradale.

PALAZZINA C;

SCALA D

Ingresso vano di scala in pessime condizioni per la caduta dell'intonaco.

I cantinati sono pure in pessimo stato; si notano lesioni in più punti per l'assestamento del materiale di colmamento, pertanto, sono indispensabili i lavori di intonaco. Gli infissi sono cadenti e privi di chiave. In essi vi sono N°4 vetri rotti della misura di mt. mt.0,80x0,80.

Il vano di scala si presente discreto e notiamo N°3 vetri rotti della misura di mt.1,50x0,80, la mancanza per circa ml.2,50 di battiscopa.

APPARTAMENTO N° 1.-

Nel vano cucina si nota la mancanza delle portelle alle fornaci, griglia e coperchi alla fornacetta; tappo, griglia e chiusino al lavapiatti.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi ivi compreso il coperchio del vaso, la catena di scarico,

- 1 FEB. 1966

i tappi al lavabo, al bidet ed alla vasca da bagno.

Gli altri vani sono in ottimo stato d'uso.

APPARTAMENTO N° 2 -

Come al precedente.

APPARTAMENTO N° 3.-

Nel vano cucina e gabinetto si notano le stesse mancanze di cui agli appartamenti precedenti; inoltre nel vano gabinetto manca il galleggiante nella cassetta di scarico.

Gli altri vani sono in buone condizioni.

APPARTAMENTO N° 4.-

Nel vano cucina mancano: le portelle alle fornaci; griglia e coperchi alla fornacetta; tappo, griglia e rubinetto al lavapiatti.

Il vano gabinetto è privo di tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi.

SCALA E

Nell'ingresso si nota che le pareti sono prive di intonaco, e in più parti rotte per i saggi di collaudo praticati.

I cantinati si presentano con l'intonaco caduto, in essi vi è ~~una~~ infiltrazione di umidità.

Gli infissi dei cantinati stessi sono contorti per l'umidità, le serrature di questi sono arrugginite e prive di chiave; si notano inoltre N° 4 vetri rotti della misura di mt.0,80x0,80.

Nel vano scala, come si accede al primo pianerottolo si nota la mancanza completa dell'infisso con la rete metallica di un finestrino della misura di mt.0,80x0,80. Proseguendo per i piani superiori si notano N° 3 vetri rotti della misura di mt.1,50x0,80 e la mancanza di circa ml.3 di battiscopa. Le due soglie delle porte di acces-

- 1 FEB. 1966

so alle terrazze dell'attico sono completamente rotte.

APPARTAMENTO N° 1.-

Nel vano cucina si nota la mancanza di: griglia e coperchi alla fornacetta; griglia a tappo e rubinetto al lavapiatti.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori e guarhizioni.

APPARTAMENTO N° 2 -

Come il precedente.

APPARTAMENTO N° 3

Nella cucina si notano le fornaci prive di portelle, la fornacetta ~~priva~~ di griglia e coperchi; al lavapiatti manca il tappo, la griglia e il rubinetto.

Il vano gabinetto ~~non~~ è privo di tutti gli accessori.

APPARTAMENTO N° 4 -

Come l'appartamento N°3.- Nella stanza da letto occorre sostituire l'avvolgimento dell'avvolgibile.

SCALA F

I cantinati si presentano lesionati nei muri divisorii per il cedimento dei materiali colmanti. Gli infissi di questi sono pure pieni di muffa e le serrature non funzionanti; in essi vi sono N° 5 vetri retti della misura di mt.0,80x0,80.

L'ingresso è in discreto stato d'uso; le pareti sono prive di intonaco sino all'altezza di mt.1 dal pavimento. Come si accede al primo pianerottolo della scala, sul lato destro notiamo che la tubazione che conduce l'acqua potabile ai piani superiori è interrotta e si nota la mancanza dell'impianto idrico per i piani superiori.

10
- 1 FEB. 1966

Nella suddetta scala ci sono N°2 vetri rotti della misura di mt.1,50x0,80; mancano circa ml.2 di battiscopa.

APPARTAMENTO N°1.-

Vano cucina: in questo vano manca: griglia e coperchi alla fornacetta; tappo, griglia, chiusino e rubinetto e allaccio idrico alla lavapiatti.

Nel vano gabinetto si trova tutto indisordine come se fosse in fase di demolizione; in esso manca: parte della pavimentazione, le piastrelle igieniche, tutti i servizi igienici e la colonna montante del fumaio, l'avvolgimento dell'avvolgibile.

Nella stanza da letto occorre sostituire l'avvolgimento dello avvolgibile. Gli altri vani sono in buone condizioni. Manca inoltre il contatore dell'acqua.

APPARTAMENTO N° 2:-

Il vano cucina é privo di griglia e coperchi alla fornacetta, di griglia, tappo e rubinetto al lavapiatti.

Nel vano gabinetto mancano tutti gli accessori ai servizi ivi compresa la batteria della vasca da bagno.

Gli altri vani sono in buone condizioni.

APPARTAMENTO N° 3.-

Il vano cucina come l'appartamento N°2.

Il vano gabinetto é privo di accessori ai servizi igienici, la continuazione della canna fumaria manca, le piastrelle igieniche, e l'intonaco e il vaso esistente é fuori uso.

Gli altri vani sono funzionali.

APPARTAMENTO N° 4.-

Come l'appartamento N° 2.-

11

Wm. L. Garrison

ip. *ephaedra* v. l.

ip. *ephaedra* v. l.

ip. *ephaedra* v. l.

ip. *ephaedra* v. l.



12
- 1 FEB. 1966

Gli altri vani sono in buone condizioni.

Entrata
APPARTAMENTO N° 2.-

Nel vano cucina mancano: i coperchi e griglia alla fornacetta, la vasca lavapiatti, il rubinetto con relativo allaccio.

Nel vano gabinetto manca: lavabo, vaso, bidet, cassetta di scarico e vasca da bagno.

Gli altri vani sono in buone condizioni.

Modello
APPARTAMENTI N°3 - N° 4.-

Come all'appartamento N°2.-

epi
In questa Palazzina si notano le pareti di protezione del lastrico solare dal lato interno e per una altezza di circa mt.3 dal lato esterno privo di intonaco; le travette di protezione sono disunite ai giunti e pertanto sono pericolanti; sulle terrazze mancano le griglie ai canali pluviali, i cappelli ai canali sfogatoi e gli stenditori. Gli infissi di chiusura degli attici sono cadenti e le verande adibite a lavanderia sono prive di rubinetti e vasche lavapanni; le colonne di scarico della rete fognante e acqua dei lavapanni si arrestano al piano di solaio degli scantinati e pertanto occorrono i tubi per la continuazione delle tracce per l'allacciamento alla rete della sede stradale.

I balconi di tutti gli appartamenti delle PALAZZINE A - B - C - D sono privi di vetri retinati.

MATERIALE ESISTENTE NELLE SUDETTE PALAZZINE:

N° 32 vasche lavapanni (ne occorrono N°8).

[Signature]

- 1 FEB. 1966

PALAZZINE COSTRUITE DALL'IMPRESA "CARPARELLI" C/18049

PALAZZINA G - SCALA M -

I cantinati sono in buono stato d'uso; gli infissi si presentano pieni di muffa; le serrature sono piene di ruggine e prive di chiavi, e vi sono N°4 vetri rotti della misura di 0,80x0,80.

Nella scala di accesso agli appartamenti, subito entrando notiamo un finestrino della misura 0,80 x 0,80 completamente privo di infisso, la finestra a due battenti é priva di rete metallica a di vetri; lungo la scala si notano N° 3 vetri della misura di mt.1,50x0,80 e N°4 vetri della misura di mt.0,80x0,80 rotti.

La soglia del vano di porta che immette nella terrazza o astrico solare é rotta, e l'infisso completamente caduto e rotto.

La soglia del portone di ingresso é rotta e parte asportata.

APPARTAMENTO N° 1.-

E' in buono stato d'uso, ma é privo di tutti gli interruttori; le porte sono prive di chiavi, nel vano gabinetto mancano gli accessori ai vari servizi.

APPARTAMENTO N° 2 - N° 3.- N° 4.-

Vani in buono stato d'uso, vani gabinetto privi di accessori ai servizi e privi di chiavi alle porte.

APPARTAMENTO N° 5.-

I VANI si trovano in buone condizioni; si notano delle piccole lesioni alla intonaco della canna fumaria e della colonna fognante di scarico.

Il vano gabinetto é privo di accessori ai vari servizi.

14
- 1 FEB. 1966

APPARTAMENTO N° 6.-

Identico all'appartamento N° 5.

SCALA N

I cantinati sono in buono stato d'uso completi di vetri; le porte di accesso ai singoli cantinati sono piene di muffa e le serrature prive di chiavi.

Nella scala di accesso agli appartamenti si notano N° 3 vetri della misura di mt. 1,50x0,80 come pure i vetri sovrastanti a questi della misura di 0,80x0,80, rotti; un finestrino della misura di mt. 0,80x0,80 privo di infisso. Gli infissi di accesso agli atrii solari sono cadenti.

APPARTAMENTO N° 1.-

Vano gabinetto privo di sistemazione: vasca da bagno, vaso con relativa cassetta di scarico, bidet e lavabo, ed è privo completamente degli accessori ai servizi suddetti.

Gli altri vani sono in buono stato ad eccezione dell'avvolgimento dell'avvolgibile della stanza da letto da sostituire.

APPARTAMENTO N° 2.-

Vano gabinetto privo di accessori ai servizi.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso; riparazione o sostituzione a secondo il caso degli avvolgimenti degli avvolgibili poiché non funzionanti, nei vani letto e soggiorno.

APPARTAMENTO N° 3.-

Vano gabinetto privo di tutti gli accessori ai servizi; con la mancanza completa della cassetta di scarico.

Gli altri vani sono in buono stato, l'appartamento è completamente privo di interruttori.

15
- 1 FEB. 1966

APPARTAMENTO N° 4.-

Vano gabinetto privo di impianti igienici e privo di impianto idrico e fognante.

Gli altri vani sono in buone condizioni.

APPARTAMENTO N° 5.- N° 6.-

Vani gabinetto privi di accessori ai vari servizi; riparazione degli avvolgimenti degli avvolgibili nei vani letto e soggiorno.

Gli altri vani sono in buono stato.

Tutta la Palazzina ~~si~~ presenta:

- 1°) Le pareti interne ed esterne per una altezza media di mt.4 iniziando dal muretto di protezione del lastrico scendendo, prive di intonaco;
- 2°) Le travette di protezione, come pure quelle delle verande adibite a lavanderie sono disunite agli estremi per il mancato incastro e pertanto si rendono pericolose;
- 3°) L'allaccio elettrico interno della detta Palazzina si presenta interrotto in vari punti ~~in~~ ~~quasi~~ sia perché privo di interruttori e sia perché si notano fili completamente strappati.

- 1 FEB. 1966

PALAZZINA E - SCALA I

I cantinati sono in buono stato d'uso; gli infissi si presentano in discreto stato d'uso, le serrature sono prive di chiavi.

La scala disimpegno appartamenti si nota in discrete condizioni, in essa vi sono N°3 vetri rotti della misura di mt.1,50 x 0,80 e N°4 vetri rotti della misura di mt.0,80x0,80.

La soglia di accesso al lastrico solare é completamente rotta; l'infisso di questo accesso é completamente rotto, scardinato dalla muratura e privo di N°3 listelli.

APPARTAMENTO N°1.-

In buono stato d'uso; in esso si nota una soglia di balcone al vano letto rotta completamente.

Gli altri vani sono in buone condizioni.

APPARTAMENTO N° 2.-

Il vano cucina é privo di infissi alle fornaci; il vano gabinetto é privo di accessori ai vari servizi.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

APPARTAMENTO N°3.- N°4.-

I vani cucina sono privi di portelle e di coperchi rispettivamente alle fornaci ed alle fornacette ; i vani gabinetti sono privi di accessori ai vari servizi.

Gli altri vani sono in buone condizioni.

APPARTAMENTI N°5 - N°6.-

Si notano delle lesioni all'intonaco della canna fumaria e canna di riscaldamento; i vani gabinetto sono privi di accessori ai vari servizi. Gli altri vani sono in buone condizioni.

17

PALAZZINA F - SCALA L.-

- 1 FEB. 1966

I cantinati si trovano in buono stato; N°2 infissi privi di serrature; N°2 vetri rotti della misura di mt.0,80x0,80.

La scala disimpegno appartamenti si presenta in discrete condizioni; nel vano di ingresso si nota un finestrino privo di rete metallica e di vetri, e come si accede ai piani superiori si nota la mancanza di N°2 vetri della misura di mt.1,50x0,80 con i relativi vetri sovrastanti della misura di mt.0,80x0,80.

La porta di accesso al lastrico solare é in pessime condizioni, scardinata completamente con tutte le mostre; la soglia di questa é pure rotta.

APPARTAMENTO N° 1.-

Vano gabinetto privo di accessori ai vari servizi, riparazione o sostituzione del cassonetto con l'avvolgimento.

La veranda adibita a lavanderia si trova, con la travetta completamente spezzata al centro e priva di frangisole; la vasca lavapanni rotta e inusabile. Vano cucina privo di fornaci.

Gli altri vani si presentano in buono stato.

APPARTAMENTO N°2.-

Vano cucina privo di portelle alle fornaci e vano gabinetto privo di catene e tavoletta al vaso.

Gli altri vani in buono stato.

APPARTAMENTO N°3 - N°4.-

I vani gabinetto sono privi di servizi igienici con i relativi allacci.

I vani cucina completamente privi di fornaci.

Gli altri vani sono in buono stato d'uso.

Modelli
notte, folla
g

Oltre a quanto descritto nella presente relazione, alle PALAZZINE costruite dalla Impresa GRAVILI e dalla Impresa CARPARELLI ~~ma~~ c'è da rilevare quanto segue:

- 1°) Tutte le colonne fognanti si trovano all'interno dei cantina-
ti o addirittura interrate per cui per trovarle occorre ese-
guire dei lavoracci di rottura a caso, in diversi punti;
- 2°) Le aperture dall'esterno all'interno per il passaggio dei tu-
bi vengono fatte sotto il livello della sede stradale dove esistono
i pozzetti raccoglitori in modo da poterli allacciare sotto il
pozzetto e quindi le aperture vengono fatte nel calcestruzzo
di fondazione e dello spessore di cm.70 e in diversi casi, dove
al posto del rinterro esiste soltanto un vuoto non accessibile,
perché non usato da nessuno, occorre fare un'ampia apertura
per far sì che l'operaio possa recarsi ad eseguire i lavori di
sostituzione e di allacciamento.
- 3°) A tutte le colonne fognanti dell'Impresa GRAVILI oltre alle a-
perture eseguite sono stati sostituiti tutti i terminali per
circa 2 - 3 - 4 ml. a secondo dei casi con tubi in eternit da
150 al posto della ghisa di diametro inferiore e della plasti-
ca incapace al passaggio dell'acqua calda;
- 4°) A tutte le colonne fognanti dell'Impresa GRAVILI oltre alle re-
lative aperture, che come innanzi detto non erano individuabi-
li, mancavano completamente tutti i terminali e questi sono sta-
ti installati per 2 - 3 - 4 ml. per ogni colonna;
- 5°) A tutti gli appartamenti costruiti dalla Impresa GRAVILI manca
completamente tutto il tubo occorrente per gli stenditoi sul
lastrico solare.

Carlo V
Metallfoulli

Prudalup

Giulio