

COPIA

E. N. P. I.

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

SEDE DI TARANTO

Taranto, 30 DIC. 1964

Ufficio Tecnico

Prot. N° 7559

Spett.le I.N.C.I.S.

Via dei Mille, 1

BRINDISI

e p.c.

QUESTURA di

BRINDISI

Collaudo sfavorevole ascensore matr. 201/BR di proprietà I.N.C.I.S.

Via dei Mille, 1 - BRINDISI -

Il 22/12/'64 nella verifica effettuata a norma della legge 2/10/1942 n. 1415 all'ascensore in oggetto, sono state rilevate delle inosservanze alle norme di Legge (D.L. de 31/8/1945), per cui non viene espresso parere favorevole per il rilascio della licenza di libero esercizio da parte della Prefettura;

Occorre che ottemperi alle prescrizioni di cui al verbale rilasciato in posto. Prima della messa in esercizio si procederà alla effettuazione di una verifica di accertamento, che dovrà essere richiesta da codesto utente, il cui importo sarà addebitato a norma dell'art. 8 della Legge 1415.

Si avverte che l'esercizio dell'ascensore nelle attuali condizioni è abusivo e che di conseguenza il responsabile è passibile delle sanzioni comminate dalla legge al riguardo (art. 21 della legge n° 1415). -

Distinti saluti. -

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. G. ppe DE MARZO)

All/ n. 1 verb. -

E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PREVENZIONE
INFORTUNI

CONTROLLO ASCENSORI

VERBALE D'ISPEZIONE
=====

Il sottoscritto Dott. Ing. VITO PETTO dell'E.N.P.I.,
ha provveduto il giorno 22/12/64 . . . all'ispezione . . collaudo . . .
dell'ascensore matricola 201/BR cat. A . . dell'Utente I.N.C.I.S. in BRINDISI
Via le dei Mille n° 1 . . . scala - riscontrando :

- 1) FUNI:
- 2) CIRCUITO DI MANOVRA
- 3) DISPOSITIVI DI CHIUSURA, DI SICUREZZA E DI BLOCCO:
.
- 4) PARACADUTE:
- 5) CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
- 6) FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO:
- 7) CONDIZIONI DELLE DIFESE:
- 8) - Collaudo impianto AKRON n° 1675
- 9) - Fermate n° 5

PRESCRIVENDO: - Circuito luce : manca interruttore generale al piano terra
e nel locale argano.
- Circuito forza motrice : manca interruttore generale nel locale argano :
- Collegamento a terra dell'impianto : 1) completare il collegamento delle tra-
vature di sostegno dell'argano; 2) manca il collegamento a monte del conta-
re della rete idrica; 3) Portare al valore regolamentare la resistenza comples-
siva del circuito.
- Allarme : applicare altra suoneria al piano terra. - Cabina : registrare i
PATTINI.

L'ASCENSORE PUO' ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO:
.

L'INGEGNERE ISPETTORE

F.to:

Roma, li

La manutenzione è affidata alla Ditta:

am/

E. N. P. I.

ENTE NAZIONALE PREVENZIONE

INFORTUNI

CONTROLLO ASCENSORI

VERBALE D'ISPEZIONE

Il sottoscritto Dott. Ing. . **Vito PETTO** dell'E.N.P.I.,
ha provveduto il giorno . **22/12/'64** . . all'ispezione . **collaudo**
dell'ascensore matricola **201/BR. cat. A** . dell'Utente I.N.C.I.S. in **BRINDISI,**
Roma
Via **le dei Mille**, n° . **1** scala - riscontrando :

- 1) FUNI:
- 2) CIRCUITO DI MANOVRA
- 3) DISPOSITIVI DI CHIUSURA, DI SICUREZZA E DI BLOCCO:
- 4) PARACADUTE:
- 5) CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
- 6) FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO:
- 7) CONDIZIONI DELLE DIFESE:
- 8) - **Collaudo impianto AKRON n° 1675**
- 9) -

PRESCRIVENDO: - **Argano** : assicurare l'auto-frenatura
- **Locale apparato motore** : deve essere di ampiezza tale da contenere ogni
singola parte dell'impianto, in condizioni di normale funzionamento e di
sicurezza d'impiego e da consentire facile e sicura la sorveglianza e la
manutenzione di ogni sua singola parte.
- **Attuare entro il 2/12/'66 le norme di adeguamento del D.P.R. 29/5/1963**
n° 1497
- **Non si dà parere favorevole al rilascio della licenza d'esercizio.** -
L'ASCENSORE PUO' ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO: NO

L'INGEGNERE ISPETTORE

F.to: **Ing. Vito PETTO** . . .

Roma, li . . . **22/12/'64** . . .

La manutenzione è affidata alla Ditta: . . **AKRON**

am/

COPIA

E. N. P. I.

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI

SEDE DI TARANTO

Ufficio Tecnico

RACCOMANDATA

Taranto, 30 DIC. 1964

Prot. n° 7558

Spett.le I.N.C.I.S.

Via Dei Mille, 1

BRINDISI

e p.c.

QUESTURA di

BRINDISI

Collaudo sfavorevole ascensore matr. 202/BR di proprietà I.N.C.I.S.

Via Dei Mille, 1 - BRINDISI -

Il 22/12/'64 nella verifica effettuata a norma della legge 2/10/1942 n. 1415 all'ascensore in oggetto, sono state rilevate delle inosservanze alle norme di Legge (D.L. del 31/8/1945), per cui non viene espresso parere favorevole per il rilascio della licenza di libero esercizio da parte della Prefettura.

Occorre che ottemperi alle prescrizioni di cui al verbale rilasciato in posto. Prima della messa in esercizio si procederà alla effettuazione di una verifica di accertamento, che dovrà essere richiesta da codesto utente, il cui importo sarà addebitato a norma dell'art. 8 della Legge 1415.

Si avverte che l'esercizio dell'ascensore nelle condizioni attuali è abusivo e che di conseguenza il responsabile è passibile delle sanzioni comminate dalla legge al riguardo (art. 11 della Legge n. 1415). -

Distinti saluti

IL DIRETTORE
F.to Dott. Ing. G. DE MARZO

All/ n. 1 verb.

COPIA

E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PREVENZIONE
INFORTUNI

CONTROLLO ASCENSORI

VERBALE D'ISPEZIONE
=====

Il sottoscritto Dott. Ing. Vito PETTO dell'E.N.P.I.,
ha provveduto il giorno 22/12/'64 . . all'ispezione collaudo
dell'ascensore matricola 202/BR cat. A . dell'Utente I.N.C.I.S. in BRINDISI
Viale dei Mille, n° .1 scala - riscontrando :

- 1) FUNI:
- 2) CIRCUITO DI MANOVRA
- 3) DISPOSITIVI DI CHIUSURA, DI SICUREZZA E DI BLOCCO:
.
- 4) PARACADUTE:
- 5) CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
- 6) FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO:
- 7) CONDIZIONI DELLE DIFESE:
- 8) - Collaudo impianto AKRON n° 1676
- 9) - Fermate 5

PRESCRIVENDO: - Circuito luce: . manca interruttore generale al piano terra,
e nel locale argano.
- Circuito forza motrice: . manca interruttore generale nel locale argano.
- Collegamento a terra dell'impianto: . 1) completare il collegamento del
le travature di sostegno dell'argano; 2) manca il collegamento a monte
del contattore della rete idrica; 3) Portare al valore regolamentare la
resistenza complessiva del circuito
- Allarme: installare altra suoneria al piano terra; - Registrare i pattini;
L'ASCENSORE PUO' ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO:
.

L'INGEGNERE ISPETTORE

F.to:

Roma, li

La manutenzione è affidata alla Ditta:

am/

E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PREVENZIONE
INFORTUNI

CONTROLLO ASCENSORI

VERBALE D'ISPEZIONE
=====

Il sottoscritto Dott. Ing. dell'E.N.P.I.,
ha provveduto il giorno all'ispezione
dell'ascensore matricola dell'Utente I.N.C.I.S. in Roma,
Via n° scala - riscontrando :

- 1) FUNI:
- 2) CIRCUITO DI MANOVRA
- 3) DISPOSITIVI DI CHIUSURA, DI SICUREZZA E DI BLOCCO:
.
- 4) PARACADUTE:
- 5) CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
- 6) FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO:
- 7) CONDIZIONI DELLE DIFESE:
- 8) - Collaudo impianto AKRON n° 1676
- 9) -

PRESCRIVENDO: Argano : assicurare l'auto-frenatura.

- Attuare entro il 2/12/'66 l'adeguamento al D.P.R. 29/5/1963 n° 1497..

- Non si dà parere favorevole al rilascio della licenza di esercizio. -

L'ASCENSORE PUO' ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO: . . . NO

L'INGEGNERE ISPETTORE

F.to: Vito PETTO

WEXX, li 22/12/'64

La manutenzione è affidata alla Ditta:

am/