






COMUNE DI CARRARA

Prot n° 11516/1963

Carrara li, 12/7/85

I L S I N D A C O

Vista la domanda del Sig. Pellini Lucilla
C.f. PLL LLL 21T55 B832I residente in Marina di Carrara
via Marina n° 31 intesa ad ottenere l'autorizzazione per
i lavori di manutenzione straordinaria esterni per il fabbricato sito
in Marina di Carrara via Covetta 38.-

visto il piano delle C.F. n° 26 del 12/7/85

A U T O R I Z Z A

il Sig. Pellini Lucilla ad eseguire i lavori di
cui sopra alle seguenti condizioni

- i lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 12/7/85 data della
presente autorizzazione ed ultimati entro 3 (tre).
- siano fatti salvi i diritti dei terzi,



S I N D A C O

R E L A Z I O N E

Ripristino del fabbricati ad uso abitazione colonica.-

oooooooooooooooooooo

Le opere da realizzare, per il ripristino del fabbrica-
to indicato in oggetto, sono :

a) Nuovo intonaco delle facciate; b) tinteggiatura
delle stesse (in rosso pompeiano); c) Sostituzione
manto del tetto con tegole olandesi; d) Gronde e ca-
nale;-

L'intonaco delle facciate è completamente da rifare;
il decadimento di dette opere è stato dovuto oltre
che dalla vetustà della costruzione anche al fatto
che la parte dello zoccolo, per circa metri
3 di altezza, è continuamente investita (in caso di
pioggia) da spruzzi d'acqua che dalla strada vengo-
no riversati sulla facciata al passaggio degli auto-
mezzi pesanti. Tale stato di cose arreca disagio anche
ai pedoni che transitano nella zona. La più volte
reclamata sistemazione dell'incrocio di Via Marina
con Via Covetta non è mai stata presa in seria con-
siderazione da chi di dovere. Nel tratto interessa-
to sarebbe da prendere in considerazione la siste-
mazione sia del manto stradale che la sistemazione
della fogna la cui attuale portata non è più suffi-

ciente a sopportare il volume di acqua che si riversa in essa.

Nel ripristino della facciata bisognerà tener conto degli inconvenienti innanzi specificati, per tal motivo la zoccolatura dovrà essere ~~immediata~~ realizzata con materiali impermeabili, tipo listelli di cotto o altri materiali similari.

Il manto di copertura, per la sua ~~vetustà~~, abbisogna di essere rifatto non essendo più possibile effettuare riparazione ^{parziali}, che non risolverebbero il problema delle infiltrazioni d'acqua. Saranno impiegate tegole olandesi.-
Anche le gronde e le canale sono marcite e quindi si rende necessaria la loro sostituzione.-

In seguito sarà da prendere in considerazione anche lo spostamento dell'ingresso in quanto, sempre per il grave inconveniente dell'acqua che ristagna nella strada e che viene solletata dagli automezzi che passano, ~~invece~~ hanno fatto marcire il portone di ingresso.

ORDINE D'OPERE	UFFICIO DI MASSA	CARRARA
dott. arch. MARI	AVIANO	41
C.C. 112T01 B832X		

Carroll



PELLINI LUCILLA

~~ROMA~~
MARINA

