



SCIAN 150/12

Spett.le.

Comune di Carrara
Ufficio Urbanistica




Oggetto: SCIA del ~~23/08/12~~ * - DATI NIRELLA


- In riferimento alla suddetta SCIA, allegata alla presente
si consegnano i seguenti documenti:
- elaborati grafici in sostituzione di quelli agli atti presentati in data 23/08/12
 - Relazione tecnica

In fede
gestori


Prot. Urb. n° 2732/12 del 30092014
Assegnata a Coppo
il Dirigente del Settore

Cognome **MORI**
 Nome **FRANCESCO**
 nato il **28/12/1970**
 (atto n. **465** P **1** S **A**)
 a **CARRARA (MS)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CARRARA (MS)**
 Via **AULLA n. 2**
 Stato civile **Coniugato**
 Professione **GEOMETRA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,72**
 Capelli **Brizzolati**
 Occhi **Azzurri**
 Segni particolari


 Firma del titolare *g. Mori*
CARRARA (MS) 07/07/2014
 Impronta del dito indice sinistro
 d'ORDINE DEL SINDACO
 L'INGEGNERE
 Andreani, Amatore
 Cesta Sia F 5,16
 Diritti di st E 0,20
 Costo Sia E 5,16
 COMUNE DI CARRARA



IRZS SPA - O.G.V. ROMA



**RELAZIONE TECNICA ALLEGATA A
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

**SOSTITUZIONE ELABORATI GRAFICI
SCIA DEL 23/08/2012 - DATI MIRELLA**

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto Mori Francesco ,iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della provincia di Massa Carrara al n° 864 (C F MRO FNC 70T28 B832X), con studio professionale in Marina di Carrara via G Savonarola n° 15 (tel - fax 0585/780640), in qualità di Progettista dei Lavori e con riferimento all'incarico progettuale ricevuto dalle sig re Dati Mirella e Pelliccia Antonella

DESCRIVE

In riferimento alla pratica SCIA riguardante la fusione di n 2 unità immobiliari e lavori di manutenzione interni relativi a fabbricato sito in Carrara Via Montia n°7 , meglio distinto in Catasto Fabbricati nel Fg n° 39 mapp le n° 332 sub 3 e 4, allegato alla presente relazione, si depositano elaborati grafici in sostituzione di quelli presentati in data 23/08/2012, in quanto al momento della presentazione della suddetta SCIA **i rilievi esterni del fabbricato non si sono potuti eseguire correttamente**, causa oggetti d'ingombro Solo a seguito della loro rimozione si è potuto eseguire il rilievo dell'intero edificio esterno, ed è emerso che i muri perimetrali esterni hanno spessore più ampio di quelli riportati negli elaborati originari Dall'elaborato grafico di sovrapposizione allegato alla presente relazione tecnica, si evince che la posizione del bagno di cui al sub 4 si inserisce all'interno del sub 3

Tutte le misure interne sono corrette e corrispondono a quelle indicate negli elaborati precedentemente consegnati




M di Carrara, li 18/09/2014



PRECISAZIONI GRAFICHE



la posizione del bagno si inserisce
all'interno del bagno di cui al sub 3



PIANTA PIANO PRIMO

LEGENDA

- ☐ INGOMRO EDIFICIO
- ☐ ERRATO RILIEVO PERIMETRALE
- - - LINEA DI CONFINE SUB 3 E SUB 4

