FABBRICATI INCIS.

BRINDISI

FABBRICATO "D.

ARMATURA TRAVI IN ELEVAZIONE

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Sik

Impresa Costruzioni Cemento Armato Ing. Torricelli Luigi

Ing. Giovanni Sik











Travi da 3 a travi 7-8 con armatura con 2ϕ10 inferiore e 4 ϕ 10 inferiori.