1/d

trave a ginocchio
gradino a sbalzo
pensilina
balcone
trave mensola
pilastrata

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo Poti)

l'ing. calcolatore

dott. Ing. Carlo De Francisci

l'impresa

Serafini Giovanni

Serafini Giovanni

palazzina da eseguirsi in Brindisi al prolungamento
di via Sicilia per conto della Gestione Ina-Casa Coop. CEPAI

trave a ginocchio


30
40
4 ϕ 12
4 ϕ 12
4 ϕ 12
4 ϕ 12
1 ϕ 12
1 ϕ 12


4 φ12
4 φ12
4φ6
4 φ12

staffe φ8/ml.

Trave a ginocchio


2φ12
2φ12
2φ12
2φ12
2φ12
2φ12
2φ12
2φ12
2φ12
2φ12
2φ12
1φ12
1φ12
2φ12
2φ12
2φ12
2φ12

gradino a sbalzo


110"
60"
30"
4φ10
3φ10
2φ10


1φ10
1φ10
1φ10
1φ10

pensilina


0"
10"
20"
30"
40"
50"
75"
100"
125"
145"
150"
145"
1φ8
1φ6
1φ6
1φ6
1φ6
1φ6
1φ6
1φ6
1φ6
1φ6
125"
1φ8
100"
1φ8
75"
1φ8
145"
1φ8
125"
1φ8
75"
1φ8
125"
1φ8
100"

Balcone


0
10"
20"
30"
40"
50"
65"
80"
100"
125"
150"
175"
195"
200"
195"
1ϕ10
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
1ϕ8
150"
1ϕ10
125"
1ϕ10
100"
1ϕ10
195"
1ϕ10
150"
1ϕ10
75"
1ϕ10
150"
1ϕ10
195"
1ϕ10
75"
1ϕ10
100"

Trave mensola a sostegno delle quinte laterali dei balconi




2ϕ12
2ϕ12
2ϕ12

pilastrata


telaio D
telaio C
telaio B
telaio A
telaio E
18
30
30
1.00
3
40
50
6
40
50
1.50
9
40
50
12
40
50
17
40
50
1.50
16
30
30
15
20
20
1.15
1.15
1.00
2
60
60
5
40
50
1.50
8
40
50
11
40
50
14
40
50
1.50
1.50
1
40
50
4
40
50
1.50
7
40
50
10
40
50
13
40
50