
OSSERVAZIONI:

- 1) - Eccessivo frastagliamento perimetro;
- 2) - Eccessiva superficie occupata vano scala;
- 3) - Rielaborare con schema planimetrico più semplice;
- 4) - Cantine interrato ?
- 5) - Prevedere lavatoi incorporati negli alloggi. =