



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N.

li.

SOPRALLUOGO TECNICO

A seguito di sopralluogo tecnico eseguito in data 9/6/1983 alla costruzione di cui alla legge 422 realizzata in Ostuni alla Via per S. Michele, alla contrada Marangia-Lagorgole, si è constatato che: i portoni sono stati aperti, con molta probabilità dall'interno, da ignoti che penetrando dalle finestre, site al PT, nel vano scala, hanno, conseguentemente, asportato i pezzi dei servizi igienici e la maggior parte dei portoncini capiscala e le bussole dei vari appartamenti. La constatazione di detti danni risulta così sottoelencata:

Alla Scala A, al piano terra è stato danneggiato il quadro elettrico generale, e sono stati infranti i vetri della finestra situata al vano ingresso scala, mentre, agli appartamenti sono stati asportati:

- 1°P/int.1 - Portoncino caposcala e bussole interne con l'esclusione di 1 su 10, nella cucina il gruppo lavello e sifone di scarico, nel bagno il gruppo lavapanni, il vaso, il bidet, il lavabo completi ed il gruppo vasca, nel WC vaso e sifone di scarico del lavabo, il soffione doccia, nell'ingresso il citofono.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. _____

Il _____

- 1°P/int.2 - Portoncino caposcala e bussole interne con l'esclusione di 3/8; nella K lavello completo di gruppo e sifone, nel bagno tutti i servizi igienici completi con esclusione della vasca, vetro rotto, soffione doccia, nell'ingresso il citofono.
- 2°P/int.3 - Portoncino caposcala e le bussole interne con l'esclusione di 2 su 10, nella K gruppo lavello e sifone, nel bagno, vaso-bidet completi, gruppo vasca e gruppo lavapanni, nel WC lavabo e vaso completi, nell'ingresso citofono.
- 2°P/int.4 - Portoncino caposcala 2 bussole interne (8), nella K lavello completo di gruppo e sifone, nel bagno vaso-bidet, lavabo completi e gruppo doccia, nell'interno il citofono.
- 3°P/int.5 - Portoncino caposcala, nel bagno vaso bidet e lavabo completi e gruppo lavapanni e gruppo vasca, all'ingresso citofono.
- 3°P/int.6 - Gruppo lavello e sifone scarico nella K, nel bagno vaso - bidet lavabo completi, gruppo vasca, nell'ingresso citofono.

Alla scala B, al PT è stato danneggiato il quadro elettrico e sono stati infranti i vetri della gabbia sulla 1° rampa, agli appartamenti sono stati asportati:

. / .



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. _____

li. _____

- 1°P/int.1 - Tutte le bussole meno 2/10, nella K il gruppo lavello è il sifone di scarico, nel bagno il lavabo, il vaso il bidet completi e nel WC il vaso e soffione doccia, nell'ingresso il citofono.
- 1°P/int.2 - Le bussole meno 5/11 nella K il lavello, nel bagno lavabo antibagno, lavabo, vaso e bidet completi, nel WC vaso, soffione doccia e gruppo lavapanni, nell'ingresso il citofono.
- 2°P/int.3 - 1 bussola (1a), nel bagno - lavabo antibagno, lavabo - vaso - bidet completi, nel WC gruppo lavapanni - vaso e soffione doccia, citofono all'ingresso.
- 2°P/int.4 - Nella K gruppo lavello, nel bagno - lavabo antibagno, lavabo vaso bidet completi e gruppo vasca, nel WC gruppo lavapanni, vaso e soffione doccia, nell'ingresso il citofono.