



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi

Via Casimiro, 27 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742

Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.iacpbrindisi.it

**FINANZIAMENTO: Fondi PIRP Determina Dirigenziale
Regione Puglia n. 04/DIR/2010/672 del 29.11.2010.**

**Lavori di recupero del patrimonio di E.R.P. negli edifici I.A.C.P.
nel Comune di Ostuni (Br) – lotti 26° -29°-30°-31°-32°.**

PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

DATA:
Novembre 2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI:
(geom. Rocco CAFORIO)

SCALA

ALLEGATO G

L'IMPRESA:

DeS.BI. s.r.l. da Guagnano (Le)

ARCHIVIO

NOTE E ORDINANZE



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

4° Settore - Urbanistica- Ambiente LL.PP.

PROTEZIONE CIVILE

Prot. 3853

Ostuni 12 MAR. 2013

Spagnolo

Raccomandata A.R.


Spett.le I.A.C.P.
Via Casimiro
72100 Brindisi

E.p.c

Al Signor Sindaco
Avv. Domenico Tanzarella

All'Assessore
Alla protezione civile
Francesco Francioso

LORO SEDI



tramite posta certificata

Alla Prefettura UTG
Brindisi

foto 26

Oggetto : segnalazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco relativo all'intervento per verifica statica dell'alloggio erp sito in Ostuni in via Dott. F. Anglani civico 2 . Riscontro vostra nota del 24/01/2013 prot. 654 acquisita al protocollo generale dell'Ente con n.3853 del 01/02/2013 relativa alla presentazione D.I.A giusta nota del 23/05/2011 prot. 4659

Con riferimento all'oggetto,dalla relazione redatta dall'UTC del 01/02/2013 prot. 1265 (allegata in copia)non risulta che siano stati iniziati gli interventi di manutenzione annunciati con la D.I.A. del 23/05/2011 prot. 4659.

Si invita pertanto Codesto Istituto a fornire notizie in merito.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Roberto Melpignano



Resp. ufficio protezione civile
M. Aurelia Perrone

D:\dati\utc\tutela pubb. incolumità\ORDINANZE\provvedimenti dirigenziali\via Dott. Filippo Anglani\richiesta interventi.doc

**Ministero dell'Interno**

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BRINDISI**


"Igdis vni vis ingenti domat"

MESSAGGIO TELEFAX

UFFICIO: Sala Operativa

Prot. n. 32 Allegati _____

Da citare sempre nella risposta)



Brindisi li 07/01/2013

Via Nicola Brandi - 72100 (Brindisi)

☎ 0831/554400 - ☎ 0831/554407

@ com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Al Sindaco e all'Ufficio Tecnico
del Comune di
Ostuni fax 0831.339356

All'IACP Brindisi fax 0831.597852

e, p.c.

All' Ufficio Territoriale del Governo
Fax 0831-576666

OGGETTO: Comunicazione a seguito di intervento.

Si comunica che in data odierna, una Squadra di questo Comando è intervenuta alle ore 08:28 nel Comune di Ostuni alla Via Dott. Filippo Anglani N°2 per verifica statica.

Giunti sul posto si constatava che nel vano scala vi era parte di intonaco della soletta rampa scala tra il primo e secondo piano che si era staccata e caduta.

Si è provveduto ad eliminare le parti di imminente pericolo di caduta.

Tanto si segnala per l'adozione dei provvedimenti di competenza a tutela della incolumità dei cittadini, ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000.

Il Funzionario di Guardia
(SDAC Roberto Galluzzo)

STUDIO ASSOCIATO
Epifani & Petraroli

ATT. V. CONTINELLI
A. PETRAROLI

Epifani & Petraroli
effettuati sopralluoghi
16

Amministrazione Condominio Via Michele Bovenzi n. 2
Via Michele Bovenzi n. 2
72017 Ostuni BR

Trasmissione via fax 0831.597852

Spett.le
I.A.C.P. di Brindisi
Via Casimiro Gianbattista n. 27
72100 BRINDISI BR

Trasmissione via fax 08313012221

Spett.le
Comando distaccamento
dei Vigili del Fuoco di Ostuni
Via Domenico Anglani. 1
72017 Ostuni BR


Oggetto: Caduta intonaco facciata condominio Via Michele Bovenzi n. 2 - Ostuni BR.

In qualità di mandato di amministratore del Condominio di Via Michele Bovenzi n. 2 - Ostuni BR, con la presente si informa che in data 28/11/2012 dalla facciata dello stabile condominiale si sono staccati grossi pezzi di intonaco precipitati poi sulla strada sottostante.

Al fine di evitare situazioni di pericolo per persone o cose Vi invitiamo ad adottare, ognuno per le proprie competenze, le opportune azioni per la messa in sicurezza del condominio.

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Ostuni 30/11/2012



L'amministratore

Studio Associato
Epifani & Petraroli
Via V. Continelli 53 - Ostuni (Br)
Tel/Fax 0831 304759
P.IVA 02131840742



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della provincia di Brindisi

(Eretti in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)
Partita IVA e C. F. 00061820742 – Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852
Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. n. **165**

Brindisi, **08.01.2013**

Raccomandata a/r

Spett.le Studio Associato
Epifani & Petraroli
Via Vittorio Continelli, 53
72017 Ostuni
fax n° 0831.1983527

e p.c.

Al Comando distaccato dei Vigili del Fuoco di Ostuni
via Domenico Anglani, 1
72017 Ostuni
fax n° 0831.3012221

OGGETTO: Caduta intonaco facciata condominio via Michele Bovenzi civ. 2 – Ostuni (Br).


Con riferimento alla VS nota fax del 30.11.2012 ed acquisita al n° di prot. IACP 15214 del 03.12.2012, con la quale si informava che dalla facciata dello stabile condominiale di cui all'oggetto si erano staccati dei pezzi di intonaci, con la presente questo Ente

COMUNICA

che, a far data dal 07.01.2013, ha dato seguito ai lavori di recupero dell'intero stabile.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)



b