

Calcestruzzo classe 225

Acciaio Aq. 60+70

Ad Aderenza Migliorata

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14-2-1963)		Intervento N° 1312		stazione appaltante I A C P	
QUARTIERE SELIA BRINDISI					
AUTORE "AL" MATERIALI		ESECUTIVO		9 _s	
AUTORE "AL" MATERIALI		ESECUTIVO		archivio	
EDILIZIA Ing. G. Pini		STRUTTURE Ing. F. Pini		note	
EDILIZIA Ing. M. Bolognese		IMPIANTI Ing. P. Fabretti		K8	
EDILIZIA Ing. L. Pini		PROGRAMMAZIONE Ing. A. Maccari			
EDILIZIA Ing. Pini		PROGRAMMAZIONE Ing. L. Pini			
EDILIZIA Ing. Pini		PROGRAMMAZIONE Ing. Pini			
EDILIZIA Ing. Pini		COORDINAMENTO Ing. A. Maccari			
EDILIZIA Ing. Pini		DIREZIONE I. A. C. P.		controllo	
STRUTTURE Ing. F. Pini		DIREZIONE I. A. C. P.		visto	

Tratteggio delimitante le zone di solaio di diversa armatura

N.B.

- E' assolutamente vietato eseguire fori nelle travi senza preventiva autorizzazione
- Tutte le quote relative a particolari architettonici vanno controllate sui disegni esecutivi
- I dati vanno controllati rispetto ai pilastri

ARMATURA TRAVETTI RINFORZATI E ROMPIRATTA			
travetto "a"	2010 corr. inferiori	2010 corr. superiori	
"b"	1010	1010	
"c"	1012	1012	normale armatura solaio
"d"	2012	2012	staffe 0,6/20 cm

PARTICOLARE DELLA SCALA dis. n° 23-29
TABELLA GENERALE DEI PILASTRI dis. n° 7
ARMATURA DEI SOLAI dis. n° 13
ARMATURA DELLE TRAVI dis. n° 13
ARMATURA AGGIUNTA NEI DADI dis. n° 13

N.B. SU QUESTO SOLAIO VA DISPOSTO UN MASSETTO ISOLANTE H=5cm. (ANCHE SULLE ZONE RIBASSATE DEI BAGNI ESCLUSI I BALCONI).

