

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 10

alloggio già occupato dal Sig. BOTTIGLIERI

GIUSEPPE

Via ISONZO

Scala C Int. 8

L'anno millenovecento 64 il giorno trinità del mese di settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig. BOTTIGLIERI GIUSEPPE ad una visita dell'alloggio sopradistinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti pranzo - letto - bagno e cucinino

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI

Vedi Verbale di consistenza del 27/3/64 agli atti della Sezione manutenzione

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI in buone condizioni con maniglie cromate

CONDIZIONI DELLA COLORITURA buona

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA a stucco ved. verbale moldato

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO al completo

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI buono

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI Tavelloni 25x25 in tutti i vani ad eccezione della cucina e del pranzo unicolori

V A R I E Bambola vetri muraletti sani compreso la pannello del bagno - Illuminazione indiretta nelle cucine del vano pranzo - Portapanni in acciaio cromati - compreso i due nastri e la spazzina

BRINDISI, 11 30/9/64

IL CONDUTTORE

L'INCARICATO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 1° alloggio già occupato dal Sig. LAHARRA
COSIMO Via ISONZO Scala C Int. 27

L'anno millenovecento 54 il giorno trinta del mese di
ottobre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
MELLONE MARIA IN LAHARRA ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti franco - letto - cucina - bagno

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI in buone condizioni -
maniglie cromate funzionali

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI moderne - manovrate
a cremagliera cromate a pila dell'impulso

CONDIZIONI DELLA COLORITURA a molto le pareti - modeste
d'esterno delle porte - a molto l'interno in buone condizioni

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA a decorazione tutti i vani ad
decorazione della cucina etc. a ad olio - Tutto in buone

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO buone condizioni
a pitture incassate interruttori in opus a pila

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI avvolto in ferro - clay in
cucina - pastellatura su tutta la parete per h = 1,80 - (1,27 x 0,30) +

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI parquet 25 x 25 cm. in buone condizioni - (2,90 x 0,30)
cemento - bagno e cucina in buone condizioni - letto in buone

V A R I E coperti in marmo in corrispondenza della porta -
battenti in marmo h = 908 cm. nel corridoio e presso - Vana de
bagno e ridile con decori e marmo - rubinetterie al cassetto -
lavandina 0,60; acqua bollente e acqua - Telefono a muro n° 22269

BRINDISI, li 30/9/54

IL CONDUTTORE

L'INCARICATO

Mellone Maria
in Laharra

Indalup

Contatore luce 3444388
L = 24282

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 10 alloggio già occupato dal Sig. MORELLI
TEODORO Via Tronzo Scala A Int. 9

L'anno millenovecento 64 il giorno trinta del mese di
settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
GRASSI ROSA IN ROSSO e ROSSO CLAUDIO ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti pranzo - letto - cucina - bagno
esso

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI buone condizioni
con per le maniglie e i cerniere di alluminio

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI discrete condizioni con
persone in adatti

CONDIZIONI DELLA COLORITURA a molto buio - normali di
infissi esterni in buone condizioni

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA a colli letto e pranzo - a
discrete condizioni - cucina e bagno in buone condizioni

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO non esistente

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI buone cucina - lavelli
in numero 0,80 - con con toilette - vasca normale - lavabo

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI premette con nel bagno - colorate in
cucina - con a economici sul corridoio - pranzo e letto in legno

V A R I E Ristrutturato buone cucina 2,40 x 0,60; lavelli
h = 0,40 di cui in gestibile zette - Il con i stato mod. per
a bagno con in un'ora detto - Ristrutturato il completo bagno
in vetro normale per di doccia e telefono

BRINDISI, 11 Telefono n° 23783 funzionale da tavolo

IL CONDUTTORE

L'INCARICATO

Grassi Rosa in Rosso Teste
Rosso Claudio Teste

Morelli

Carattera luce n° 38913972
C = 2792

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 1° alloggio già occupato dal Sig. RUSSO RAFFAELE
Via Truso Scala A Int. 7

L'anno millenovecento 64 il giorno trinta del mese di
settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
RUSSO CLAUDIO (figlio) ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti pranzo - letto - cucina -
corridoio

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI in buone condizioni

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI in discrete condizioni -
numerosi sostituiti

CONDIZIONI DELLA COLORITURA discreta e discrezione con
rosso al centro del soffitto rosso pranzo e letto come

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA per un vani corridoio e
cucina ma sul filo in buone condizioni

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO buone e perfetta con
interruttori tipo Truso

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI buone - compendioso
con vasca toilette - letto 60x45 - impianto acqua calda e

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI terzo in marmo da 33x45

terzo in marmo 25x25 e corridoio il resto marmo in marmo

V A R I E Ristrutturato cucina (1,05 + 0,85 + 0,22) 2,12 + (0,85 x 0,20) +
(0,20 x 0,70); Cucina marmitta - Rapp. in marmo in marmo
Colore in marmo a marmo in buone condizioni

BRINDISI, li 30/9/1964

IL CONDUTTORE

Russo Claudio (figlio)

L'INCARICATO

[Firma]

Conduttore Luca no 4105338 z

pranzo in marmo in marmo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 1° alloggio già occupato dal Sig. CARDONE
ANGELO Via ISONZO Scala A Int. 8

L'anno millenovecento 64 il giorno Ventotto del mese di
settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
PACIVULO LUCIA IN CARDONE ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti franco - letto matrimoniale -
cucina - cesso - corridoio.

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI finestre e portelloni
d'ingresso in buone condizioni. maniglie finestre in
discrete condizioni.

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI scadenti nella chiusura
permanente la struttura lignea esposta e
logorata dalle intemperie.

CONDIZIONI DELLA COLORITURA buona quella interna - pessima
quella esterna.

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA malcuri e colla ad
eccezione della cucina - cesso e corridoio che sono a questo

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO a plettino e in discrete
condizioni completo di interruttori a per tipo Tiziana.

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI manca il bagno
di cucina - livello da 80 in franco - cesso senza Vordette

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI buone ad eccezione della cucina
in corrispondenza del posto occupato dal bagno -

V A R I E Rovini in ferro nel vano letto e vano franco.
al centro del soffitto. Ristrutturazione in cucina in
corrispondenza del livello h = 0,60 =

BRINDISI, li 28/9/04

IL CONDUTTORE

L'INCARICATO

Pacivulo Lucia in Cardone M. Volpe

Tutto ciò che è stato descritto è vero e conforme alla realtà.
Data di fine lavoro: 28/9/04
Firma:
Luca

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 1^o alloggio già occupato dal Sig. GUAGNANO
SIMEONE Via ISONZO Scala B Int. 9

L'anno millenovecento 64 il giorno ventotto del mese di
settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
CARAMIA EMILIA IN GUAGNANO ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti pranzo - letto matrimoniale -
cucina - cesso - corridoio

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI finestre e porte cucine
d'ingresso e relativi apparecchi di chiusura in
buone condizioni

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI residui nella cucina
forniture la struttura lignea in cattive condizioni

CONDIZIONI DELLA COLORITURA suona all'interno esposto a
molto sole e all'esterno della cucina a legno e mura mura

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA esposte e disposte tranne
che per il cesso - nei vani impiego a cucina sovrastante alts mt. 1,50

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO la cucina tutta col filo
in buone condizioni esposto a fiamma con inter.

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI in cattive
lavello in cucina in ferro - clay da 80 con perforazione h = 70

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI buone anche esposte a
in condizioni modeste

V A R I E telefono n° 23641 e muro funzionale -
attacchi per lampadine in buone condizioni nel vano letto
e pranzo costituiti da facette cm. 60 in alluminio

BRINDISI, li 28/9/64

IL CONDUTTORE

Emilia Caramia in Guagnano

L'INCARICATO

M. M. M.

Conservazione cucina n° 23486401 =

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 15 alloggio già occupato dal Sig. TRIARICO
ORONZO Via ISONZO Scala B Int. 7

L'anno millenovecento 64 il giorno ventotto del mese di
settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
ORLANDO FILOMENA IN TRIARICO ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti franco - letto matrimoniale -
cucina - esso con lavabo - corridoio -

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI portelloni ingrosso rivestiti
esternamente con legno duro - fusole in diritte
condizioni - maniglie originali funzionali -

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI radici nella chianura -
manca di cronometro - La struttura lignea esposta
in parte logorata dalle intemperie -

CONDIZIONI DELLA COLORITURA andare nella intima -
prima nella intima -

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA a colori il vano franco e letto -
a decorazione cucina e ingrosso e esso in buone condizioni -

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO a fattura in buone
condizioni - alcuni fili scelti -

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI levelli in ferro -
in cucina con pistelli, completo h=1,45 - battente nel corridoio

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI franco con moquette colorata ingrosso
e cucina - diritte nel vano franco - letto e esso unicolori -

V A R I E Necessarie per telefonia nell'ingrosso - L'apparecchio
non risulta in sito - Levato da 50 x 40 nel vano
con portellone 1,00 x 0,60 colorato

BRINDISI, li 28/9/64

IL CONDUTTORE

L'INCARICATO

Orlando Filomena Triarico

[Firma]

Conservazione n. 3383538

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 1° alloggio già occupato dal Sig. PETRAROLI
GIUSEPPE Via 150 M 20 Scala B Int. 8

L'anno millenovecento 54 il giorno ventotto del mese di
ottobre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
PERRINO LEDA IN PETRAROLI ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti franco - letto - cucina - bagno -
corridoio

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI portinacci d'ingresso e
finestre in buone condizioni - manovre funzionali.

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI in buone condizioni
anche per quanto riguarda le manovre.

CONDIZIONI DELLA COLORITURA mediocre sia per gli interni
che per gli esterni.

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA a distacco in buone condizioni
in tutti gli ambienti - zoccolo ed oli di ingresso - bagno e cucina.

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO diametro altezza 1,50 e
in buone condizioni a pannello con interruttori funzionali.

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI lavaplatte in numero
di 0,85 con scarico verticale h = 0,60; bagno con toiletta e

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI lavato con scarico a griglia 0,60 x 0,6
permanente in buone condizioni unicolori.

V A R I E Porta in oro letto - franco e ingresso al centro
del soffitto - Portinella in oro sul vano letto a franco
perimetralmente e van. 15 del soffitto e controsoffitto frangiu-

BRINDISI, li 28/9/54

IL CONDUTTORE

L'INCARICATO

Perrino Leda in Edoardo Muley

Consulenza nr 1968590 Z