

- 1) Stradina di servizio con tappetino bitumato
2) Eventuale sostituzione dei pietrini con tappetino bitum.

C/1633
PALAZZINA G
C/1267

C/1615

PALAZZINA M

3

4

5

6

PIAZZA MARIO SIRONI

MURO DI CINTA COOP.

VIA

MODIGLIANI

Visto il verbale della C.E.C.
L'INGEGNERE CAPO

COMMISSIONE EDILIZIA
Dist. 1

26 APR. 1979

PARERE FAVOREVOLE
per il punto 1)

PARERE CONTRARIO
per il punto 2)



IL SINDACO
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA DELEGATO
(Dott. Luigi Capone)



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. Antonio Longo

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-BR-

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE
EX CANTIERE GESCAL n° 1615 (INTERV. n° 1/AZ)
BRINDISI - PIAZZA MARIO SIRONI - (QUART. S. ELIA)

Scala 1:250