


IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Ostuni

1 SET. 1966



RACCOMANDATA

SPETT.LE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Via Casimiro, 17

B R I N D I S I

TR

In seguito all'incarico ricevuto da codesto Spett.le Istituto con lettera N°3703 di Prot. del 6.4.66, per la fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti ai Cantieri Ex C/I7867 e C/I8049 di Ceglie Messapica, si rimette elenco in duplice copia dei lavori eseguiti con la relativa spesa.

Distinti saluti.

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone

PALAZZINA A

SCALA A

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Gli ambienti di questa Palazzina sono stati messi in funzione per la fornitura e posa in opera dei materiali come appresso descritti:

a) CANTINATI

1 - Questi locali sono stati sgombrati dai materiali residui da costruzione, le porte lavate per l'abbondante muffa esistente.....L.	3.500
2 - Revisione degli infissi con la sostituzione di N°2 serrature....."	6.000
3 - Revisione dell'impianto elettrico con aggiunta di interruttori, portalampade ed accessori....."	6.000
4 - Fornitura e posa in opera di N° 4 vetri....."	3.500
	<u>L. 19.000</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA

1 - Pulizia completa del vano ingresso e della scala.....L.	2.500
2 - Raschiatura, stucchiatura e verniciatura al portone di ingresso e alle due porte di accesso alle terrazze....."	11.000
3 - Tinteggiatura a latte di calce colorata a due passate di cui una a pennello e l'altra a spruzzo....."	5.000
4 - Revisione con riparazione delle porte di accesso alle terrazze, poiché queste si presentavano inservibili...."	14.600
5 - Fornitura e posa in opera di materiale in pietra di Trani: battiscopa nei vari punti della scala, controsoglia al portone di ingresso, per complessive....."	35.000
6 - Esecuzione di taglio in muratura di calcestruzzo cementizio e in pietra tufo carparo per il passaggio della conduttura idrica e la sistemazione del contatore....."	9.300
7 - Fornitura con posa in opera di materiale elettrico ivi compresa la revisione dell'impianto: apriporta, plafoniera esterna del tipo Marinara, Relé, pulsantiera, N° 8 lampade da 25, N°5 interruttori Ticino....."	52.350
8 - Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato a protezione delle finestre....."	18.000
9 - Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato incastrato e agganciato nella muratura per la sciorinatura dei panni....."	52.700
10 - Riparazione con aggiunta di ferro lavorato per l'incastramento delle travette di protezione delle terrazze....."	30.000
11 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	4.500
	<u>L. 234.950</u>

c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE

In questa scala non si notavano fori né tracce per la conduttura fognante, sia dalla parte dei cantinati, sia dalla parte opposta, per cui si sono eseguiti i lavori con forni-

.../...

2

tura dei materiali così come appresso:


- I - Dalla parte dei cantinati: rottura del solaio e della parete a forma di carrassa poiché la colonna era ubicata nel vano ingresso, al centro della muratura divisionale, sia per la colonna della fogna nera, sia per la colonna dei lavapanni.....L. 21.000
- 2 - Costruzione di muratura a copertura dei canali nel cantinato N°6: ml.2,40 x 0,40 x 0,40
" 3,20 x 0,40 x 0,80
" 3,20 x 0,40 x 0,05 (soletta di cemento)
" 2,70 x 1,00....." 30.000
- 3 - Fornitura e posa in opera di canali del diametro interno di cm.15 e cm.10 e dei pezzi speciali, rispettivamente ml.6,00 e ml.4,50, N°2 braghe di cui una in ghisa....." 47.660
- 4 - Esecuzione di taglio in muratura di pietra carparo e calcestruzzo cementizio per la fuoriuscita delle colonne fognanti....." 15.750
- 5 - Risarcimento dell'intonaco, intonaco alla muratura di cui ai N°1 e 2....." 11.400
- 6 - Dalla parte opposta ai cantinati: taglio della muratura in calcestruzzo cementizio e pietra tufo....." 19.700
- 7 - Sgombro di materiale di risulta esistente a colmamento delle verande lavapanni poiché intralciava i lavori di allacciamento della rete fognante....." 25.000
- 8 - Fornitura e posa in opera di canali del diametro interno di cm.15 e cm.10 e relativi pezzi speciali, rispettivamente: ml.6,00 e ml.3,00....." 18.500
- 9 - Chiusura dei fori praticati per gli allacci come al N°4 e al N°6 con calcestruzzo cementizio e tufo carparo di rivestimento....." 15.000

L. 204.010

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTIA L. (Br.)



PALAZZINA A

SCALA B

Gli ambienti di questa scala sono stati messi in uso per la fornitura e posa in opera dei materiali come appresso indicati:

a) CANTINATI

1	- Questi locali sono stati sgombrati da residui di materiali da costruzione, le porte sono state lavate e raschiate per l'abbondante quantità di muffa.....L.	3.500
2	- Revisione degli infissi con la sostituzione di N°4 serrature perché non funzionali....."	8.000
3	- Revisione dell'impianto elettrico con aggiunta di interruttori, portalampade ed accessori....."	7.500
4	- Fornitura e posa in opera di vetri....."	2.400
5	- Verniciatura di N°3 porte....."	3.500
		L. <u>24.900</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA

1	- Pulizia completa con lavaggio del vano ingresso e della scala....."	2.500
2	- Raschiatura, stucchiatura e verniciatura al portone d'ingresso e alle porte di accesso alle terrazze....."	II.000
3	- Tinteggiatura a latte di calce colorata a due passate...."	5.000
4	- Revisione con riparazione delle porte di accesso alle terrazze con la sistemazione di tenute in ferro e fermaporte....."	II.700
5	- Fornitura e posa in opera di materiale in pietra di Trani battiscopa nei vari punti della scala dove si notava rotto o mancante; soglie alle porte di accesso alle terrazze"	35.000
6	- Esecuzione di taglio in muratura di calcestruzzo cementizio per il passaggio della conduttura idrica....."	5.600
7	- Fornitura con posa in opera di materiale elettrico ivi compresa la revisione dell'impianto: N°I pulsantiera a 6 pulsanti; N°I plafoniera tipo Marinara; N°I apriporta elettrico, N°2 pulsanti luce scala, N°I Relé, N°8 lampade da 25, N° 4 interruttori Ticino 602....."	63.450
8	- Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato a protezione delle finestre....."	2I.000
9	- Fornitura e posa in opera di tondini in ferro sagomati e verniciati con incastro nella muratura e nel cemento a protezione della rampa di scala....."	9.000
10	- Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato con relativa sistemazione sulle terrazze per la sciorinatura dei panni....."	52.700

IMPRESA EDILE

A riportare.....L.2I6.950

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - 05100 (Br.)

Riporto.....L. 216.950

II - Riparazione delle gravette di calcestruzzo esistenti sulle terrazze con l'aggiunta di ferro omogeneo per l'incastro nella muratura....."	30.000
I2 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	3.500
	L. <u>250.450</u>

c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE

Anche in questa scala non si notavano tracce di rete fognante per cui si sono eseguiti i lavori con fornitura di materiale come appresso indicato:

I - Dalla parte dei cantinati: rottura del solaio e della parte sovrastante alla muratura del cantinato N°5 e N°6 con formazione di carrassa per le due colonne.....L.	I8.550
2 - Costruzione di muratura a copertura dei canali nei cantinati 5 e 6: ml.6,00 x I,50 x 0,30 " 6,00 x 0,30 x 0,05 (soletta di cemento) " I,20 x 0,40 x 0,40.....L.	40.000
3 - Fornitura e posain opera di canali del diametro interno di cm.I5 e cm.I0 e dei pezzi speciali, rispettivamente ml.9,00 e ml.3,80 (una braga, 4 curve)....."	74.600
4 - Esecuzione di taglio in calcestruzzo cementizio e muratura di tufo carparo per la fuoriuscita delle colonne fognanti....."	I6.250
5 - Risarcimento d'intonaco alla volta dei cantinati, intonaco alla muratura di cui al N°I e N°2....."	I2.800
6 - Dalla parte opposta ai cantinati; cioè dalle verande lavapanni, taglio della muratura in calcestruzzo cementizio e pietra tufo, nei ripsettivi punti delle due colonne....."	I9.700
7 - Sgombro di materiale di risulta esistente a colmamento dellax veranda, per le tracce delle colonne....."	2I.400
8 - Fornitura e posa in opera di canali del diametro interno di cm.I5, ml.II,00 per entrambe le colonne aggiunta dei relativi pezzi speciali....."	22.850
9 - Chiusura dei fori praticati per gli allacci come al N°4 e al N°6 con calcestruzzo cementizio e pietra tufo di rivestimento....."	I5.000
	L. <u>24I.I50</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone

PALAZZINA A

SCALA C

Gli ambienti di questa scala sono stati sistemati e messi in uso per la fornitura e posa in opera dei materiali qui di seguito descritti:

a) CANTINATI

I - Questi locali sono stati sgombrati dai residui di costruzione, le porte sono state lavate dalla muffa.....?L.	5.800
2 - Revisione degli infissi con la sostituzione di serrature."	5.500
3 - Fornitura e posa in opera di N°I (telaio) infisso a chiacchieroni con protezione di rete metallica....."	10.000
4 - Revisione dell'impianto elettrico con aggiunta di portalampe, interruttori luce, accessori vari....."	8.000
5 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	3.200
L.	<u>32.500</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA

I - Pulizia completa con lavaggio del vano ingresso e della scala con relativa ringhiera....."	3.000
2 - Raschiatura, stucchiatura e verniciatura al portone d'ingresso e alle due porte di accesso alle terrazze....."	11.300
3 - Tinteggiatura a lette di calce colorata a due passate...."	5.000
4 - Revisione con riparazione alle porte di accesso alle terrazze con l'aggiunta di due chiusure fermaporte....."	11.700
5 - Fornitura e posa in opera di materiale in pietra di Trani (battiscopa) man mano che si accede nel vano nei punti richiesti, per complessive....."	30.000
6 - Esecuzione di taglio in muratura di calcestruzzo cementizio per il passaggio della conduttura idrica....."	5.000
7 - Fornitura e posa in opera di materiale elettrico con revisione dell'impianto: N°I pulsantiera a 6 pulsanti, una plafoniera del tipo Marinara, N°I apriporche elettrico, N°2 pulsanti luce, N°I Relé, N°4 interruttori, N°8 lampade da 25....."	63.400
8 - Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato per la protezione delle finestre....."	18.500
9 - Fornitura e posa in opera di tondini in ferro sagomati, verniciati e incastrati nella rampa di scala, a protezione di quest'ultima....."	9.200
10 - Fornitura e posa in opera di tubi in ferro verniciato con la relativa sistemazione sulle terrazze per la sciorinatura dei panni....."	52.700
II - Riparazione delle travette di calcestruzzo cementizio esistente sulle terrazze, con l'aggiunta di ferro omogeneo	

A riportare....L. 209.800

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavotti, 19 - OSTIA LIT. (Br.)

K.../...

	Riporto.....L.	209.800
	ed incastro nella muratura....."	35.000
I2 -	Fornitura e posa in opera di vetri....."	6.900
	L.	<u>251.700</u>


c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE

I -	Anche questa scala presentava le colonne fognanti come le precedenti, per cui sono state sistemate come segue: Dalla parte dei cantinati: rottura del solaio di va volta dei cantinati N°1 e N°2 con la relativa muratura.L.	I4.300
2 -	Fornitura e posa in opera di canali del diametro interno di cm.15 con aggiunta delle parti speciali per entrambe le colonne: ml.10,00;.....L.	52.000
3 -	Costruzione di muratura a copertura dei canali nei cantinati N°1 e N°2: ml.1,50 x 2,00 " 2,00 x 0,30 x 0,05 (soletta di cem) " 1,50 x 0,40 x 0,30 " 2,20 x 1,00.....L.	22.000
4 -	Esecuzione di taglio in calcestruzzo cementizio e in pietra tufo carparo per la fuoriuscita delle colonne fognanti....."	I8.000
5 -	Risarcimento dell'intonaco alla volta dei cantinati e intonaco alla muratura di cui ai N°1 e 2....."	9.000
6 -	Dalla parte opposta ai cantinati e cioè al lato prospettico della predetta scala: taglio della muratura in calcestruzzo cementizio e pietra tufo carparo, nei punti richiesti....."	I9.700
7 -	Sgombro di materiale terroso esistente a colmamento della veranda per la fuoriuscita, allaccio delle colonne fognanti....."	I8.300
8 -	Fornitura e posa in opera di canali del diametro interno di cm.15 comprese le parti speciali (braghe, curve)....."	21.700
9 -	Chiusura dei fori praticati ai cantinati N°1 e 2 e ai due punti della veranda prospettica, con pietra tufo di rivestimento e calcestruzzo cementizio....."	I5.000
	L.	<u>I90.500</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)



7

PALAZZINA A

Per la sistemazione e messa in funzione degli appartamenti é stato necessario fornire e mettere in opera i materiali qui di seguito descritti:

SCALA A

APPARTAMENTO N°1:

1 - Griglia e coperchio alla fornacetta; griglia, tappo e rubinetto alla lavapiatti.....L.	10.000
2 - Tutte le guarnizioni ed accessori ai vari servizi del gabinetto, ivi compresa la catenella di scarico e la tavoletta del vaso....."	4.500
3 - Soglie in pietra di Trani lungo il perimetro di tutto il balcone, vetri retinati....."	30.000
4 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	50.500
5 - Revisione completa dell'impianto idrico-fognante....."	6.000
	<u>L. 101.000</u>

APPARTAMENTO N°2:

1 - Griglia, coperchio alla fornacetta, portelle alle fornaci; tappo, griglia e rubinetto alla lavapiatti.....L.	12.000
2 - Costruzione con archetti frangisole e travetta in cemento armato di protezione....."	30.000
3 - Tutte le guarnizioni ed accessori ai vari servizi del gabinetto, ivi compresa tavoletta del vaso e catenella di scarico....."	6.000
4 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	50.500
5 - Revisione completa dell'impianto idrico-fognante....."	6.000
6 - Vetri retinati al balcone e vetri comuni al vano letto....."	22.000
	<u>L. 126.500</u>

APPARTAMENTO N°3:

1 - Griglia e coperchio alla fornacetta; tappo, griglia e rubinetto alla lavapiatti/.....L.	10.000
2 - Tutte le guarnizioni ed accessori ai vari servizi del gabinetto, ivi comprese le pilette sifonali....."	6.000
3 - Revisione degli infissi: lavaggio, ingrassaggio, riparazione e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	50.500
4 - Vetri retinati ai balconi....."	20.000
5 - Revisione completa dell'impianto idrico-fognante....."	6.000
	<u>L. 92.500</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)



APPARTAMENTO N°4:

1 - Griglia e coperchio alla fornacetta; portelle alle fornaci; tappo, griglia e rubinetto alla lavapiatti.....L.	12.000
2 - Tutte le guarnizioni ed accessori ai vari servizi del gabinetto....."	4.500
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	50.500
4 - Vetri retinati ai balconi....."	20.000
5 - Revisione completa dell'impianto idrico-fognante....."	6.000
	<u>L. 93.000</u>

APPARTAMENTI N°5 - 6 :

1 - Griglie e coperchi alle fornacette; tappi, griglie e rubinetti alle lavapiatti.....L.	20.000
2 - Tutti gli accessori e le guarnizioni ai vari servizi dei gabinetti....."	9.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	101.000
4 - Vetri retinati ai balconi....."	40.000
5 - Revisione completa dell'impianto idrico-fognante....."	12.000
6 - Ripresa d'intonaco e impiantatura a latte di calce colorata nel vano letto dell'appartamento N°6....."	22.000
	<u>L. 204.000</u>

SCALA B

APPARTAMENTO N°1:

1 - Cerniere di aria alle fornacette; griglia e coperchio alla fornacetta; portelle alle fornaci; tappo, griglia e rubinetto alla lavapiatti.....L.	16.000
2 - Costruzione con archetti (frangisole) in terra cotta e travetta di cemento armato a protezione della veranda..."	30.000
3 - Tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi del gabinetto....."	4.500
4 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	50.500
5 - Revisione completa dell'impianto idrico-fognante....."	6.000
6 - Vetri retinati al balcone e vetro comune alla finestra del vano gabinetto....."	21.000
	<u>L. 128.000</u>

APPARTAMENTI N°2 - 3 - 4 - 5 - 6:

1 - Griglia e coperchio alle fornacette; cerniere alle fornaci; portelle alle fornaci; tappi, griglie e rubinetti alle lavapiatti.....L.	64.000
2 - Tutti gli accessori e le guarnizioni ai vari servizi dei gabinetti, sostituzione della tazza al solo appartamento N°3....."	23.000

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavotti, 19

OSTIGNI (C.R.)

A riportare....L. 87.000

	Riporto.....L.	87.000
3 -	Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingras- saggio e, pitturazione dei soli infissi esterni.....L.	202.000
4 -	Revisione completa dell'impianto idrico-fognante....."	24.000
5 -	Vetri retinati ai balconi....."	80.000
	L.	<u>393.000</u>

SCALA C

APPARTAMENTI N°I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6:

I -	Griglie e coperchi alle fornacette; tappi, griglie e rubinetti alle lavapiatti.....L.	60.000
2 -	Tutte le guarnizioni ed accessori ai vari servizi dei gabinetti....."	27.000
3 -	Revisione degli infissi: riparazione con aggiunta di cerniere agli avvolgibili; lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	330.000
4 -	Revisione completa degli impianti idrico-fognanti...."	35.000
5 -	Vetri retinati ai balconi....."	120.000
6 -	Ripresa di intonaco con chiusura delle fessure e pit- turazione a latte di calce colorata nel vano cucina e corridoio dell'appartamento N°3 e nel vano letto del- l'appartamento N°6....."	30.000
	L.	<u>603.000</u>

A tutte le verande dei lavapanni di questa Palazzina é
stato praticato l'intonaco, la fissazione dei canali dal-
la parte dei lavapanni, con la fornitura dei rubinetti e dei
cavalletti di sostegno in calcestruzzo di cemento delle
vasche lavapanni.....L. 100.000

TOTALE PALAZZINA A.....L. 3.290.160

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

[Handwritten signature]

PALAZZINA B

SCALA UNICA

10
IMPRESA EDILE
CARDONE VINCENZO
Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)
Cardone

Gli ambienti di questa Palazzina sono stati messi in funzione per la fornitura e messa in opera dei materiali qui di seguito riportati:

a) CANTINATI

1 - Pulizia delle porte dalla muffa e degli ambienti dai residui di costruzioni.....L.	4.500
2 - Revisione dell'impianto elettrico e fornitura di fili, interruttori, portalampade, per complessive....."	12.500
3 - Revisione degli infissi e sostituzione di N°4 serrature perché non funzionanti per l'abbondante quantità di ruggine esistente e fornitura con l'adattamento delle chiavi alle rimanenti serrature....."	11.200
4 - Imbianchitura a latte di calce del vano corridoio...."	1.000
5 - Fornitura e posa in opera di N°4 vetri....."	7.300
	<u>L. 36.400</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA

1 - Pulizia completa del vano scala e del portone d'ingresso da chiazze di muffa.....L.	3.500
2 - Revisione dell'impianto elettrico con fornitura e posa in opera di materiale: N°8 lampade, N°1 apriporta, N°1 pulsantiera a 6 pulsanti, N°3 pulsanti con cartelli indicatori, N°1 Relé Verter, N°3 interruttori Ticino....L.	45.000
3 - Raschiatura, verniciatura a due passate delle porte di accesso alle terrazze e d'ingresso....."	8.000
4 - Sistemazione degli infissi dell'attico con la fornitura del fermo di chiusura alla porta e contromostrà al portone d'ingresso....."	10.000
5 - Tinteggiatura a latte di calce a due passate....."	5.000
6 - Fornitura e messa in opera di battiscopa in pietra di Trani in più parti dello spessore di cm.3 per complessivi ml.5....."	30.000
7 - Taglio di calcestruzzo e carparo per l'allaccio e l'installazione del contatore idrico, con relativo ripristino delle opere....."	14.000
8 - Fornitura e posa in opera con verniciatura di tubi in ferro a protezione della scala....."	30.000
9 - Fornitura di tondini in ferro lavorato e verniciato a protezione della rampa di scala, incastrati nel calcestruzzo e nella muratura....."	40.000
10 - Fornitura di tubi con verniciatura alle due terrazze d'attico per la sciorinatura dei panni, compreso incastri e agganci nella muratura....."	40.000

A riportare....L. 203.500

11

	Riporto.....L.	203.500
II - Fornitura e messa in opera di vetri....."		4.200
I2 - Taglio di calcestruzzo lungo la parete per abbassamento del piano di marciapiede....."		15.000
	L.	<u>222.700</u>

c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE

In questa Palazzina per il buon funzionamento della fogna, si é reso necessario separare le colonne di scarico, aumentare la sezione dei canali e sostituire quelli di plastica con canali di cemento amianto. Per la realizzazione di quest'opera é stato necessario quanto segue:

I - Foratura della parete in calcestruzzo cementizio, per l'attraversamento delle colonne poiché queste si notavano arrestate al piano di solaio dei cantinati e a piano terra dalla parte opposta dove non sono stati costruiti i cantinati.....L.	18.000
2 - Canali del diametro interno di cm.10 con relative parti speciali: ml.5,00; Canali del diametro interno di cm.15 con le relative parti speciali: ml.6,00....."	30.000
3 - Costruzione di muratura a rivestimento di quanto innanzi: ml.5,00 x 0,40 x 0,40 " 2,50 x 1,00 " 2,50 x 0,40 x 0,05 (soletta di cemento)....."	30.000
4 - Intonaco e imbianchitura a latte di calce alla muratura di cui al N°3....."	7.000
5 - Foratura della parete di calcestruzzo da Via Risorgimento sotto la veranda lavapanni....."	15.000
6 - Sgombro di materiale (terra e pietre) esistente a colmamento della veranda stessa per la fuoriuscita dei canali....."	20.000
7 - Allacci alle colonne di scarico con la fornitura di canali e parti speciali tra cui: braga e curve. Canale del diametro interno di cm.10: ml.4,50 " " " " " " 15; " 6,00....."	35.700
8 - Chiusura dei fori praticati con calcestruzzo cementizio e pietra tufo carparo di rivestimento....."	<u>15.000</u>
	L. <u>170.700</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)



PALAZZINA B

SCALA UNICA

Per la sistemazione e messa in funzione degli appartamenti é stato necessario fornire e mettere in opera i materiali qui di seguito riportati:

APPARTAMENTI N° I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6:

I - Griglie e coperchi alle fornacette; griglie, chiusini, rubinetti e tappi alle lavapiatti.....L.	72.000
2 - Tutte le guarnizioni ed accessori ai vari servizi dei gabinetti....."	27.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione con aggiunta di cerniere a avvolgitori degli avvolgibili; lavaggio, ingrassaggio e pitturazione dei soli infissi esterni.."	330.000
4 - Revisione degli impianti idrico-fognanti....."	36.000
5 - Vetri retinati e vetri comuni....."	130.000
6 - Sostituzione di bidet all'appartamento N°2....."	8.000
7 - Pulizia dalla vernice del pavimento di cui all'appartamento N°3 con la levigatura....."	10.000
8 - Tinteggiatura a latte di calce colorata: appartamento N°2 vano letto piccolo; appartamento N°3 vano letto matrimoniale; appartamento N°6 vano soggiorno e vano letto matrimoniale....."	18.000
	L. <u><u>631.000</u></u>


A tutte le verande dei lavapanni di questa Palazzina é stato eseguito il risarcimento dell'intonaco con la fissazione dei canali della fogna e la fornitura di rubinetti e cavalletti di sostegno in calcestruzzo cementizio delle vasche lavapanni.....L. 35.000

TOTALE PALAZZINA B.....L. 1.095.800

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavotti, 19 - OSTUNI (Br.)



PALAZZINA C

SCALA A

13
IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone

Gli ambienti di questa Palazzina sono stati sistemati e messi in uso per la fornitura e posa in opera dei materiali qui di seguito riportati:

a) CANTINATI

I - Pulizia dei locali e delle porte.....L.	3.500
2 - Risarcimento dell'intonaco nei vari cantinati che si presentavano lesionati; sistemazione dei pavimenti con calcestruzzo cementizio....."	20.000
3 - Revisione degli infissi con sostituzione di serrature e aggiunta di chiavi....."	12.000
4 - Revisione dell'impianto elettrico con aggiunta di interruttori, portalampade ed accessori....."	7.500
5 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	4.000
L.	<u>47.000</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA

I - Pulizia completa con lavaggio del vano ingresso, scala e ringhiere.....L.	3.500
2 - Raschiatura, stucchiatura e verniciatura al portone di ingresso ed alle due porte di accesso alle terrazze...."	11.000
3 - Tinteggiatura a latte di calce colorata a due passate.."	5.000
4 - Revisione con riparazione delle porte di accesso alle terrazze....."	11.000
5 - Ripresa dell'intonaco a tutto il lato destro del vano ingresso e a tratti negli altri lati....."	25.000
6 - ALLACCIO CON AGGIUNTA DI TUBI ALLA RETE IDRICA....."	65.000
7 - Fornitura e posa in opera di materiale in pietra di Trani: battiscopa nei vari punti della scala, una soglia alla porta di accesso alla terrazza e controsoglia al portone di ingresso principale....."	40.000
8 - Esecuzione di taglio di muratura di calcestruzzo cementizio e di pietra tufo carparo per il passaggio della rete idrica con la formazione del cassonetto per la installazione del contatore....."	9.300
9 - Fornitura e posa in opera di materiale elettrico e revisione dell'impianto: N°1 plafoniera, N°1 pulsantiera a 4 pulsanti, N°1 apriporta, N°1 Relé, N°6 lampade da 25 N°3 interruttori Ticino.....L.	45.000
IO - Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato per la protezione delle finestre....."	18.450
II - Fornitura e posa in opera di tondini in ferro lavorato sagomato e verniciato a protezione della scala, incastrati nella rampa: N°IO....."	<u>18.000</u>
A riportare.....L.	251.250

14

	Riporto.....L.	251.250
I2 - Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato con incastro e agganci alla parete per la sciorinatura dei panni....."		52.700
I3 - Riparazione con aggiunta di ferro per l'incastro delle travette di protezione nella muratura delle terrazze.."		40.000
I4 - Fornitura e posa in opera di vetri....."		3.000
	L.	<u>346.950</u>

c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE

In questa ~~scala~~ non si notavano tracce, né fori per la fuo riuscita delle colonne della rete fognante per cui si sono eseguiti i lavori e la fornitura dei materiali come segue:

I - Dalla parte prospettica: taglio della muratura di calcestruzzo cementizio e tufo carparo.....L.	I8.000
2 - Fornitura e posa in opera di canali, con parti speciali del diametro di cm.I5 interno e per ml.I2,00 per entrambe le colonne....."	54.000
3 - Dalla parte dei cantinati: rottura del solaio e della parete dei cantinati N°2 e N°3....."	7.200
4 - Costruzione della muratura di rivestimento alle colonne: ml.I,50 x 2,00 x 0,30 " 2,00 x 0,30 x 0,05 (soletta di cemento) " 1,20 x 0,40 x 0,40 " 2,20 x 1,00	20.000
5 - Fornitura e posa in opera di canali del diametro interno di cm.I5 e relative parti speciali per entrambe le colonne: ml.9,00....."	45.000
6 - Risarcimento dell'intonaco al solaio con calcestruzzo cementizio e, di malta comune alla parete di nuova costruzione....."	8.000
7 - Chiusura dei fori praticati per l'attraversamento della rete fognante con calcestruzzo cementizio e con tufo di rivestimento....."	I5.000
	L. <u>I67.200</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavotti, 19 - OSTUNI (Br.)



PALAZZINA C

scala B

IMPRESA EDILE
CARDONE VINCENZO
Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone

Gli ambienti di questa scala sono stati sistemati e messi in uso per la fornitura e posa in opera dei materiali qui di seguito riportati:

a) CANTINATI

I - Pulizia dei locali e delle porte.....L.	3.500
2 - Risarcimento dell'intonaco in tutti i cantinati poiché si presentava lesionato e caduto a quasi tutte le pareti per la infiltrazione dell'acqua dai pavimenti rotti...."	45.000
3 - Risarcimento con calcestruzzo cementizio ai pavimenti che erano rotti....."	40.000
4 - Revisione degli infissi, riparazione degli stessi e sostituzione di serrature e chiavi....."	25.800
5 - Revisione dell'impianto elettrico con aggiunta di porta lampade, interruttori ed accessori....."	7.000
6 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	3.200
	<u>L. 124.500</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA

I - Pulizia completa del vano ingresso e scala con lavaggio della ringhiera.....L.	3.500
2 - Raschiatura, stucchiatura e verniciatura alle due porte di accesso alle terrazze ed al portone di ingresso...."	11.0000
3 - Tinteggiatura a latte di calce colorata e due passate con zoccolatura....."	5.000
4 - Revisione con riparazione alle porte di accesso alle terrazze.....L.	7.000
5 - Ripresa dell'intonaco a tutto il vano ingresso con riparazione in calcestruzzo cementizio alla rampa di scala per i saggi praticati durante il collaudo....."	32.500
6 - Foratura della parete di fondazione in calcestruzzo cementizio e in tufo carparo per l'allaccio idrico e la formazione di cassonetto per la installazione del contatore....."	9.500
7 - Fornitura e posa in opera di materiale in lastre di pietra di Trani: battiscopa nei vari punti richiesti, controsglia al portone d'ingresso e soglia alle porte di accesso alle terrazze....."	35.000
8 - Fornitura e posa in opera di materiale elettrico con revisione dell'impianto: N°I plafoniera esterna tipo Marina, N°I pulsantiera a 4 pulsanti, N°I apriporta, N°I Relé, N°4 interruttori Ticino e N°6 lampade da 25....."	45.000
9 - Fornitura e posa in opera di materiale (tubo) in ferro verniciato per la protezione delle finestre....."	12.500
	<u>L. 161.000</u>

A riportare.....L. 161.000

	Riporto.....L.	I6I.000
IO - Fornitura e posa in opera di tondini in ferro lavorato e verniciato, incastrati nella rampa di scala...."		6.000
II - Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato per la siorinatura dei panni....."		52.700
I2 - Riparazione con aggiunta di ferro per l'incastrato delle travette di protezione nelle murature delle terrazze.....L.		40.000
I3 - Fornitura e posa in opera di vetri....."		4.100
	L.	<u>263.800</u>

c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE

In-questa scala, come alla precedente, non si notavano tracce per cui si é eseguita la seguente opera:

I - Le colonne della rete fognante del lato prospettico, per esigenze tecniche, e per il buon andamento del piano di scorrimento, si é dovuto far attraversare tutti i vantinati facendole sfociare al lato opposto; fornitura dei canali del diametro interno di cm. I5 in ghisa per una lunghezza di ml.6,00 con la aggiunta delle parti speciali e ml.8,00 in cemento amianto.L.	50.000
2 - Costruzione della muratura di rivestimento dei canali di cui al N°I: ml.I,600x 2,50 x 0,45 " I,50 x 0,40 x 2,50 " 5,00 x I,80 x 0,30 " 5,00 x 0,30 x 0,05 (soletta cem.) " I,00 x 0,40 x 0,40.....L.	37.000
3 - Intonaco con imbianchitura a latte di calce alla costruzione eseguita nel cantinato a disposizione della GESCAL e nel cantinato N°I....."	8.000
4 - Foratura della parete in carparo divisionale tra il cantinato N°I e quello a disposizione della GESCAL per l'attraversamento della colonna.....L.	2.500
5 - Rottura del calcestruzzo cementizio di fondazione per la fuoriuscita della colonna....."	7.500
6 - Ripristino e chiusura dei fori esterni per l'allaccio fognante con calcestruzzo cementizio e tufo carparo di rivestimento.....L.	10.000
	L. <u>115.000</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavotti, 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone

17

PALAZZINA C

SCALA C

Gli ambienti di questa scala sono stati sistemati per la fornitura e la esecuzione dei lavori come appresso descritti:

a) CANTINATI

1 - Pulizia dei locali e delle porte.....L.	3.500
2 - Ripresa dell'intonaco a tutta la muratura interna di questi e risarcimento con calcestruzzo di cemento ai pavimenti dei vari locali, poiché questi si presentavano abbassati dal giusto piano....."	35.000
3 - Revisione degli infissi con sostituzione di serrature e adattamento di chiavi....."	6.500
4 - Revisione dell'impianto elettrico....."	3.000
5 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	3.200
6 - Sostituzione di una soglia in lastra di pietra Trani ad una finestra....."	2.500
L.	<u>53.700</u>

b) VANI INGRESSO E SCALA

I - Pulizia completa del vano ingresso e scala.....L.	2.000
2 - Verniciatura al portone d'ingresso e alle due porte di accesso alle terrazze....."	7.000
3 - Tinteggiatura a latte di calce colorata con formazione di zoccolo....."	5.000
4 - Revisione con riparazione alle due porte della terrazza"	3.500
5 - Ripresa dell'intonaco in tutto il vano ingresso e parte del vano scala per una altezza media di m.1,80....."	40.000
6 - Fornitura e posa in opera di materiale in lastre di pietra di Trani: battiscopa nei vari punti dove si notava mancante o rotto, compresa la controdoglia....."	35.000
7 - Fornitura e posa in opera di materiale elettrico con revisione visione dell'impianto all'intera scala: N°I apraporta, N°I plafoniera esterna del tipo Marinara, , N°I Relé, N°I pulsantiera a 4 pulsanti, N°6 lampade da 25, N° 2 interruttori Ticino....."	45.750
8 - Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato a protezione delle finestre....."	18.500
9 - Fornitura e posa in opera di tondini in ferro lavorato e verniciato con incastri nella muratura e nella rampa di scala a protezione di questa....."	25.000
10 - Fornitura e posa in opera di tubi in ferro verniciato per la sciorinatura dei panni....."	52.700
11 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	3.400
12 - Riparazione travette con incastro nella muratura....."	40.000
L.	<u>277.850</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTIA L.

c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE


In-questa scala, come la precedente, e per esigenze tecniche in merito al piano di scorrimento della rete, si é reso indispensabile allacciare le colonne dal lato prospettico al lato opposto attraversando tutta la muratura in calcestruzzo di fondazione sottostante la Palazzina.

1 - Foratura della parete in calcestruzzo cementizio sottostante la Palazzina.....L.	60.000
2 - Fornitura e posa in opera di canali in ghisa e in cemento amianto con parti speciali del diametro interno di cm.15: ghisa ml.5,00 - cemento amianto: ml.10,00...."	100.000
3 - Dal lato retrostante al prospetto e precisamente nei cantinati N°3 e N°4 si é eseguita la rottura della muratura con la formazione di carrassa....."	4.800
4 - Fornitura e posa in opera di canali del diametro interno di cm.15 e relative parti speciali per ml.10,00....."	50.000
5 - Costruzione della muratura a rivestimento di cui al N°4 e ripresa dell'intonaco come al N°3 e N°4....."	15.000
6 - Rottura della parete di fondazione in calcestruzzo cementizio e in pietra tufo carparo per la fuoriuscita delle due colonne della rete fognante.....L.	15.000
7 - Chiusura dei fori praticati di cui al N°1 e al N°6 con calcestruzzo cementizio e pietra tufo di rivestimento.."	15.000
	<u>L. 259.800</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)



PALAZZINA C

CARDONE VINCENZO

Esso Contr. 19 - OSTIA (Br.)

Per la sistemazione e messa in funzione degli appartamenti é stato necessario fornire e mettere in opera i materiali come appresso de
scritti:

SCALA A

APPARTAMENTO N°1:

1 - Griglia e coperchio alla fornacetta; tappo, griglia, chiu sino e rubinetto con l'allaccio idrico alla lavapiatti...L.	I4.000
2 - Messa in opera con sistemazione del vano gabinetto: co- struzione della canna fumaria; applicazione delle piastrel le di rivestimento; sistemazione e fornitura di tutti i servizi, pav vizi, pavimentazione e intonaco alle pareti.....L.	I30.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio e ingras- saggio e, pitturazione dei soli infissi esterni; sostitu- zione di cerniere e cinghie degli avvolgibili....."	55.000
4 - Soglia in lastra di pietra di Trani lungo tutto il peri- metro del balcone....."	I5.000
5 - Tinteggiatura a latte di calce colorata nel vano letto e nel vano soggiorno....."	8.000
6 - Contatore idrico....."	I0.000
7 - Vetri retinati al balcone....."	20.000
	<u>L. 252.000</u>

APPARTAMENTI N°2 - 4:

1 - Griglie e coperchi alle fornacette; tappi, griglie e rubi- netti alle lavapiatti.....L.	20.000
2 - Tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi dei ga- binetti....."	9.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassag gio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	I01.000
4 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	I2.000
5 - Vetri retinati ai balconi....."	40.000
	<u>L. I82.000</u>

APPARTAMENTO N°3

1 - Griglia e coperchio alla fornacetta: tappo, griglia e ru- binetto alla lavapiatti.....L.	I0.000
2 - Fornitura con posa in opera e costruzione: nel vano gabi- netto: tutti gli accessori e le guarnizioni ai vari servi zi, vaso, batterie alla vasca da bagno. Costruzione della canna fumaria, ripresa di intonaco a tutta la parete, pia strellamento....."	95.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassag gio e, pitturazione dei soli infissi esterni con aggiunta di cinghie e avvolgitori agli avvolgibili....."	55.000
4 - Revisione e allaccio dell'impianto idrico-fognante....."	7.500
5 - Ripresa d'intonaco e tinteggiatura a latte di calce nel	

A riportare.....L. I67.500

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTIA LIT. (Br.)

Riporto.....L. 167.000

vano letto....."	15.000
6 - Vetri retinati ai balconi....."	20.000
	<u>L. 202.500</u>

SCALA B

APPARTAMENTI N°1 - 2:

1 - Griglie e coperchi alle fornacette; tappi, griglie e rubinetti alle lavapiatti.....L.	20.000
2 - Tutti gli accessori e le guarnizioni ai vari servizi dei gabinetti.....?"	9.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni.....L.	101.000
4 - Ripresa d'intonaco con tinteggiatura a latte di calce nel vano letto dell'appartamento N°1 e nel vano cucina dell'appartamento N°1....."	18.000
5 - Revisione dell'impianto idrico-fognante e nell'appartamento N°2 sono stati eseguiti vari lavori per l'alimentazione sia del contatore che della tubazione, con rotatura di muratura....."	22.000
6 - Vetri retinati ai balconi....."	40.000
	<u>L. 210.000</u>

APPARTAMENTO N°3 - 4:

1 - Griglie, coperchi alle fornacette, portelle alle fornaci; griglie, tappi e rubinetti alle lavapiatti.....L.	24.000
2 - Fornitura di tutti gli accessori e guarnizione ai vari servizi dei gabinetti....."	9.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	101.000
4 - Ripresa di intonaco ai due vani letto e cucina con la relativa tinteggiatura a latte di calce....."	25.000
5 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	12.000
6 - Vetri retinati e comuni....."	45.000
	<u>L. 216.000</u>

SCALA C

APPARTAMENTO N°1 - 2:

1 - Griglie e coperchi alle fornacette; portelle alle fornaci; griglie, tappi e rubinetti alle lavapiatti.....L.	24.000
2 - Tutti gli accessori e le guarnizioni ai vari servizi dei gabinetti, ivi compreso un galleggiante....."	9.500
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	101.000
4 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	12.000
5 - Ripresa d'intonaco nel vano letto con relativa tinteggiatura a latte di calce in entrambi gli appartamenti.."	23.000
6 - Vetri retinati e comuni....."	43.000
	<u>L. 212.500</u>

APPARTAMENTO N°4

1 - Griglia e coperchio alla fornacetta; portelle alle fornaci; griglia, tappo e rubinetto alla lavapiatti.....L.	12.000
2 - Tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi del gabinetto....."	4.500
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni....."	50.500
4 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	6.000
5 - Vetri retinati e comuni....."	22.000
	<u>L. 95.000</u>


A tutte le verande dei lavapani di questa Palazzina é stato eseguito il risarcimento dell'intonaco con la fissazione dei canali della fogna e la fornitura di rubinetti e cavalletti di sostegno in calcestruzzo cementizio delle vasche lavapani.L. 70.000
 Inoltre é stato eseguito il sollevamento dei canali pluviali con l'applicazione delle griglie....." 20.000
 L. 90.000

TOTALE PALAZZINA C.....L. 3.115.800

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)



PALAZZINA DSCALA UNICA

Gli ambienti di questa Palazzina sono stati sistemati e messi in funzione per la fornitura e posa in opera dei materiali come appresso descritti:

a) CANTINATI

I - In questi ambienti é stato praticato lo sgombrò dei materiali residui di costruzione, risarcimento con massetto in calcestruzzo cementizio ai cantinati; risarcimento d'intonaco alle pareti, chiusura con soletta di cemento alla volta del cantinato N°4.....L.	45.000
2 - Pulizia delle porte....."	2.000
3 - Revisione degli infissi con la fornitura di serrature e chiavi... .."	7.000
4 - Revisione dell'impianto elettrico con la fornitura di filo, portalampe, interruttori ed accessori....."	15.000
5 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	2.400
	<u>L. 71.400</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA

I - Pulizia completa del vano ingresso e della scala.....L.	2.500
2 - Raschiatura, stucchiatura e verniciatura ai due portoni di ingresso ed alla porta di accesso alla terrazza"	12.000
3 - Tinteggiatura a latte di calce colorata a due passate"	5.600
4 - Revisione con riparazione del portone di ingresso principale e della porta dell'attico.....L.	7.000
5 - Fornitura e messa in opera di materiale in pietra di Trani: soglia alla porta di accesso alla terrazza, battiscopa per ml.3,50 lungola scala....."	40.000
6 - Esecuzione di taglio in muratura di pietra tufo per l'allaccio e l'installazione della rete idrica e relativo contatore con la formazione del cassonetto.....L.	7.800
7 - Fornitura con posa in opera di materiale elettrico, ivi compresa la revisione dell'impianto: apriporte, plafoniera esterna tipo Marinara, Relé, pulsantiera a 4 pulsanti, N°2 interruttori e N°8 lampade da 25.....L.	30.000
8 - Fornitura e posa in opera di tubo in ferro verniciato a protezione delle finestre....."	12.800
9 - Fornitura e posa in opera di tondini in ferro lavorato e verniciato con incastri nella muratura e nella rampa di scala a protezione di questa....."	9.000
10 - Fornitura e posa in opera di tubi in ferro verniciato per la sciorinatura dei panni: ml.20,00....."	50.000
II - Fornitura e posa in opera di vetri....."	3.000

L. 179.700

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Safford, 19 - OSTIA LIT. (Br.)

c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE

In questa Palazzina, come alle precedenti, le colonne fognanti erano arrestate ai rispettivi piani di pavimento dei primi appartamenti, pertanto per l'allacciamento e sistemazione di queste é stato necessario quanto segue:

1 - Esecuzione di taglio della muratura nel cantinato N°I e formazione di carrassa per entrambi le colonne, poiché queste si trovavano nel mezzo delle murature di divisione del cantinato stesso.....L.	15.000
2 - Taglio di calcestruzzo di fondazione nei punti richiesti per la fuoriuscita delle colonne....."	20.000
3 - Fornitura e posa in opera di canali con relativi pezzi speciali: Canali del diametro interno di cm.10: ml.6,00 " " " " " " " 15: " 10,00....."	40.000
4 - Risarcimento d'intonaco di cui al N°I....."	6.000
5 - Fornitura e posa in opera di canali con relativi pezzi speciali alle colonne esistenti davanti al prospetto principale, per complessivi ml.15,00....."	38.400
6 - Demolizione del rivestimento dei pilastri ivi esistenti e rivestimento di N°2 pilastri con l'incorporamento delle colonne fognanti in tufo carparo.....'	60.000
7 - Taglio di calcestruzzo di fondazione lungo Via Risorgimento e dalla parte opposta per l'abbassamento del piano di marciapiede....."	15.450
8 - Formazione di N°3 gradini con rivestimento in lastre di pietra di Trani....."	60.000
	<u>L. 254.850</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone

PALAZZINA D

SCALA UNICA

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavotti 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone

Gli ambienti di questa Palazzina sono stati messi in funzione per la fornitura e posa in opera dei materiali come appresso descritti:

APPARTAMENTO N°1

1 - Griglia e coperchio alla fornacetta; tappo, griglia e rubinetto alla lavapiatti.....L.	10.000
2 - Nel vano gabinetto tutti gli accessori e guarnizioni ivi compresa la batteria della vasca da bagno....."	15.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione con rifacimento e adattamento della porta del vano gabinetto; riparazione, lavaggio e ingrassaggio di tutti gli infissi e pitturazione dei soli infissi esterni; aggiunta di cinghie e avvolgitori degli avvolgibili.....L.	60.000
4 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	6.000
5 - Vetri retinati e comuni....."	22.000
L.	<u>113.000</u>

APPARTAMENTI N°2 - 3 - 4:

1 - Griglie e coperchi alle fornacette; vasche lavapiatti; rubinetti, sifoni e relativi allacci alle colonneL.	90.000
2 - Lavabi, vasi, bidets, cassette di scarico, vasche da bagno con relativi accessori....."	115.000
3 - Piastrellamento nei vani gabinetti....."	25.000
4 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione dei soli infissi esterni; sostituzione di cinghie e avvolgitori degli avvolgibili"	165.000
5 - Vetri retinati e comuni....."	65.000
6 - Tinteggiatura a latte di calce colorata nei vani letto.	16.000
L.	<u>476.000</u>

A tutte le verande di questa Palazzina é stato praticato l'intonaco, la fissazione dei canali dalla parte dei lavapanni con la fornitura dei rubinetti e dei cavalletti di sostegno in calcestruzzo cementizio delle vasche lavapanni. L. 24.000

Al Cantiere N°I7867 - N°40 Alloggi di costruzione Impresa Gravili, oltre alla fornitura di quanto menzionato nella presente relazione fattura, é stato fornito il seguente materiale:

N°40 Fiorere per i balconi vetrati

N° 9 vasche lavapanni complete di accessori e relativi

allacci.....L. 300.000

Protezioni laterali ai balconi....." 15.000

TOTALE PALAZZINA D.....L. 1.433.950 L. 315.000

PALZZINA ESCALA UNICA

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone

Gli ambienti di questa Palazzina, sono stati messi in funzione per la fornitura e posa in opera dei materiali come appresso descritti:

a) CANTINATI

1 - In questi ambienti é stato praticato lo sgombrò di materiali residui di costruzioni; pulizia delle porte di accesso dalla muffa, per complessive.....L.	6.200
2 - Verniciatura delle porte a due passate, previa raschiatura e stucchiatura....."	7.800
3 - Revisione degli infissi con sostituzione di N°2 serrature e adattamento delle rimanenti chiavi.....L.	7.300
4 - Fornitura e posa in opera di filo elettrico, portalam-pade, interruttori e accessori, revisione di impianto.....L.	25.000
5 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	2.350
	<u>L. 48.650</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA

1 - Pulizia completa del vano ingresso e della scala dalla muffa e dai residui di costruzione.....L.	3.500
2 - Raschiatura, stucchiatura e verniciatura alle due porte di accesso alle terrazze e al portone di ingresso.L.	8.200
3 - Tinteggiatura a latte di calce colorata a due passate di cui una a pennello e l'altra a spruzzo del solo vano ingresso per complessivi mq.100....."	5.000
4 - Riparazione alle due porte dell'attico e aggiunta di listelli, contromestre e paletti di sostegno con tenute in ferro per la fissazione nella muratura....."	25.000
5 - Fornitura e messa in opera della soglia in pietra di Trani alla porta dell'attico e controsoglia alla porta di ingresso....."	19.500
6 - Esecuzione di tagli in muratura di calcestruzzo cementizio e in piefra tufo carparo per l'allaccio idrico e la formazione del cassonetto per la posa in opera del contatore, ripristino delle opere stesse..L.	12.400
7 - Ripristino del pavimento e della rampa di scala con mattoni e intonaco di malta cementizia a risarcimento dei saggi di collaudo.....L.	5.000
8 - Fornitura e posa in opera di materiale elettrico: N°1 apriporta, plafoniera esterna del tipo Marinara, Relé pulsantiera a 6 pulsanti, interruttori Ticino, 8 lampade e pulsanti luce.....L.	25.000
9 - Ripristino dell'impianto elettrico con aggiunta di filo a tutta la Palazzina....."	20.000
10 - Fornitura e posa in opera di tubi in ferro, verniciatura degli stessi per la protezione delle finestre.."	<u>18.000</u>

A riportare L. 141.600

	Riporto.....L.	I4I.600
II - Fornitura e messa in opera di tondini in ferro verniciati, incastrati nella muratura e nella rampa di scala a protezione di quest'ultima.....L.		9.000
I2 - Fornitura e posa in opera di vetri... .."		6.500
	L.	<u>I57.100</u>

c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE


In questa Palazzina, per il buon funzionamento della fogna, si é reso necessario separare le colonne di scarico, aumentare la sezione dei canali e sostituire quelli di plastica con canali di cemento amianto. Per la realizzazione di quest'opera é stato necessario quanto segue:

I - Demolizione della muratura di rivestimento delle colonne, nei cantinati N°5 e N°6, ricostruzione della medesima in pietra tufo e, nel cantinato N°6 la muratura é stata coperta con una soletta di calcestruzzo di cm.5: ml. 2,95 x 0,25 x 1,00 " 1,75 x 0,35 x 0,75 " 1,75 x 0,35 x 0,05 (soletta di cemento).....L.		35.000
2 - Intonaco alle pareti a tre passate con malta di calce e tufina per civili abitazioni e, imbianchitura a latte di calce a due passate....."		5.200
3 - Foratura del calcestruzzo di fondazione della Palazzina per la fuoriuscita delle colonne fognanti, dimensioni: (0,60 x 0,60) x 2 - Via Moretti....."		I5.000
4 - Fornitura di canali fognanti del diametro interni di cm. 15 - ml.4,50 + pezzi speciali e allacci; " 10 " 5,00 + " " " "....."		I7.800
5 - Foratura del calcestruzzo di fondazione da Via Risorgimento; poiché la colonna della fogna nera era ubicata oltre la prima muratura si é eseguito il taglio della muratura pure in calcestruzzo che divide la veranda lavapanni dal vano gabinetto....."		31.000
6 - Sostituzione delle due colonne fognanti con canali del diametro interno di cm.15 e 10 mm rispettivamente - ml.6,60 e ml.4,50 più N°2 curve....."		25.650
7 - Chiusura dei fori con pietra tufo carparo per complessivi mq.2,50....."		6.000
	L.	<u>I35.650</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTIA LIT. (Br.)



PALAZZINA E

SCALA UNICA

APPARTAMENTI N°I - 2 :

I - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio.....L.	61.000
2 - Verniciatura di tutti gli infissi interni ed esterni."	60.000
3 - Revisione dell'impianto elettrico....."	10.000
4 - Revisione della rete idrico-fognante....."	12.000
5 - Soglia in pietra di Trani nel vano letto dell'appartamento N°I....."	8.000
6 - Griglia e coperchio alla fornacetta e portelle alle fornaci dell'appartamento N°2....."	7.000
7 - Tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi dei gabinetti?....."	9.000
8 - Vetri comuni....."	3.000
	<u>L. 170.000</u>

APPARTAMENTI N°3 - 4:

I - Griglie e coperchi alle fornacette; portelle alle fornaci.....L.	18.000
2 - Tutti gli accessori e le guarnizioni ai vari servizi dei gabinetti con sostituzione del rubinetto alla vasca lavapanni....."	11.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e pitturazione di tutti gli infissi....."	120.000
4 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	12.000
5 - Revisione dell'impianto elettrico....."	10.000
	<u>L. 171.000</u>

APPARTAMENTO N°5 - 6 -


I - Risarcimento d'intonaco alla canna fumaria e canna di riscaldamento.....L.	4.500
2 - Ripresa di tinteggiatura a latte di calce colorata ai lavori di cui al N°I....."	1.500
3 - Tutti gli accessori e le guarnizioni ai vari servizi."	9.000
4 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio e ingrassaggio e pitturazione di tutti gli infissi....."	120.000
5 - Revisione dell'impianto elettrico con aggiunta di interruttori;....."	13.500
6 - Tinteggiatura a latte di calce colorata e sostituzione di vetri comuni nel vano soggiorno dell'appartamento N°6.....L.e	8.000
	<u>L. 156.500</u>

TOTALE PALAZZINA E.....L. 838.900

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavotti, 19 - OSTUNI (Br.)



PALAZZINA F

SCALA UNICA

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

CORSO Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone

28

Gli ambienti di questa Palazzina sono stati messi in uso per la fornitura e messa in opera dei materiali qui di seguito riportati:

a) CANTINATI

I - I cantinati di questa Palazzina sono stati sgombrati dai materiali residui di costruzione e, le porte lavate e raschiate per l'abbondante quantità di muffa esistente.....L.	6.000
2 - Verniciatura a due passate delle porte....."	5.500
3 - Revisione degli infissi con la sostituzione delle serrature nei cantinati N°1 e N°3, la fornitura delle chiavi e l'adattamento di queste alle serrature già esistenti.....L.	8.000
4 - Fornitura e posa in opera di portalampade Edison, interruttori ed accessori....."	5.000
5 - Revisione dell'impianto elettrico, fornitura di filo....."	20.000
6 - Fornitura e posa in opera di vetri....."	3.000
	<u>L. 47.500</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA.

I - Pulizia completa del vano scala dai residui e lavaggio del portone d'ingresso dalla muffa.....L.	3.000
2 - Raschiatura, stucchiatura e verniciatura delle porte di accesso all'attico e alla Palazzina....."	8.000
3 - Tinteggiatura a latte di calce colorata a due passate, con pennello e a spruzzo del solo vano ingresso per complessive....."	4.500
4 - Riparazione della porta di accesso alla terrazza e al portone d'ingresso: porta terrazza con aggiunta di listelli, mostre e tenute in ferro per la fissazione della muratura; portone d'ingresso con aggiunta di N°2 fermi porta e riparazione alla serratura, complessivamente....."	10.500
5 - Fornitura e posa in opera della soglia in pietra di Trani alla porta dell'attico e controsoglia al portone di ingresso....."	14.700
6 - Esecuzione di tagli in muratura di calcestruzzo e muratura di pietra tufo carparo per l'allaccio idrico e formazione di cassonetto nella muratura per la installazione del contatore relativo ripristino con intonaco e mattoni....."	10.000
7 - Ripristino del pavimento ingresso e della rampa di scala con mattoni e intonaco di cemento in risarcimento dei saggi di collando....."	5.000

8 -

A riportare.....L. 55.700

	Riporto.....L.	55.700
8 - Fornitura e posa in opera del materiale elettrico come segue: apriporte, olafoniera, pulsantiera a 4 pulsanti indicatori, interruttori Ticino, Relé Verter, 4 pulsanti con targhetta, N°8 lampade da 25....."		25.000
9 - Revisione dell'impianto elettrico a tutta la Palazzina con l'aggiunta di filo ed accessori....."		45.000
IO - Fornitura e posa in opera di tubi in ferro verniciato a protezione delle finestre....."		18.000
II - Fornitura e posa in opera di vetri di cui N°3 da 1,50 x 0,80 e N°2 da 0,80 x 0,80....."		5.000
	L.	<u><u>148.700</u></u>

c) SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE

Per il buon funzionamento della dogna si é reso necessario separare le colonne di scarico, sostituire i canali di plastica e aumentare la sezione. Per realizzare quanto sopra é stato necessario quanto segue:

- I - Demolizione della muratura di rivestimento delle colonne nei cantinati N°3 e N°4, sgombrò del materiale di risulta e ricostruzione della muratura a copertura dei canali.
1,80 x 0,95 x 0,35
2,50 x 1,00
1,80 x 0,95 x 0,05 (soletta di cemento).....L. 26.000
- 2 - Foratura della parete di fondazione in calcestruzzo per il passaggio dei canali e abbassamento del piano di scorrimento in corrispondenza dei cantinati N°3 e N°4.....L. 20.000
- 3 - Fornitura e allaccio con chiusura di canali per la rete fognante del diametro interno rispettivamente di cm. 15 e cm.10, ml.4,50 e ml.5,00 più pezzi speciali....." 24.300
- 4 - Sotto la veranda dell'appartamento contrassegnato con il N°I é stata eseguita la foratura della parete in calcestruzzo di fondazione, in corrispondenza delle colonne fognanti; alla colonna della fogna nera é stata aggiunta la braga poiché quella esistente era rotta e piena di calcestruzzo (solo taglio).....L. 22.000
- 5 - Fornitura e sistemazione di braghe, curve e canali di scarico del diametro rispettivamente di Cm.10 e cm.15 interno: ml.3;50 e ml.6,50....." 28.000
- 6 - Taglio di calcestruzzo cementizio di fondazione lungo la parete che costeggia Via Moretti, lato Est e lato prospettico, per abbassamento del piano di marciapiede per complessivi ml.40 per uno spessore di cm.5 ed una altezza media di cm.20; intonaco della stessa con calcestruzzo cementizio....." 12.000
- 7 - Chiusura dei tagli con calcestruzzo cementizio e con tufi in pietra carparo, per complessivi mq.2,50....." 5.000
- 8 -

IMPRESA EDILE

L. 137.300

CARDONE VINCENZO

Cors. Card. 12 - OSTIA (Br.)

PALAZZINA F

SCALA UNICA

APPARTAMENTI N°I - 2:


I - Griglie e coperchi alle fornacette; portelle e prese di aria alle fornaci.....L.	20.000
2 - Tutti gli accessori e le guarnizioni ai vari servizi dei gabinetti.....L.	9.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e pitturazione di tutti gli infissi con sostituzione del cassonetto nel vano soggiorno dell'appartamento N°I con sostituzione dell'avvolgitore dell'avvolgibile e cinghia....."	I20.000
4 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	I2.000
5 - Revisione dell'impianto elettrico....."	I0.000
6 - Vetri comuni....."	4.000
L.	<u>I75.000</u>

APPARTAMENTO N°3 - 4:

I - Ai banconi di cucina sono state fornite le fornaci con relative portelle.....L.	I5.000
2 - Fornitura e posa in opera di tutti i servizi igienici e relativi accessori e allacci nei vani gabinetti, esclusa la fornitura di vasche da bagno....."	75.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e, pitturazione di tutti gli infissi....."	I20.000
4 - Revisione dell'impianto elettrico....."	I0.000
5 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	I2.000
6 - Vetri comuni....."	3.000
7 - Tinteggiatura a latte di calce colorata nel vano letto dell'appartamento N°4....."	4.000
L.	<u>239.000</u>

A questa Palazzina é stata fornita una vasca lavapanni, con cavalletti di sostegno, rubinetto e contatore idrico al I° appartamento; fornitura di fioriere a tutti i balconi e relativi ferri di protezione.....L.	30.000
E' stata inoltre costruita la veranda lavapanni all'appartamento N°I con mattoni di terracotta (frangisole) e la travetta di appoggio in calcestruzzo cementizio armato.....L.	35.000
L.	<u>65.000</u>

TOTALE PALAZZINA F.....L. 8I2.500

IMPRESA EDILE
CARDONE VINCENZO
Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)


PALAZZINA G.

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTIA L. (Br.)

SCALA A

Gli ambienti di questa scala, sono stati sistemati e messi in funzione con la fornitura e messa in opera dei materiali qui sotto descritti:

a) CANTINATI

1 - Pulizia dalla muffa e da residui di materiali ivi esistenti e delle relative porte di accesso.....L.	5.000
2 - Pitturazione a vernice delle porte....."	7.500
3 - Fornitura e posa in opera di N°5 vetri....."	4.000
4 - Fornitura e posa in opera con sostituzione di N°3 serrature complete e adattamento di N°3 chiavi....."	5.700
5 - Fornitura di filo elettrico, interruttori, portalempade con relativi allacci e messa in opera....."	25.000
	<u>L. 47.200</u>

b) VANO INGRESSO E SCALA

I - Pulizia completa del vano ingresso.....L.	1.000
2 - Raschiatura, stucchiatura e verniciatura a due passate del portone d'ingresso e delle due porte di accesso alle terrazze....."	5.500
3 - Tinteggiatura a latte di calce colorata a due passate per complessivi mq.80....."	4.000
4 - Fornitura e messa in opera di una plafoniera tipo Marinara a IOOW....."	2.500
5 - Fornitura e messa in opera di: pulsantiera a 6 pulsanti, apriporta elettrico, Relé Verter, N°2 interruttori; N°8 lampada da 25, pulsanti luce....."	13.700
6 - Fornitura e posa in opera di infisso a chiari....."	5.000
7 - Riparazione alle due porte dell'attico con l'applicazione di listelli e tenute in ferro per la fissazione nella muratura....."	15.000
8 - Esecuzione del taglio nella muratura (carparo) per l'allaccio idrico e ripristino....."	4.000
9 - Ripristino del pavimento con la messa in opera di mattoni e la rampa di scala con cemento a chiusura dei saggi praticati durante il collaudo.....L.	2.000
IO - Fornitura e posa in opera delle controsoglie in lastre di pietra Trani.....L.	8.000
II - Fornitura e posa in opera delle soglie alle porte di accesso alle terrazze in lastre di pietra di Trani..."	6.000
I2 - Fornitura e posa in opera, con pitturazione di tubi in ferro a protezione dei balconi per complessivi ml. I4,40....."	36.000
I3 - Fornitura e posa in opera di tondini in ferro a protezione del vano scala, con due passate di pitturazione"	25.200
I4 - Fornitura e posa in opera di vetri comuni di cui N°5 di m.I,50 x 0,80 e N°5 di m.0,80 x 0,80....."	9.500
	<u>L. 137.400</u>

PALAZZINA G

SCALA B

Gli ambienti di questa scala sono stati sistemati e messi in funzione con la fornitura e posa in opera dei materiali qui sotto descritti:

a) CANTINATI

1 - Pulizia di questi dai residui di materiali da costruzione, pulizia delle relative porte di accesso dalla muffa L.	5.000
2 - Pitturazione e verniciatura delle porte....."	7.500
3 - Fornitura e posa in opera di N°2 vetri 0,80 x 9,80....."	1.600
4 - Revisione degli infissi e fornitura di serrature e chiavi	9.000
5 - Fornitura di filo elettrico, interruttori, portalempade con relativi allacci e messa in opera.....L.	30.000
	L. <u>53.100</u>


b) VANO INGRESSO E SCALA

1-- Pulizia completa del vano ingresso.....L.	1.000
2 - Raschiatura, stucchiatura e verniciatura a due passate del portone d'ingresso e delle due porte di accesso alle terrazze....."	5.500
3 - Tinteggiatura a latte di calce colorata a due passate per complessi mq.100.....L.	5.000
4 - Fornitura e posa in opera di materiale elettrico: N°1 apriporta, N°1 plafoniera tipo Marinara, N°1 Relé Verter, N°1 pulsantiera a 6 pulsanti, N°2 interruttori, portalampe, N°8 lampada da 25, Interruttori serie Domino, pulsanti luce scala e filo elettrico.....L.	31.050
5 - Riparazione alle due porte di accesso alle terrazze....."	10.000
6 - Esecuzione del taglio nella muratura carparo e cemento per l'allaccio idrico e sistemazione del contatore con relativo ripristino dell'opera....."	10.000
7 - Ripristino del pavimento con la fornitura e messa in opera di mattoni, intonaco alla muratura e alla rampa di scala con cemento a chiusura dei saggi praticati di collaudo	3.000
8 - Fornitura e posa in opera delle controdoglie in lastre di pietra di Trani.....L.	8.000
9 - Fornitura e posa in opera e pitturazione di tubi in ferro per la protezione dei balconi per complessivi ml.9,70"	24.250
10 - Fornitura e messa in opera di vetri comuni....."	7.000
	L. <u>103.800</u>

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)



PALAZZINA G

SCALA A

IMPRESA EDILE
CARDONE VINCENZO
Corso Cavour, 19 - OSTUNI (BR)
Cardone

APPARTAMENTO N°1

I - Revisione con fornitura di interruttori all'impianto elettrico.....L.	10.000
2 - Fornitura di tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi igienici....."	4.500
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio e ingrasaggio e, pitturazione di tutti gli infissi con fornitura di chiavi alle porte.....L.	65.000
4 - Revisione dell'impianto idrico-fognante con fornitura di N° 2 rubinetti alla lavapiatti.....L.	10.000
5 - Vetri comuni....."	2.000
L.	<u>91.500</u>

APPARTAMENTI N°2 - 3 - 4:

I - Fornitura di tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi igienici.....L.	13.500
2 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrasaggio e, pitturazione di tutti gli infissi....."	180.000
3 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	18.000
4 - Revisione dell'impianto elettrico con aggiunta di interruttori, prese di corrente e filo....."	24.000
5 - Vetri comuni....."	4.000
L.	<u>239.500</u>

APPARTAMENTI N°5 - 6:

I - Tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi igienici; rubinetti ai lavabi e alle vasche lavapanni.....L.	16.000
2 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrasaggio e, pitturazione di tutti gli infissi con fornitura di chiavi....."	130.000
3 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	12.000
4 - Revisione dell'impianto elettrico....."	10.000
5 - Ripresa d'intonaco alla canna fumaria, alla colonna fognante, tinteggiatura a latte di calce colorata....."	2.000
6 - Ripresa d'intonaco con tinteggiatura a latte di calce colorata nel vano soggiorno e cucina dell'appartamento N°5 e nel vano soggiorno e letto dell'appartamento N°6	20.000
7 - Vetri comuni al vano soggiorno dell'appartamento N°5 e al vano letto dell'appartamento N°6....."	2.500
L.	<u>192.500</u>

SCALA B

APPARTAMENTO N°I

- I - Sistemazione con allacci dei servizi: vasca da bagno, vaso con relativa cassetta di scarico, bidet, forniture di

34

ra di lavabo; fornitura di rubinetti alla vasca lavapanni e alla lavapiatti.....L.	40.000
2 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio, pitturazione di tutti gli infissi e fornitura di chiavi....."	65.000
3 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	6.000
4 - Revisione dell'impianto elettrico....."	5.000
5 - Vetri comuni....."	1.000
	<u>L. 117.000</u>

APPARTAMENTI N° 2 - 3:

I - Tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi igienici e cassetta di scarico all'appartamento N°3 L.	16.000
2 - Revisione degli infissi; riparazione, lavaggio, ingrassaggio e pitturazione di tutti gli infissi e fornitura di chiavi....."	130.000
3 - Revisione dell'impianto idrico-fognante....."	12.000
4 - Revisione dell'impianto elettrico....."	10.000
5 - Vetri comuni....."	2.500
	<u>L. 170.500</u>

APPARTAMENTO N°4

I - Fornitura e impianto di: lavabo, vaso con cassetta di scarico, bidet, batteria alla vasca da bagno, tutti gli accessori e rubinetti alla lavapiatti e alla vasca lavapanni.....L.	80.000
2 - Revisione dell'impianto elettrico....."	5.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio e pitturazione di tutti gli infissi....."	60.000
4 - Vetri comuni....."	1.500
	<u>L. 146.500</u>

APPARTAMENTI N°5 - 6:

I - Revisione degli impianti idrico-fognanti.....L.	12.000
2 - Revisioni degli impianti elettrici....."	10.000
3 - Revisione degli infissi: riparazione, lavaggio, ingrassaggio, pitturazione di tutti gli infissi e fornitura di chiavi....."	130.000
4 - Fornitura di cinghie e avvolgitori degli avvolgibili con ripresa di intonaco e pitturazione a latte di calce colorata nei vani letti e soggiorno.....L.	30.000
5 - Tutti gli accessori e guarnizioni ai vari servizi igienici....."	9.000
	<u>L. 191.000</u>

A TUTTI gli appartamenti di questa Palazzina oltre alla fornitura di quanto sopra é stato fornito e messo in opera: fiorere e tondini in ferro a protezione dei balconi dei vani soggiorno per l'incolumità pubblica...L.

TOTALE PALAZZINA G.....L. 1.580.000

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavotti, 19 - 00144 (Br.)

R I E P I L O G O

PALAZZINA	A.....L.	3.290.160
PALAZZINA	B....."	1.095.800
PALAZZINA	C....."	3.115.800
PALAZZINA	D....."	1.433.950
PALAZZINA	E....."	838.900
PALAZZINA	F....."	812.500
PALAZZINA	G....."	1.580.000

T o t a l e.....L. 12.167.110

IMPRESA EDILE

CARDONE VINCENZO

Corso Cavour, 19 - OSTUNI (Br.)

Cardone V