

CALCESTRUZZO CLASSE 225

ACCIAIO Aq. 60+70

AD ADERENZA MIGLIORATA

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14-2-1963)		Intervento N° 1312	stazione appaltante I. A. C. P.
QUARTIERE SELIA BRINDISI			15 _s
LAVORO "11" "RINFORZO" E "RIPRISTINO"			
EDILIZIA	Ing. D'Amico	STRUTTURE	Ing. F. Pini
EDILIZIA	Ing. M. Bolognini	IMPIANTI	Ing. P. Fabbrini
EDILIZIA	Ing. L. Lenzi	PROGRAMMAZ.	Ing. A. Maccari
EDILIZIA	Ing. L. Perrelli	PROGRAMMAZ.	Ing. L. Poli
EDILIZIA	Ing. L. Poli	PROGRAMMAZ.	Ing. R. Romagnolo
EDILIZIA	Ing. F. Pignatelli	COORDINATORE	Ing. A. Maccari
EDILIZIA	Ing. F. Pignatelli	DIREZIONE L.L.	I. A. C. P.
STRUTTURE	Ing. F. Pignatelli		
SOLAI MONOBLOCCO A PIGNATTA RINFORZATA		h. 18+4 cm s. 10 cm l. 50 cm	

Tratteggio delimitante le zone di solaio di diversa armatura

N.B.

- E' assolutamente vietato eseguire fori nelle travi senza preventiva autorizzazione
- Tutte le quote relative a particolari architettonici vanno controllati sui disegni esecutivi
- I dadi vanno centati rispetto ai pilastri

ARMATURA TRAVETTI RINFORZATI E ROMPIRATTA

travetto "a" - 2010 corr. inferiori + 2010 corr. superiori
"b" - 1010
"c" - 1012
"d" - 2012 + 2012 + normale armatura "solaio"
+ staffe 0,6/20 cm

PARTICOLARE DELLA SCALA da n° 23-24

TABELLA GENERALE DEI PILASTRI da n° 7

ARMATURA DEI SOLAI da n° 17

ARMATURA DELLE TRAVI da n° 17

ARMATURA AGGIUNTA NEI DADI da n° 17

2.15.10.00

