

COMUNE DI BRINDISI

Ente committente: **ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Collaudo di lavori di: **"LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO IACP NEL COMUNE DI SAN
PANCRAZIO SALENTINO (BR) – LOTTI 2°
DI VIA SAN PASQUALE E LOTTO 3° DI VIA
SICILIA"**

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (Br)

Impresa: I.C.F. s.r.l. – 72100 Brindisi, Via P. Romano civ. 13.

Contratto: n. di rep.8101 del 12.12.2008, registrato a Brindisi il 29.12.2008
con il n. 594 serie I.


VERBALE DI SECONDA VISITA DI COLLAUDO


L'anno 2009 il giorno 29 del mese di Maggio, a seguito di preavviso,
confermato a mezzo raccomandata a/r


sono convenuti


presso il cantiere dei lavori di cui in oggetto, oltre al sottoscritto collaudatore
dott. Ing. Vincenzo CAVALLO, nominato con atto determinativo n°
19/2009/D del 19.01.2009 dall'Istituto Autonomo Case Popolari, i sigg.:

- 1) Direttore dei lavori dott. ing. Cosimo LONGO;
- 2) Responsabile Unico del Procedimento dott. Ing. Giuseppe DE
ANGELIS;
- 3) in rappresentanza dell'Impresa esecutrice il Legale Rappresentante
geom. SCOTTO Giuseppe;
- 4) il progettista geom. Rocco CAFORIO dello IACP Brindisi;


I.C.F. s.r.l.







A) ATTIVITA' SVOLTE

Il Collaudatore avvia le attività di ricognizione documentale e dello stato dell'arte in continuità con quanto già avviato nella prima visita di collaudo.

In particolare ha preso visione degli atti contabili dai quali si rileva quanto segue:

Situazione contabile

Esaminati i libretti di misure, il registro di contabilità ed il sommario, si è riscontrato che *la contabilità è ferma*

al 1° SAL come da precedente stato in data 13.5. u.s.

È in corso di redazione, ma non è stato ancora emesso, il 2° SAL.

Sono stati emessi n. *1* SAL e relativi certificati di acconto per l'importo liquidato complessivo di *€....*

[Signature]
[Stamp]

[Signature]
[Signature]

B) RICOGNIZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Collaudatore dott. Ing. Vincenzo CAVALLLO con gli altri intervenuti alla visita, a partire dalle ore 12:30 ha effettuato una ricognizione dei lavori. In particolare ha riscontrato quanto segue:

Stato attuale dei lavori

La ricognizione è stata condotta con la cartella presente della D.L. e dell'impresa e del RUP. Ha fatto verificare il completamento delle opere di rifacimento della facciata di entrambi i lotti e meno di aspetti trasversali. Sono invece, in corso di esecuzione le opere di sistemazione laterale e rifacimento alcune parti in cemento. L'opera di sistemazione completamente rifacendo per le parti individuate dalla D.L. Sono in fase di esecuzione anche delle piccole opere di completamento in cemento.

In relazione all'aspetto documentale si richiede che si chiede alla D.L. di fornire e fornire copie della documentazione fotografica e delle accettazioni dei materiali richiesti.

Ad oggi non sono ancora stati effettuati le osservazioni come da progetto.

I.C.T. S.r.l.
C. T. S.r.l.

Sono state effettuate n. riprese fotografiche per essere allegate al presente verbale.

Alle ore 13.25 è ultimata la 2^a visita di Collaudo in corso d'opera e viene redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

San Pancrazio Salentino, li 29.05.2009

Per l'impresa

A. C. F. s.r.l.

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

Il Collaudatore