

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 2° alloggio già occupato dal Sig. TANZARELLA
Pasquale Via Vittorio Veneto Scala A Int. 11

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

L'anno millenovecento 64 il giorno diciannove del mese di
settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
Tanzarella Pasquale ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti pianzo; letto matrimoniale;

cucina; esso con attiguo ripostiglio; ingresso;
CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI finestre in buone condizioni
maniglie e vetri martellati sono sani;

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI in buone condizioni
numerosi, non funzionali;

CONDIZIONI DELLA COLORITURA finestre interne anidure,
finestre in buone condizioni;

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA a colla in buone condizioni;
solo nella cucina scolorito ad olio b=1,65;

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO in buone condizioni
energia a fattime; interruttori da incasso tipo trieco-

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI lavabo cucina in
ceramica smaltata - fustellato sopra per cm. 60; Tazza nuda

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI marmitte e marmo terzoletta
nella cucina ed ingresso in buone condizioni. Il resto *

V A R I E marmitte in colori -
manca la cucina ceramica al suo posto anche
fustellatura 1,35 x 0,75 - Apertura con buche in cemento
dura del tipo che a sua volta è stato di tipo vecchio

BRINDISI, li 19/9/64 un ripostiglio -

IL CONDUTTORE

L'INCARICATO

Tanzarella Pasquale

Madellus

- contatore n° 1933683 - staccato - Tanzarella Pasquale

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 2° alloggio già occupato dal Sig. LUCERI
Aldo Via Vittorio Veneto Scala B Int. 24

L'anno millenovecento 64 il giorno diciannove del mese di settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig. Bino Francesco e Mariudi Teodoro ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 5 comprendenti pranzo; letto matrimoniale;
corridoio; bagno; cucina;

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI Porta d'ingresso in
condizioni mediane; forata nella struttura - buona
in condizioni buone ma con maniglie non funzionali;

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI in condizioni mediane;
e cadenti nella finestra; alcuni sono tarlati;
qualche vetro rotto;

CONDIZIONI DELLA COLORITURA bianca per gli esterni;
mediana per gli interni; cerniere non funzionali;

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA a colla in condizioni
mediane;

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO a plettina in forte
stacca - interruttori e fusibili tipo vecchio in opera -

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI sanitari; cucina
in buono stato - fustellatura 450x950 -

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI in cattive condizioni - marmo
vecchio;

V A R I E oltre alla cassa del cuscino con tavollette
anche un lavabo da 60x42 e sul lavabo =
fustellatura 2,60x0,30;

BRINDISI, 11 19/9/64

IL CONDUTTORE

L'INCARICATO

Mariudi Teodoro (Teste)
Bino Francesco (Teste)

[Firma]

Conduttore stesso in esatta con l'arredetto.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 90 alloggio già occupato dal Sig. GRISANZIO
Isabellia Via Vittorio Veneto Scala A Int. 12

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

L'anno millenovecento 64 il giorno diciannove del mese di
settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig. TRIASSI, Gallieno e De Donato Antonio ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 6 comprendenti franco; letto matrimoniale;
letto piccolo; ingresso; corridoio; cesso.
CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI buone - strutture buone.

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI oltranzati per intarsi-
e terlati; esecuzioni non funzionali;

CONDIZIONI DELLA COLORITURA buona per le pareti;
permanente per le finestre; buona per il portone;
CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA a colle in buone condizioni
nella stanza secondo col d'io per altissima d. ml. 1,50
CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO a pittura da rifare;

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI buone esecuzioni
con relative pertubature con due pertub. rotte; livello
CONDIZIONI DEI PAVIMENTI in cemento perigliato con
pertubature h = 0,40;

V A R I E Tavole fuori tavola; livello con pertubature
0,60 x 0,60; perimetri in buone condizioni;
controgli in numero da cui 2 sotto le finestre;

BRINDISI, li 19/9/64

IL CONDUTTORE

L'INCARICATO

Triassi Gallieno
De Donato Antonio

[Firma]

Quotatore n° 3400550

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 2° alloggio già occupato dal Sig. BINO
Giovanni Via Vittorio Veneto Scala B Int. no 22

L'anno millenovecento 64 il giorno diciannove del mese di
settembre, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico
co Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
Bino Francesco figlio ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 6 comprendenti vano piano; letto matrimoniale
letto piccolo; corridoio; cucina; vano esso con sola
CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI buono - economici Tessu
in ottime condizioni;

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI mediocre - ammucchiato
poco funzionali -

CONDIZIONI DELLA COLORITURA mediocre -

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA buono e ^{cotta} ~~cotta~~ trame
il vano letto piccolo e corridoio inghiottiti e duecento.

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO e ^{fattoria} ~~fattoria~~ mediocre
intermittenti incassati in opera / tipo t. c. vano piano e

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI buono - terra WC. bagno
lavelli in marmo 0,87 x 0,62 con sottostante ripostiglio -

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI mediocre - alcuni mattoni rotti -
ammucchiati ammucchiati -

V A R I E esiste un piccolo cucina l'estremità di mite
ammucchiata alla superficie occupata - pastiglie 20x20 nel
davella; controbalconati in marmo alle finestre -
franchi e vetri tranne la cucina; i vetri sono rotti -

BRINDISI, 11

IL CONDUTTORE

Bino Francesco

L'INCARICATO

[Firma]

contatore luce n° 3400122 - Lettura n° 803 = Bino Francesco