

RELAZIONE

La costruzione di cui alla legge 28/3/68 n°422 realizzata in Ostuni dall'Impresa Dott.Ing.Olindo Angelini è stata da tempo ultimata e collaudata. Detta costruzione è limitrofa alle Abilag realizzate nella stessa contrada Marangia-Legorgole sulla via per San Michele Salentino. Sin dal 30/1/79 erano state rivolte al Comune e all'ENEL e EAAP richieste di allacciamento, essendo dette costruzioni ultimate e dovendo procedere alle sistemazioni esterne. In data 13/8/81 veniva riproposta la richiesta di allacciamenti con sollecito rivolto al Comune per il completamento della graduatoria definitiva, essendo il manufatto già ultimato e collaudato e tenuto nel frattempo ancora in custodia gratuita dall'Impresa. A seguito di richiesta da parte dell'EAAP, venivano inoltrati domanda e bollettini di versamento per l'allaccio idrico e fognante, nonché piano quotato e licenza di costruzione relativi al fabbricato. Il 15/2/82 veniva ^{foto} richiesta con Racc.Espresso diretta al Sindaco per sollecitare l'espletamento della graduatoria ed alla richiesta di un'adeguata guardiania agli alloggi onde evitare atti vandalici ed eventuali occupazioni abusive.

Successivamente il 5/5/82 veniva rinnovata la richiesta al 1° ENEL - EAAP e COMUNE per sollecitare provvedimenti atti a scongiurare atti vandalici al cantiere e per provvedere agli allacciamenti. In data 1.7.82 dando riscontro alla richiesta EAAP veniva confermato all'EAAP la regolare richiesta con relativi bollettini per allacciamento idrico e fognante nonché licenza di costruzione e piano quotato redatto dallo I.A.C.P. a seguito di sopralluogo per la determinazione della quota di pozzetto di arrivo delle palazzine. In data 7.7.82 veniva inviata copia del progetto all'ENEL per la redazione del preventivo di spesa relativo alle montanti elettriche. In pari data si sollecitava il Comune di Ostuni a voler dar corso alle gratuatorie e al sollecito per la guardiania avendo il personale riscontrato in data 6/7/82 i vetri in frangimento al PT della Scala A, e la impossibilità di determinare danni. In un successivo sopralluogo non si erano riscontrate tracce di vandalismo se non quello della finestra al P.T.. Il Comune, dal canto suo, non ha mai dato esito a dette richieste. In data 9/6/83 a seguito di segnalazione, il personale tecnico I.A.C.P. ha effettuato sopralluogo da cui è scaturita l'allegato "sopralluogo Tecnico".

Brindisi 10/6/83

IL COORDINATORE
DEL SERVIZIO
(Dott. Arch. *[firma]*)