

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 15 dell'O. d. G. 25.2.1969 n. 1600  
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

CASE PER I SENZA TETTO IN BRINDISI -E.L.P.-PALAZZINE N = O = P = VIA  
MARCHE = N.40 ALLOGGI = PERIZIA DI RIPRISTINO E DI MANUTENZIONE GENE-  
RALE.=

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

La Ripartizione Tecnica di questo IACP, con nota n.9959 in data 3.12.1968, ha trasmesso a questa Presidenza la perizia dei lavori di ripristino e di manutenzione generale da eseguire alle Case per i Senza Tetto in Brindisi - Palazzine N-O-P- di Via Marche.

Detta perizia prevede che la spesa sia di lire 9.000.000= di cui £.7.000.000=per lavori di ripristino degli attici e £.2.000.000= per lavori di riparazione generale degli infissi esterni, tinteggiatura e verniciatura.

Corre l'obbligo far presente che a suo tempo fu redatta da questo Istituto una analoga perizia di ripristino che fu trasmessa al Genio Civile di Brindisi e respinta perchè non ammessa a finanziamento.

Poichè detti lavori si sono appalesati indispensabili, stante il precario assetto statico di detti attici, si invita questo Consiglio a voler deliberare in ordine al presente problema.

A tal proposito si fa presente che la situazione che si è venuta a creare non è dipendente da carenze ~~strutturali~~ nella esecuzione dei lavori di manutenzione, ma è da attribuirsi esclusivamente a difetto di costruzione.

Si pone, altresì, nel dovuto risalto che trattasi di opere non di proprietà dell'IACP nè da esso eseguite, ma di proprietà dell'Erario, costruite a sensi dell'art. 10.4.1947 n.231.

Seduta Consiliare

del - 1 MAR. 1969

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 1721

SI APPROVA

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la nota n.9959 in data 3.12.1968 della Ripartizione Tecnica;
- vista la perizia dei lavori di ripristino e di manutenzione generale da eseguire alle case per i Senza Tetto in Brindisi - Palazzine N-O-P di via Marche, redatta dalla predetta Ripartizione Tecnica;
- visto che la spesa, occorrente per la esecuzione dei lavori di cui trattasi, ammonta a £.9.000.000=, di cui £.7.000.000= per i lavori di ripristino degli attici e £.2.000.000= per lavori di riparazione generale degli infissi esterni, tinteggiature e verniciatura;
- accertata la impellente necessità di eseguire detti lavori, stante il precario assetto statico di detti attici;
- considerato che lo stato attuale degli attici non è da imputarsi a carenze manutentive, bensì a difetti di origine insiti nella costruzione;
- considerato, altresì, che gli stabili di cui trattasi sono stati realizzati a cura ed a completo carico dello Stato;
- ad unanimità di voti

566E66L66I66B66E R A

- 1°) di autorizzare la esecuzione dei lavori, stante la impellente necessità di eseguire le opere, con finanziamento delle spese mediante anticipazione per conto del Ministero dei LL.PP.;
- 2°) di esperire ogni azione presso l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi perchè da parte del Provveditorato Regionale alle OO.PP. possa autorizzarsi il rimborso delle somme che si andranno ad anticipare, stante la natura delle opere da eseguire, configurabili come lavori di somma urgenza, finanziabili con i fondi del D.L.C.P.S. 10.4.47, n.2618--

Per copia conforme  
Brindisi, li 1 MAR 1969  
IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
(Dott. Ing. Giovanni Roma)