



in legno

in fe



|                                                |                          |                    |                   |                                  |          |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| GESTIONE CASE LAVORATORI<br>(classe 14-2-1963) |                          | Intervento N° 1312 |                   | -salazione appaltante<br>I A C P |          |
| QUARTIERE SELIA BRINDISI                       |                          |                    |                   | del. M. 99                       | 24       |
|                                                |                          |                    |                   | del. 999                         |          |
| EDIFICI TIPO D e C n° 2 e 3 4                  |                          |                    |                   | archivio                         |          |
| LOTTO A2                                       | DETTAGLI INFISSI ESTERNI |                    | 1-10-1-1          |                                  |          |
| EDILIZIA                                       | Ing. G. Angelini         | STRUTTURE C        | Ing. F. Piro      | nota                             |          |
| EDILIZIA                                       | Ing. M. Bologna          | IMPIANTI           | Ing. D. Fabretti  |                                  |          |
| EDILIZIA                                       | Ing. L. Lenoci           | PROGRAMMA 2        | Ing. R. Maida     |                                  |          |
| EDILIZIA                                       | Ing. L. Ferraro          | PROGRAMMA 2        | Ing. L. Poli      |                                  |          |
| EDILIZIA                                       | Ing. L. Poli             | PROGRAMMA 2        | Ing. E. Romagnolo |                                  |          |
| EDILIZIA                                       | Ing. F. Pignatelli       | COORDINAMENTO      | Ing. A. Maida     |                                  |          |
| EDILIZIA                                       | Ing. S. Pirata           | DIREZIONE LL       | I. A. C. P.       |                                  |          |
| STRUTTURE C                                    | Ing. F. Di Girola        |                    |                   |                                  | condotta |
|                                                |                          |                    |                   | vista                            |          |