

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN CISTERNINO+

Via Liguria - n.1 fabbricato - Legge 22/10/1971,n.865

art.68/a - canale A

IMPRESA: Francesco SARDELLA - Fasano (Br) -

IMPORTO a base d'asta.....L. 67.620.000.=

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 33% depurato

dello 0,20 per fidejussione L. 89.754.731.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.4

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno diciannove del mese di settembre, nel cantiere dei lavori suddetti si sono trovati:

- Il Dott.Ing.Antonio LONGO - Direttore Tecnico I.A.

G.P.;

- L'Impresa Francesco SARDELLA - titolare dell'Impresa suindicata;

- Il dott.Ing.Giovanni SABATINO - Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.5706 del 16/2/1976 registrato

a Brindisi il 24/2/1976 al n.869 Mod.I°;

VISTO il verbale di consegna del 5/3/1976;

VISTO il verbale di sospensione del 12/3/1976;

VISTO il verbale di ripresa dell'1/6/1976;

VISTO il verbale di sospensione del 14/9/1976;

VISTO il verbale di ripresa n.2 dell'1/1/76;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 4/3/1977;

VISTO il verbale di ripresa del 15/6/1977;

CONSIDERATO che attutoggi il Comune di Cisternino non ha provveduto a fornire di pubblici servizi la zona ed in particolare l'acqua e la fogna, al fine di evitare errate ubicazioni dei collettori terminali a servizio della palazzina.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ritenendo che allo stato attuale i lavori non possano proseguire ed in modo particolare quelli relativi alle opere di sistemazione esterna, ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena sarà possibile conoscere la esatta posizione delle opere terminali da realizzare.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Francesco SARDELLA)

Dott. Ing. Giovanni SARATINO)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto;

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaels VISCHETTO)

