

RELAZIONE TECNICA

Le modifiche delle quali è oggetto la presente relazione sono da apportarsi al "Centro Sociale" nel piazzale Sicilia di Brindisi. Onde ovviare all'inconveniente che i ragazzi scavalchino le cancellate, vengano a deturpare le aiuole e ad asportarne i fiori, si è pensato di modificare opportunamente i prospetti : Nord-Ovest, Sud-Est e Est Sud-Est, come da disegno allegato. Per quel che riguarda il prospetto Est Sud-Est basta vedere il disegno del prospetto Sud-Est essendo le modifiche della stessa ~~NATURA~~ natura, non ho ritenuto opportuno rifare il disegno. Lo spessore dei ferri sarà lo stesso di quello della parte sottostante e, per quel che riguarda i prospetti Sud-Est e EST ~~Sud~~-Est i bracci sporgenti sono inclinati di 30° rispetto alla orizzontale. La parte da modificare è quella segnata in rosso.

Il Tecnico
Geom. Salvatore Venera
(Geom. Salvatore Venera)