

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria alle case Popolari
in OSTUNI LOTTI N° 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°.

Il sottoscritto Direttore Tecnico Dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

CERTIFICA

Che nessuna spesa é stata sostenuta per i lavori oltre
quelli riportati nello stato/ finale e già collaudati.=
Per tanto i lavori si devono intendere definitivamente
chiusi.

BRINDISI 20/9/ 1973



IL DIRETTORE TECNICO IACP
(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)