

Lecce, lì 22/2/1972



e, p.c.

Spett.le Impresa ANTONIO MANCINI

Via Egnazia, 6

F A S A N O

Al SIGNOR PERRUCCI GIUSEPPE

Presidente Coop.va "CASA E
GIARDINO"

Via Don Gnocchi c.n.

B R I N D I S I

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

OGGETTO: Lavori di costruzione di un Lotte di Case per i So-
ci della Soc. Coop.va Edilizia "CASA E GIARDINI"
in Brindisi Viale Cappuccini. Legge 14/2/1963 n.60.-

ORDINE DI SERVIZIO N. 2

Il sottoscritto direttore dei lavori di cui sopra
avendo constatato, a seguito delle recenti piogge,

- 1) che il serbatoio in ferro del gasolio si è sollevato pro-
vocando notevoli danni alle tubazioni di alimentazione;
- 2) che non è stato ancora provveduto a rivestire il muro di
prospetto (circa 6.00 mq.) con i listelli del tipo messi
in opera;
- 3) che non è stata ancora completata l'installazione della
ringhiera in ferro sul terrazzo (ne mancano circa ml. 1,50);
- 4) che non è stato ancora eseguito l'idrorepellente ai muri
esterni in carparo;
- 5) che non è stato ancora applicato il rivestimento murale
del tipo Resinflex ai muri scala;
- 6) che non è stato eseguito l'impianto di illuminazione al
portico;

7) che vi è ristagno d'acqua piovana sul terrazzo;
ritenute che le opere di cui sopra sono urgenti ed indiffe-
ribili,

O R D I N A

all'Impresa Mancini Antonio di rimuovere il serbatoio del
gasolio completamente ed a realizzare il complesso secondo
i disegni di contratto; di completare il rivestimento della
facciata con listelli identici a quelli già impiegati, di
completare la ringhiera in ferro sul terrazzo; di eseguire
l'idrorepellente ai muri esterni in carparo; di applicare
il rivestimento murale del tipo Resinflex ai muri scala; di
eseguire l'impianto di illuminazione al portico; di rivede-
re le pendenze del terrazzo per eliminare il ristagno della
acqua piovana; di eseguire le opere di cui sopra nel termi-
ne perentorio di giorni 15 a decorrere dal 24/2/1972, signi-
ficando sin d'ora che in caso di mancata esecuzione si prov-
vederà a termini di legge.

- Il presente ordine di servizio è redatto in doppio
"esemplare perchè uno venga restituito al sottoscritto debi-
-tamente firmato in segno di ricevuta e di adempimento.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)

