

For. ellw

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI**

I.A.C.P.
BRINDISI
Prot. N. <u>1286</u>
Data <u>15 FEB 2011</u>

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di E.R.P. in Mesagne -
lotti 8 e 10 via Udine, lotto 9 via D. Chiesa e lotto 11 di via Arno.

IMPRESA: EDILELE s.r.l. - Piazza G. Corianò - 73020 Martignano (Le);

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: BAGNATO LUIGI 3^ Generazione di Costruttori da Brindisi;

CONTRATTO: rep. n° 8660 del 23.08.2010 registrato a Brindisi il 26.08.10 al n° 472 serie 1

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE E RIUNIONE DI COORDINAMENTO N. 2
(Art. 92 D.Lgs 81/08)

L'anno 2011 il giorno 14 del mese di Febbraio il sottoscritto Coordinatore in fase di esecuzione geom. Vittorio SERINELLI ha effettuato una visita nel cantiere di cui all'oggetto al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Impresa: EDILELE s.r.l.

Sig.: MUSTICH Michele

Impresa: EDILELE s.r.l.

Sig.: COLONGHI Mario

Impresa: EDILELE s.r.l.

Sig.: PIZZOLLA SALVATORE

Impresa: _____

Sig.: _____

Impresa: _____

Sig.: _____

Impresa: _____

Sig.: _____

Impresa: _____

Sig.: _____

Impresa: _____

Sig.: _____

Impresa: _____

Sig.: _____

Impresa: _____

Sig.: _____

Impresa: _____

Sig.: _____

Impresa: _____

Sig.: _____

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti:

1) montaggio e smontaggio di impalcature secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle indicazioni del PIMUS;

2) esposizione dei cartellini di riconoscimento e utilizzo dei DPI;

3) comportamento da tenersi in cantiere nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dalla D.L. e C.S.E. e anche nei confronti degli inquilini;

Le decisioni assunte sono state le seguenti :

1) _____

2) _____

3) _____

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che:

- Ogni impresa e lavoratore autonomo presente in cantiere applica le disposizioni pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e applicazione correttamente le relative procedure di lavoro;
- Non vige la necessità di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in quanto non sono intervenute modifiche alle fasi di lavoro;
- Vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attività tra i datori di lavoro nonché la loro reciproca informazione;
- Non ricorrono inosservanze degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs.494/96 e sm.i.;
- Non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente;

(Oppure) Sono state rilevate le seguenti inosservanze:

1) _____

2) _____

In relazione alle inosservanze riscontrate si dispone quanto segue:

1) _____

2) _____

(Oppure) Sono state rilevate le seguenti modifiche delle fasi di lavoro per le quali si rende necessario adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa _____:

1) _____

2) _____

Osservazioni:

- I signori MUSTICH Michele e COLONGHI Mario, erano già presenti nel verbale n° 1 redatto il 10.11.2010, in quanto operai assunti con la ditta sub appaltatrice sopra menzionata. Ora gli stessi operai sono stati assunti dalla ditta appaltatrice a far data del 13/01/2011.

- Il signor PIZZOLLA Salvatore, è stato assunto dalla ditta appaltatrice a far data 01.02.2011

Misaglia assunta per Michele

IMPRESA SUBAPPALTATORE
Rappresentante legale

IMPRESA SUBAPPALTATORE
Capocantiere o preposto

IMPRESA SUBAPPALTATORE
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza

IL COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE
Rappresentante legale

IMPRESA APPALTATRICE
Capocantiere o preposto

IMPRESA APPALTATRICE
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza

visto:

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
