

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

3 MAR. 1982

223

Assegnatario Sig. IPPOLITO GIUSEPPE Comune OSTUNI
 Quartiere Letto/Cant. 10298 Via TAMBORRINI
 Civ. 6 Pal. UNICA Scala C Piano 1° int. 2 Vani ut. 3
 Legge di finanziamento 14.2.1963 N° 60 Anno di ultimazione 1958

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 6341 Fg.di map
 pa 89 Partic. 335 suB. 2 Cat. 4/3 Cl. III° Vani cat. 5,50
 Rendita £. 968

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. Balconi mq. Cantina o box mq. Area scop.
 esclus. mq. in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
 Fg. di mappa Partic. sub. Cat. Cl.
 Con.cat.mq. Rendita £.

CONFINANTI ALLOGGIO NORD VANO SCALA C
 SUD LARGO TAMBORRINI
 EST ORTO PRIVATO INT. 2
 OVEST ORTO PRIVATO INT. 1

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI NORD AREA COMUNE -
 SUD VIA TAMBORRINI
 EST VIA TAMBORRINI
 OVEST AREA COMUNE

PARTI ED AREE COMUNI AREA COMUNE COME DA PLANIMETRIA

PARTI ED AREE CONSORTILI

IL COORDINATORE
 Servizio Risanamento - Patrimonio
 (Geom. Vito Savino)




IL COORDINATORE GENERALE
 (Dott. Ing. Antonio MANGO)

Comune di OSTUNI
Provincia di BRINDISI
CANTIERE n° 10298
Fabbricato Unico
Località:

n° CIV. Int. 2-


6

Via Stazione - n° civ. /C /D



ALLEGATO A

LARGO F. TAMBORRINI



IL COORDINATORE
Servizio Risanamento

Savino




IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Longo

CANTIERE N° 10298
Fabbricato Unico
Località:
Via Stazione - n° Civ.

RISCATTO

ALLEGATO B



IL COORDINATORE
Servizio Risanamento - Patrimonio
(Geom. Vito Savino)



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)