



200
166




10
60
10

calcestruzzo armato
vibrato, granigliato, lucidato







10
35
20
20
15

calcestruzzo armato
vibrato a faccia a vista



Schermo chiaro in
policarbonato



GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14-2-1961)		Intervento N° 1312		stazione appaltante L.A.C.P.	
QUARTIERE SELIA BRINDISI				31	
Particolari panchine, elementi illumi LOTTO A ₂ nauti e pavimentazione esterna 1:10					
EDILIZIA	Ing. G. Angelini	STRUTTURE - C	Ing. E. Piro		
EDILIZIA	Ing. M. Balogues	AMPLIAR EL.	Ing. P. Ferrarini		
EDILIZIA	Ing. U. Leone	PROGRAMMAZ.	Ing. E. Maldari		
EDILIZIA	Ing. F. Peretti	PROGRAMMAZ.	Ing. E. Piro		
EDILIZIA	Ing. L. Piro	PROGRAMMAZ.	Ing. E. Romanazzi		
EDILIZIA	Ing. E. Pignatelli	COORDINATORE	Ing. E. Maldari		
EDILIZIA	Ing. G. Piro	DIREZIONE EL.	L.A.C.P.	controllo	visto
STRUTTURE - C	Ing. F. D'Alonzo				