

6210

18 AGO. 1970

RACCOMANDATA

-Spett.le Impresa Pietro PUTIGNANO
Via U. Giordano, 2

NOCI

OGGETTO: Legge 30/12/60 n. 1676 costruzione per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in Francavilla Fontana

In esito alla nota 56970/9 del 10/8/70 si precisa che, a seguito del sopralluogo effettuato dal Personale Tecnico di questa I.A.G.P., la rottura del vetrino di spia alla lesione non è dovuta a cause accidentali esterne, perchè tutte le altre lesioni, precedentemente risarcite da cedente Impresa, si sono riaperte denunciando un continuo movimento delle strutture murarie. Inoltre gli altri vetriani sono rimasti intatti perchè non interessati direttamente dalle lesioni che si sono riaperte in altre poste.

Considerato che il cedimento è avvenuto in piena stagione estiva è da escludere che la causa sia da ricercare nella mancata sistemazione di aria della parte posteriore della Palazzina.

Pertanto, si invita cedente Impresa ad effettuare un più attento sopralluogo e far conoscere quali provvedimenti intende adottare.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff. Com. te U.G. VALLARINO)