




finestre locali porticato F₃ F₄ F₅
sezione



pianta



portoncino d'ingresso in ferro tipo P rapp.1:10



GESTIONE CASE LAVORATORI LEGGE 14-2-63 N. 60.		STAZ. APP. I.A.C.P. BRINDISI	
Programma d'intervento N. 1069 per costruzioni di N. 12 alloggi in Francavilla Fontana (Brindisi) Località: S. LORENZO		2-7-1968	13
PROGETTO ESECUTIVO: OPERE IN FERRO			
ARCH. SANTUCCIO CONCETTO	PROGETTISTA		