

PIER MARCELLO CORRADO


IMPRESA COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - IDRAULICHE

72100 **BRINDISI** - Corso Roma, 101 ☎ 22085

RACCOMANDATA

Brindisi li 30 giugno 1969

OGGETTO: Fornitura solai ns. cantiere GESCAL Rione S. Elia-Brindisi-



⇒ **e.p.c.,**

SPETT/LE
C.I.L.A.
Via Passarelli, 50
MATERA

SPETT/LE
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via Casimiro, 9
BRINDISI

Vi comunichiamo che abbiamo riscontrato che i ferri di armatura dei pannelli del solaio n.14 relativo alla quarta copertura dell'elemento 8B, non sono interamente avvolti nella malta cementizia di confezione dei pannelli stessi, aderiscono cioè al laterizio.

Chiediamo, pertanto, che sia posta la massima cura nella confezione dei pannelli, sì da evitare gli inconvenienti di cui innanzi.

Precisiamo che, ove tali inconvenienti dovessero ancora verificarsi, saremo costretti a non accettare i Vs. materiali.

Distinti ossequi.

CORRADO PIER MARCELLO - BRINDISI