

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in Brunico (Prov. _____)
Via San Sepolcro n. 1 Sc. B Piano
Int. 1 Cantiere n. 2835

L'anno millenovecento cinquantatré addì 4 del mese di
Settembre in Brunico si è proceduto da parte
del Signor Donatelli Sr. Michele

nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor Ing. Giovanni Roma
nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla con-
segna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor Finella Alessandro

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. 6 vani legali, è composto di
n. 4 vani utili oltre: (1) loggia-cucina - corridoio

2) l'appartamento ha pavimenti in moquette grigia
e pareti finite a intorno di colore; bussole ad una o due partite,
di cui alcune piene ed altre a vetri in legno abete

Le pareti della cucina e del bagno hanno balze maiolicate in corrispondenza degli apparecchi
non hanno Le finestre
sono con sportelli a vetri e serrande avvolgibili. Esse sono verniciate a
persiane a due partite

olio nel lato esterno, a olio nel lato
interno; le bussole sono pure verniciate a olio

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corre-
dato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

- a) banco di fuoco a legna con fornello in ghisa e for. per caldaia
e relativa cappa;
- b) vasca per lavare in cemento grigia forata nella vasca
~~cucina a gas (o elettrica) a~~ con n. fornelli;
- c) lavandino e scolapiatti in ghisa porcellanata
- d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

- a) vaso da scarico in porcellana con copertura in legno
- b) vasca da bagno a sedile in ghisa porcellanata
- c) lavandino in porcellana

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze,
lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

Le parti del tabulatus fanno funzione lentamente -
OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;

b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti;

c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

con contatore che nell'ingresso

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *Finella Alessandro* assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì *4-9* 1953 ore *16.30* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Finella
L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Finella n. *4-9* - 1953

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

IL RAPPRESENTANTE

Finella
L'INCARICATO REGIONALE

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in

Via

Brunisini
Via degli Abuzzi

n.

(Prov.

Sc.

Piano

Int.

2

Cantiere n.

2815

L'anno millenovecento *enipuanata* addì *4* del mese di *settembre* in *Brunisini* si è proceduto da parte del Signor *Donatelli Sr. Michele*

nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento del Signor *Ing. Giovanni Roma*

nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor *Brino Francesco*

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. *6* vani legali, è composto di n. *4* vani utili oltre: (1)

2) l'appartamento ha pavimenti in *marquette granigliate* e pareti finite a *chiusura di calce*; bussole ad una o ~~due~~ partite, di cui alcune piene ed altre a vetri in *legno abete*

Le pareti della cucina e del bagno ^{hanno} ~~non hanno~~ balze maiolicate. ^{in corrispondenza degli apparecchi} Le finestre sono con sportelli a vetri e ^{serrande avvolgibili} ~~persiane a due partite~~. Esse sono verniciate a *olio* nel lato esterno, a *olio* nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a *olio*

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

- a) banco di fuoco a *legno* con *fornellu in ghisa e foro per caldaia* e relativa cappa;
- b) *vasca per lavare in cemento granigliato fosta sulla muratura* cucina a gas (o elettrica) a *con n. fornelli;*
- c) lavandino e scolapiatti in *ghisa forcellanata*
- d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

- a) vaso da scarico in *porcellana* con copertura in legno
- b) vasca da bagno a sedile in *ghisa forcellanata*
- c) lavandino in *porcellana*

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

Unità in via Garibaldi
OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;

b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti; *con contatore chiavi nell'ingresso*

c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

2 copie note - **OSSERVAZIONI E RISERVE** *firmare il notaio nella tenuta centrale*

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *Bruno Francesco* assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì *4-9* 1953 ore *16:30* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso, in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Bruno li, *4-9-1953*

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Bruno Francesco

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

IL RAPPRESENTANTE

Francesco Rossi

L'INCARICATO REGIONALE

Liberto

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in Brusson (Prov. AO)
Via Luca Segh. Brussoni n. 1 Sc. B Piano
Int. 3 Cantiere n. 2835

L'anno millenovecento cinquantatré addì 4 del mese di
Settembre in Brusson si è proceduto da parte
del Signor Dott. Dr. Michele
nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor Lug. Giovanni Roma
nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla con-
segna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor Giuseppe Matteo

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

- 1) l'appartamento, costituito di n. 6 vani legali, è composto di
n. 8 vani utili oltre: (1) bagno, cucina, cantina
- 2) l'appartamento ha pavimenti in moquette granitica
e pareti finite a lavoro di calce; bussole ad una o due partite,
di cui alcune piene ed altre a vetri in legno abete

Le pareti della cucina e del bagno ^{hanno} ~~non hanno~~ balze maiolicate ^{in corrispondenza degli apparecchi}. Le finestre
sono con sportelli a vetri e ^{serrande avvolgibili} ~~persiane a due partite~~. Esse sono verniciate a
olio nel lato esterno, a olio nel lato
interno; le bussole sono pure verniciate a olio

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corre-
dato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

- a) banco di fuoco a legna con fornelli in ghisa e for. per caldaia
e relativa cappa;
- b) ~~vasca per lavare in cemento granitico sotto la veranda~~
~~cuocina a gas (o elettrica) a~~ ^{con n.} for. per fornelli;
- c) lavandino e scolapiatti in ghisa porcellanata
- d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

- a) vaso da scarico in porcellana con copertura in legno
- b) vasca da bagno a sedile in ghisa porcellanata
- c) lavandino in porcellana

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze,
lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

Unidita in corrispondenza degli scarichi.
OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;

b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti;

c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

con contatore civ. nell'ingresso
Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

forature di muratura alle montine delle porte.
OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor

Bruno Matteo
assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì **4-9** 1953 ore **16.30** la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Bruno Matteo
L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

IL RAPPRESENTANTE

[Signature]
L'INCARICATO REGIONALE

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in

Via

Brunin
via degli Abussi

(Prov. */*)

n. */*

Sc. *B*

Piano

Int. *H*

Cantiere n. *9815*

L'anno millenovecento *cinquanta* addì *4* del mese di *settembre* in *Brunin* si è proceduto da parte del Signor *Donatelli Tr. Miele*

nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento del Signor *Ing. Giovanni Ronca*

nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor *Signatario Prossimo*

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. *6* vani legali, è composto di n. *H* vani utili oltre: (1)

2) l'appartamento ha pavimenti in *marquette granigliate* e pareti finite a *stucco di calce*; bussole ad una o due partite, di cui alcune piene ed altre a vetri in *legno abete*

Le pareti della cucina e del bagno ^{hanno} ~~non hanno~~ balze maiolicate. Le finestre sono con sportelli a vetri e ^{serrande avvolgibili} ~~persiane a due partite~~. Esse sono verniciate a

olio nel lato esterno, a *olio* nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a *olio*

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a *legna* con fornello in *ghisa* e *foro per caldaia* e relativa cappa;

b) *vasca per lavare in cemento granigliato / porte nelle verande*
~~cucina a gas (o elettrica) a~~ ^{con} ~~fornelli~~

c) lavandino e scolapiatti in *ghisa forata*

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in *porcellana* con copertura in legno

b) vasca da bagno a sedile in *ghisa forata*

c) lavandino in *porcellana*

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;

b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti;

c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

con contatore div. nell'ingresso

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE

*Ringhiera in m. 7 scale, nella scala centrale
e doghe rette in corrispondenza delle finestre ringhiera*

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor

Pignatario Giovanni

assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì **4-9-1953** ore **16.30** la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Brinetti

Li, **4-9-1953**

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Pignatario Giovanni

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

IL RAPPRESENTANTE

Vincenzo Gombi

L'INCARICATO REGIONALE

Adile

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in Briunin (Prov.)
Via mae Segh. Albuzzi n. Sc. B Piano
Int. 6 Cantiere n. 2895

L'anno millenovecento quarantasei addì 4 del mese di
Settembre in Briunin si è proceduto da parte
del Signor Smatelli Sr. Michele

nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor Ing. Giovanni Roma

nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla con-
segna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor Perronza Antonio

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. 6 vani legali, è composto di
n. 1 vani utili oltre: (1) bagno, cucina, cantina

2) l'appartamento ha pavimenti in marmitte granigliate
e pareti finite a lucida calce; bussole ad una o due partite,
di cui alcune piene ed altre a vetri in legno abete
in corrispondenza degli apparecchi

Le pareti della cucina e del bagno ^{hanno} ~~non hanno~~ balze maiolicate. Le finestre
sono con sportelli a vetri e ^{serrande avvolgibili} ~~persiane a due partite~~. Esse sono verniciate a
olio nel lato esterno, a olio nel lato
interno; le bussole sono pure verniciate a olio

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corre-
dato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a legna con fornelli in ghisa e forni per caldaio
e relativa cappa; vasea per lavare in cemento granigliato porta sulla veranda

b) cucina a gas (o elettrica) a con n. fornelli;

c) lavandino e scolapiatti in ghisa forcellanata

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo. quanti!

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in porcellana con copertura in legno

b) vasca da bagno a sedile in ghisa forcellanata

c) lavandino in porcellana

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze,
lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;

b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti; *con contatore nell'ingresso*

c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

Ad eccezione del muro camera letto pochi lesionato; e dei soffitti, solo da pannello ed infissi pochi presentati. Assenza di umidità - L'impianto scarichi gabinetti e fuochi -

OSSERVAZIONI E RISERVE

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *Carnazza Antonio* assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì *4-9-1953* ore *16.30* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Dr. Martin li, *4-9-1953*
L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Antonio Carnazza

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

IL RAPPRESENTANTE

Fraud Perry

L'INCARICATO REGIONALE

U. Della

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in Brindisi (Prov. Brindisi)
Via Enzo degli Abusi n. 1 Sc. A Piano
Int. 1 Cantiere n. 2835

L'anno millenovecento cinquanta quattro addì 4 del mese di
Settembre in Brindisi si è proceduto da parte
del Signor Donatelli Sr. Michele
nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor Ing. Giovanni Rossi
nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla con-
segna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor De Lorenzi Pietro

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. 3 vani legali, è composto di
n. 3 vani utili oltre: (bagno, cucina, ingresso, ripostiglio conobattente e cantina)

2) l'appartamento ha pavimenti in marmette granigliate
e pareti finite a tintura di calce; bussole ad una 6/4 partite,
di cui alcune piene ed altre a vetri in legno abete

Le pareti della cucina e del bagno ^{hanno} balze in corrispondenza degli apparecchi
sono con sportelli a vetri e serrande avvolgibili. Esse sono verniciate a
olio nel lato esterno, a olio nel lato
interno; le bussole sono pure verniciate a olio

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corre-
dato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a legna con forne in ghisa e foro per caldaia
e relativa cappa;

b) vasca da lavare in cemento granigliato

c) lavandino e scolapiatti in ghisa porcellanata

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in porcellana con copertura in legno

b) vasca da bagno a sedile in ghisa porcellanata

c) lavandino in porcellana

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze,
lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

Manca il fornello in ghisa

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno, con contatore divisione all'ingresso

b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti;

c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI
Scrostature d'intonaco sulle mostrine di alcune porte.
Lesione orizzontale di un muretto divisorio.

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *De Lorenzi Pietro*

assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì 4/9/ 195 3 ore 16.30 la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

De Lorenzi Pietro 4/9/ 195 3.

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

De Lorenzi Pietro

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

IL RAPPRESENTANTE

Giuseppe Viora

L'INCARICATO REGIONALE

Libelli

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in Briugolin (Prov.)

Via San. Segh. Bruschi n. Sc. A Piano

Int. 2 Cantiere n. 2835

L'anno millenovecento cinquantatre addì 11 del mese di settembre in Briugolin si è proceduto da parte del Signor Donatelli Sr. Michele

nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento del Signor Ing. Giovanni Roma

nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor Baldini Piero

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. 5 vani legali, è composto di n. 7 vani utili oltre: (1) bagno, cucina, ingresso, corridoio

2) l'appartamento ha pavimenti in marmette granigliate e pareti finite a stucco di calce; bussole ad una e due partite, di cui alcune piene ed altre a vetri in legno abete

Le pareti della cucina e del bagno ^{hanno} ~~non hanno~~ balze maiolicate. Le finestre sono con sportelli a vetri e ^{serrande avvolgibili} ~~persiane a due partite~~. Esse sono verniciate a olio nel lato esterno, a olio nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a olio

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a legno con 1 fornello in ghisa e foro per caldaio e relativa cappa;

b) vasca per lavare in cemento granigliato forte nella vasca
~~cucina a gas (o elettrica) a~~ con n. 1 fornelli

c) lavandino e scolapiatti in ghisa porcellanata

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in porcellana con copertura in legno

b) vasca da bagno a sedile in ghisa porcellanata

c) lavandino in porcellana

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

Mancava il fornelletto in ghisa
- OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI
*Scoperto il mancante del lavandino in cucina -
per fusione mancante della vaschetta da servizio nel bagno*
d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

- a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;
- b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti; *con contatore div. nell'ingresso*
- c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *Baldini Piero* assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì *1-9* 195 *3* ore *16.30* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Baldini Piero li, *1-9* 195 *3*
L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

IL RAPPRESENTANTE

Spaccini
L'INCARICATO REGIONALE
Abbate

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in Brianza (Prov. _____)

Via via degli Orsini n. 1 Sc. A Piano

Int. 3 Cantiere n. 2815

L'anno millenovecento cinquantaquattro addì 1 del mese di settembre in Brianza si è proceduto da parte del Signor Ing. Suardelli Dr. Michele

nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento del Signor Ing. Giovanni Roma

nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor Caterino Michele

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. 3 vani legali, è composto di n. 3 vani utili oltre: (1) bagno, cucina, ingresso, ripostiglio con latrante e cantina

2) l'appartamento ha pavimenti in marmette granigliate e pareti finite a stuccatura di calce; bussole ad una o due partite, di cui alcune piene ed altre a vetri in legno abete

Le pareti della cucina e del bagno ^{hanno} ~~non hanno~~ balze maiolicate. Le finestre sono con sportelli a vetri e ^{serrande avvolgibili} ~~persiane a due partite~~. Esse sono verniciate a olio nel lato esterno, a olio nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a olio

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a legna con 1 fornello in ghisa e foro per caldaia e relativa cappa;

b) vasca da lavare in cemento granigliato eucina a gas (o elettrica) a confr. fornelli;

c) lavandino e scolapiatti in ghisa porcellanata

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in porcellana con copertura in legno

b) vasca da bagno a sedile in ghisa porcellanata

c) lavandino in porcellana

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

Manca il fornello in gas -

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;

b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti; *con contatore div. nell'ingresso*

c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *Caternis Michele*

assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì *1-9* 195 *3* ore *16.30* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Brunini li, 1-9 1953
L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Dr. Caternis Michele

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

IL RAPPRESENTANTE

[Signature]
L'INCARICATO REGIONALE

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in Briunin (Prov.)
Via Luca Segli Abusasi n. Sc. A Piano
Int. 3 Cantiere n. 2835

L'anno millenovecento undicimilaquattro addì 1 del mese di
Settembre in Briunisi si è proceduto da parte
del Signor Donatella Sr. Michele

nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor Ing. Giovanni Roma

nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor Salvatore Antonio

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. 5 vani legali, è composto di
n. 5 vani utili oltre: (1) bagno - cucina - ingresso - corridoio

2) l'appartamento ha pavimenti in moquette grigia
e pareti finite a lucida di calce; bussole ad una due partite,
di cui alcune piene ed altre a vetri in legno abete

Le pareti della cucina e del bagno ~~non hanno~~ ^{hanno} balze maiolicate. Le finestre
sono con sportelli a vetri e ~~persiane a due partite~~ ^{serrande avvolgibili}. Esse sono verniciate a
olio nel lato esterno, a olio nel lato
interno; le bussole sono pure verniciate a olio

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a legna con fornelli in ghisa e for. precaldaia
e relativa cappa;

b) rosea per lavare in cemento grigio posta sulla veranda
cucina a gas (o elettrica) a con n. fornelli

c) lavandino e scolapiatti in ghisa porcellanata

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in porcellana con copertura in legno

b) vasca da bagno a sedile in ghisa porcellanata

c) lavandino in porcellana

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

*Manca il fornello in ghisa
Vaso da toilette roccia e lavare in ceramica nello scarico*

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;

b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti; *con contatore fis. nell'ingresso*

c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *Polistaro Antonio*

assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì *1-9* 195 *3* ore *16.30* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Brindisi li, *1-9* 195 *3*

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Antonio Polistaro

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA
IL RAPPRESENTANTE

Veratoni

L'INCARICATO REGIONALE

Abelli

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in

Brindisi

(Prov. *Brindisi*)

Via

Mer. S. Sebastiano

Sc. *A*

Piano

Int. *6*

Cantiere n. *2815*

L'anno millenovecento *cinquante* addì *4* del mese di *settembre* in *Brindisi* si è proceduto da parte del Signor *Donatella* Sr. *Michele*

nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento del Signor *Ing. Giovanni Roma*

nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor *Bellano Guido*

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

- 1) l'appartamento, costituito di n. *5* vani legali, è composto di n. *7* vani utili oltre: (1) *bagno, cucina, ingresso, ripostiglio con battente e cantina*
- 2) l'appartamento ha pavimenti in *marmelle granigliate* e pareti finite a *intonaco siccativo*; bussole ad una *o due* partite, di cui alcune piene ed altre a vetri in *legno abete*

Le pareti della cucina e del bagno ^{hanno} ~~non hanno~~ balze maiolicate. Le finestre sono con sportelli a vetri e ^{serrande avvolgibili} ~~persiane a due partite~~. Esse sono verniciate a *olio* nel lato esterno, a *olio* nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a *olio*

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

- a) banco di fuoco a *legna* con fornelli in *ghisa e for for caldaie* e relativa cappa; *vasca per lavare in cemento granigliato*
- b) ~~cucina a gas (o elettrica)~~ a *con n. 4* fornelli;
- c) lavandino e scolapiatti in *ghisa forcellata*
- d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

- a) vaso da scarico in *forcellata* con copertura in legno
- b) vasca da bagno a sedile in *ghisa forcellata*
- c) lavandino in *forcellata*

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):

a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;

b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti;

c) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

Ad eccezione del lavandino e del vano da servizi con linee di rovine - la balconata del giardino è mancante di un'asta. L'asta dovrebbe essere sostituita.

OSSERVAZIONI E RISERVE

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor

assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì 4 settembre 1953 ore 16.30 la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Giuseppe Bellanca

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

IL RAPPRESENTANTE

Francesco Pomy

L'INCARICATO REGIONALE

Walter

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.