

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi – Lotto A/1 – Palazzine A-B-C- Largo del Bon e Piazza Casorati. Perizia di completamento - Legge n° 457/78 – IV Biennio.

IMPRESA: CIRILLO s.r.l. – Brindisi.

CONTRATTO: in data 22.03.2004 n° 6808 di repertorio, registrato a Brindisi il 06.04.2004 al n° 1083 Serie I.

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilacinque, il giorno 23 del mese di settembre alle ore 11,30, giusta convocazione per vie brevi al Responsabile del Procedimento e per conoscenza all'Impresa appaltatrice ed al Direttore dei Lavori, il sottoscritti collaudatori si sono recati presso gli Uffici dell'I.A.C.P. di Brindisi ed ivi hanno avuto la presenza del Geom. Maurizio Spagnolo, assistente e contabilizzatore dei lavori in argomento, del Sig. Bruno Guerra, legale rappresentante dell'Impresa CIRILLO s.r.l. e del Dott. Ing. Mario Quarta, Direttore dei Lavori.

Il sottoscritti collaudatori, unitamente ai suddetti intervenuti, hanno preliminarmente esaminato gli atti tecnico-amministrativi trasmessi dal Responsabile del Procedimento con nota n.7874 del 26.09.2005 e, successivamente, di comune accordo con i suddetti intervenuti, decidono di recarsi sui luoghi oggetto dei lavori ed ivi, sempre alla presenza dei suddetti intervenuti, hanno proceduto alla verifica dei lavori eseguiti:

- ripristino delle strutture ammalorate dei prospetti relativamente al cornicione muro d'attico, copertura ripostigli, ^{mm}zappetta muro d'attico (pal. largo del Bon civ. 1 e 2); cornicione muro d'attico, copertura ripostigli, ^{mm}zappetta muro d'attico (pal. largo del Bon civ. 3 e 4); cornicione copertura cantine, mappetta parapetto d'attico (pal. C piazza Castrati civ.1-2-3-4-5);
- intonaco comune liscio per pareti esterne relativamente al cornicione, alla parte esterna del muro d'attico, parte esterna ed interna parapetti balconi, pareti esterne vano scala (pal. largo del Bon civ. 1 e 2); intonaco comune liscio per pareti esterne relativamente al cornicione, alla parte esterna del muro d'attico, parte

esterna ed interna parapetti balconi, pareti vano scala (pal. largo del Bon civ. 3 e 4); cornicione muro d'attico, cornicione copertura cantine, parte esterna ed interna parapetti balconi, ^{MM}zappetta muro d'attico, pareti esterne vani scala d'attico (pal. C piazza Casorati civ.1-2-3-4-5);

- revisione delle superficie interessate dal rivestimento a cappotto per la pal. largo del Bon civ. 1 e 2, pal. largo del Bon civ. 3 e 4, pal. C piazza Castrati civ.1-2-3-4-5;
- rivestimento per pareti esterne relativamente al cornicione, alla parte esterna del muro d'attico, parte esterna ed interna parapetti balconi, pareti esterne vano scala (pal. largo del Bon civ. 1 e 2); intonaco comune liscio per pareti esterne relativamente al cornicione, alla parte esterna del muro d'attico, parte esterna ed interna parapetti balconi, pareti vano scala (pal. di largo del Bon civ. 3 e 4); cornicione muro d'attico, cornicione copertura cantine, parte esterna ed interna parapetti balconi, ^{MM}zappetta muro d'attico, pareti esterne vani scala d'attico (pal. C piazza Casorati civ.1-2-3-4-5);
- intervento di manutenzione sugli impianti di ascensore ~~cappotto~~ per la pal. largo del Bon civ. 1 e 2, pal. largo del Bon civ. 3 e 4, pal. C piazza Casorati civ.1-2-3-4-5.

I sottoscritti collaudatori, al termine delle suddette operazioni, data l'ora tarda, di comune accordo con gli intervenuti, decidono di ritenere concluse le operazioni di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'I.A.C.P.

(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

Maurizio Spagnolo

L'IMPRESA
(CIRILLO S.r.l.)

[Signature]

Soc. CIRILLO s.r.l.
via Cirillo, 4 - 72100 BRINDISI
Tel. 0831.597698
Fax 0831 561314

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Mario QUARTA)

Dott. Ing. M. Quarta





I COLLAUDATORI

(Dott. Ing. Rosario ESPOSITO)

(Geom. Giuseppe VACCA)