

72100 BRINDISI - CORSO GARIBALDI, 53 - TEL. 29128

Cod. Fisc. QTD MRN 25A10 B180K

Part. IVA 00099920746

PROGETTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

IMPIANTISTICA - IGIENE AMBIENTALE

CONSULENZE TECNICHE - COLLAUDI

Data

Ns/ Rif.

Vs/ Rif.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER
LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Adeguamento dell'impianto termico sito nell'edificio di
Largo A. Del Bon n° 3-4, alle norme della legge 7/12/84
n. 818

R E L A Z I O N E T E C N I C A
=====

In adempimento dell'incarico ricevuto, ho effettuato rilievi e controlli sull'impianto termico in oggetto, constatando quanto segue:

- 1- Il pavimento del locale ha subito un abbassamento nella zona centrale di circa 20 cm
- 2- Il finestrino di aerazione esistente comunica con un locale chiuso
- 3- Manca il congegno di autochiusura della porta
- 4- L'impianto elettrico non è a norma
- 5- Manca il cordolo in corrispondenza della soglia
- 6- Mancano i mezzi di estinzione incendio.

I lavori da eseguire, sia per adeguare l'impianto alle norme, sia per eliminare difetti causati da trascurata manutenzione, sono indicati nel computo metrico allegato.

