

16

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

PRATICA N° 15271

DE GIORGI SALVATORE

OGGETTO: Legge 5-11-1971 n. 1086 - Comune di BRINDISI

Lavori di costruzione di un edificio destinato a CIVILI ABITAZIONI

da realizzare alla via RIONE S. ELIA

di proprietà del Sig. COOP. "S. ANNA 68"

S I A T T E S T A

che il Sig. ING. LUPERTO ANTONIO

nato a BRINDISI il 7.9.1933

collaudatore dei lavori in oggetto indicati ha depositato presso questo

Ufficio in data 21.6.1980 il certificato di collaudo di cui

all'Art. 7 della Legge 5-11-1971 n. 1086.

Copia dell'atto suddetto è stata restituita all'interessato munita del
visto di questo Ufficio:

Brindisi, li 21.6.1980 N. 9907 di prot.

Visto:

IL COORDINATORE D'UFFICIO
VISTO: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

IL FUNZIONARIO ADDETTO



COLLAUDO

della costruzione per CIVILI ABITAZIONI
di proprietà del Sig. Società Imp. Edilizia "S. GAMA 68"
sita in BRINDISI alla via RIOME S. ELIA

N. _____
Progettista e Direttore dei Lavori ing. Giuseppe MARASCO

su progetto approvato dalla Commissione Edilizia in data _____
19/4/74 licenza 5833/219 del 11/11/75

Assuntore delle opere: impresa De Giorgi Salvatore

Calcolatore delle opere in c.a.: ing. Antonio Miglietta

Descrizione delle opere: la costruzione consiste in un
fabbricato sociale per civili abitazioni
composto da piano terra ed uno
porticato e 5 piani fuori terra
per complessivi 10 appartamenti

Le opere in cemento armato comprendono:

- 1) fondazioni
- 2) pilastri e travi
- 3) colonne, soliti e rampi per scale



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-12-1971 n. 1036
Il Funzionario
Visto IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

21 GIU. 1980

Il giorno 13/5/80, per incarico
del proprietario, il sottoscritto Dr. Ing. Antonio LUERTO
da Brindisi iscritto all'Ordine degli Ingegneri
di Brindisi da oltre dieci anni, ha effettuato la visita di collaudo.

Dall'esame delle strutture, le stesse si sono presentate prive di le-
sioni. Da informazioni assunte e per dichiarazione del proprietario, du-
rante i getti sono state eseguite prove di carico alla resistenza.

Tali prove hanno dato risultati soddisfacenti.

CONCLUSIONI: per quanto sopra esposto:

- vista la buona esecuzione delle opere;
- vista la corrispondenza fra le opere eseguite ed i disegni esecutivi;
- riscontrando il buon esito delle prove di carico;
- vista la relazione finale del D.L.;
- non riscontrando motivi di pericolo per l'incolumità pubblica e pri-
vata

DICHIARO COLLAUDABILI COME IN EFFETTI COL PRESENTE ATTO, COLLAUDO,

LA COSTRUZIONE

per civili abitazioni

NEL SUO INSIEME E TUTTE LE OPERE AD ESSO RELATIVE, DI PROPRIETÀ DEL
SIG. Coop. Edilizia "S. ANNA CO" SITA IN Brindisi

ALLA VIA

Rione S. Elia

Il sottoscritto dichiara di non avere partecipato a nessuno dei se-
guenti incarichi:

progettazione, Direzione Lavori, calcolo delle strutture inerente l'ope-
ra in oggetto.

Il

IL COLLAUDATORE

(Dr. Ing. Luerto)