

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Costruzione case per lavoratori in Torchiarolo -
cantiere 7870.

VERBALE DI COSTATAZIONE DANNI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno Ventuno del mese di marzo si sono trovati in Torchiarolo.

Il Sig. Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori;

Il Sig. Schiavone Luca fu Samuele, appaltatore.

Premesso che con verbale N. 10 del 28/2/1956 i vigili urbani Russo Pietro e Marangio Antonio denunziavano alle competenti autorità furto e danni perpetrati da ignoti negli alloggi sopraindicati;

Il sottoscritto Direttore dei lavori, unitamente all'appaltatore ha proceduto alla constatazione dei danni=

E' stato rilevato infatti quanto segue:

mancono 3 fornelli in ghisa del peso di Kg. 13,00

- " 1 gruppo C.e F. per vasche da bagno;
- " 2 rubinetti in ottone cromato per lavapiatti;
- " 3 sifoni di piombo per lavapiatti;
- " 1 sifone cromato a bottiglia;
- " 7 centri luminosi a cordoncino;

MANCA 1 serratura tipo Yale.

Inoltre si è constatato che i muri erano imbrattati e sporchi per una superficie di mq.300.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luigi Schiafano

V. Cravino