



11

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

UFFICIO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Costruzione di un Centro Sociale in Brindisi rione  
Paradiso ai sensi della legge 14.2.63 n. 60.

IMPRESA: I.V.A.P. S.p.A. - BARI -

Contratto di Appalto in data 30.5.74 n. 2897 di rep.

COLLAUDO STATICO - (art.7 legge n.1086/71) -

Oggetto del Collaudo - Il presente atto riflette il  
collaudo, a norma dell'art.7 della legge n.1086 del  
5.11.1971, delle strutture portanti, miste in ferro e  
cemento armato, del Centro Sociale costruito dalla  
IVAP di Bari per conto dell'ISES di BARI in lo-  
calità BRINDISI-PARADISO.

Le fondazioni sono del tipo diretto a plinti isolati  
in c.a.; i pilastri e le travi portanti sono in ac-  
ciaio Corten bullonati fra di loro; il solaio di cal-  
pestio, al piano rialzato, è costituito da lamiera gre-  
cata zincata con soletta collaborante in calcestruz-  
zo e rete saldata  $\phi$  4 maglie 10X10; il solaio di co-  
pertura è previsto in lamiera grecata con sovrastan-  
te masso a pendio in calcestruzzo di vermiculite.

Progettista e calcolatore delle opere è stato l'in-  
gegnere Nicola De Venuto da Giovinazzo (Ba) iscritto  
all'Albo degli Ingegneri di Bari al n. 959.

Direttore dei Lavori è stato l'Ing. Riccardo Tiberi-

ni funzionario dell'ISES.

Collaudatore è stato l'Ing. Antonio Trentadue, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari.

Committente e proprietario delle opere è l'I.S.E.S.

di B.A.R.I.

Impresa esecutrice delle opere è stata la Società

I.V.A.P. dell'Ing. Vito Alfieri Pollice con sede in

Bari, Via Modugno Km. 4 + 200.

Stato delle opere allo stato risultano ultimate tutte le opere compresi i lavori di finitura per cui le strutture portanti sono sottoposte al totale dei carichi permanenti previsti.

Inizio ed ultimazione dei lavori I lavori di costruzione in sito iniziati nel febbraio 1974 sono stati conclusi nel novembre dello stesso anno, giusta relazione a struttura ultimata esibita allo scrivente dal Direttore dei Lavori.

Visita di collaudo La visita di collaudo è stata eseguita il giorno 24.10.1974 alla presenza del Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Tiberini, del geom. Mario Cavaniglia, contabilizzatore e del Geom. Alcide Trivelli per la Società costruttrice IVAP di Bari.

IL sottoscritto collaudatore con la scorta dei disegni esecutivi ha proceduto all'esame completo dei lavori constatandone la rispondenza coi dati di pro

getto. Esaminate le strutture non si sono notate lesioni, deformazioni di sorta, nè dissesti di altro genere.

I calcoli statici redatti dall'Ing. De Venuto sono stati eseguiti nel rispetto delle CNR-UNI 10012 per le ipotesi di carico e delle norme tecniche per lo impiego delle strutture in acciaio e per le opere in cemento armato (supp.ord. Gazzetta uff. n. 190 del 22.7.72).

I conglomerati sono stati sottoposti a prove di rottura presso il Laboratorio Ufficiale dell'Istituto di Scienze delle Costruzioni dell'Università di Bari con risultati soddisfacenti (resistenza media  $264 \text{ Kg cm}^2$  - cert. n. 18718/N/I del 6.12.1974). Il solaio di copertura è stato sottoposto ad una prova di carico con risultato soddisfacente e senza deformazioni residue (verbale D.L. del 10.10.74).

Da quanto precedentemente esposto ed effettuato il sottoscritto collaudatore

#### C O N S I D E R A T O

- che l'Impresa ha depositato presso l'Istituto Sviluppo Edilizia S. i calcoli e disegni esecutivi delle strutture portanti;
- che il Direttore dei Lavori ha redatto la prescritta relazione a strutture ultimate;

- che sono state eseguite le prescritte prove sui materiali impiegati presso laboratori ufficiali;
- che la D.L. ha eseguito una prova di carico sullo orrizzontamento di calpestio del piano rialzato;
- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto depositato;
- che nel corso della visita di collaudo non è emersa nessuna carenza statica.

#### C E R T I F I C A

che i lavori di costruzione del Centro Sociale in Brindisi località Paradiso eseguiti dall'Impresa IVAP di Bari per conto dell'Istituto Sviluppo Edilizia Sociale di Bari sono collaudabili, come in effetti, col presente atto.


#### C O L L A U D A

ai sensi dell'art. 7 della legge 5.11.1971 n. 1086  
Bari, lì 10 Dicembre 1974

L'IMPRESA

IVAP S.p.A.  


IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL COLLAUDATORE

