Verbale di constatazione danni, riguardante n° 16 alloggi per lavoratori agricoli, siti in Mesagne alla Contrada "Jusalata"

Legge 30-12-1960 n° 1676

Mesagne 16-9-1981

Palazzina 1 - 2

aff. to "a": portoncini d'ingresso forzati ivi compresa la finestra zoffa, lavello cucina senza rubinetteria, prese ed interruttori rotti o asportati, al we di servizio piletta lavapanni e lavabo asportati con rubinetteria, bagno principale asportati lavabo, bidet completi di rubinetteria e gruppo vasca.

aff. to "b": portoncini d'ingresso forzati ivi comprese le finestre zoffe, gruppo lavello cucina asportato; al we. di servizio asportato gruppo piletta lavapanni, gruppo lavabo e saracinesca cassetta di scarico vaso; al we. zona notte asportati lavabo completo di rubinetteria, soffione doccia, saracinesca cassetta di scarico; interruttori e prese rotte o asportate compreso l'infilaggio, alcune serrature, vetri rotti.

aff. to "c": portoncini d'ingresso forzati ivi compresa la finestra zoffa; ringhierine d'ingresso forzata; lavello cucina asportato compreso il gruppo; we di servizio asportato gruppo piletta lavapanni; we notte smontato bidet; mancano prese ed interruttori, vetri rotti.

aff. to "d": portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; lavello cucina asportato compreso il gruppo; we di servizio gruppo piletta lavapanni asportato, bussola we sforacchiata; we notte asportati vaso completo di cassetta di scarico, bidet completo di rubinetteria e gruppo vasca; interruttori e prese rotti o asportati completi di infilaggio.

Palazzina 3

app.to "a": portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; lavello cucina asportato completo di rubinetteria; chiavi bussole interne asportate; prese ed interruttori asportati; vetri rotti; wc di servizio asportata rubinetteria piletta lavapanni e lavabo; wc notte asportati vaso, bidet completo e gruppo vasca; alcune serrande sforacchiate.

app.to "b" portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; lavello cucina asportato completo di rubinetteria; prese ed interruttori asportati; chiavi bussole interne asportate; vetri rotti; pavimento di ingresso divelto

Palazzina 4-5

app.to "a": portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; lavello cucina asportato completo di rubinetteria; wc di servizio asportato gruppo piletta lavapanni, saracinesca scarico vaso; interruttori e prese asportate; bussola wc sfondata; muretto finestra zoffa lesionato; vetri rotti; wc notte asportato vaso e bidet completo di rubinetteria, asportato gruppo vasca e rubinetteria del lavabo.

app.to "b" portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; gruppo lavello asportato; wc notte asportato gruppo vasca.

app.to "c" portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; lavello cucina asportato completo di rubinetteria; wc di servizio rubinetteria lavabo e piletta lavapanni asportata; interruttori e prese asportate o rotte; vetri rotti; wc notte asportati lavabo completo di

rubinetteria, gruppo vasca; alcune serrande sforacchiate -

aff. to "d" portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; lavello cucina asportata piletta di scarico e rubinetteria; prese ed interruttori asportati o rotti; vetri rotti; we di servizio asportata rubinetteria piletta lavafanni e lavabo, asportata saracinesca scarico vaso -

Palazzina 6-7-8

aff. to "a" portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; we di servizio chiuso; interruttori e prese rotte o asportate; vetri rotti; we notte asportata rubinetteria ~~gruppo~~ vasca, asportati vaso bidet e lavabo completi di rubinetteria; alcune serrande sforacchiate -

aff. to "b" portoncini di ingresso forzati compresa la finestra zoffa; we di servizio asportata rubinetteria della piletta lavafanni e del lavabo; asportato gruppo ~~lavello~~ e e scarico lavello cucina; vetri rotti; prese ed interruttori rotti o asportati; we notte asportati vaso, bidet completo di rubinetteria, gruppo vasca -

aff. to "c" portoncini di ingresso forzati compresa la finestra zoffa; lavello cucina asportato completo di rubinetteria; we servizio chiuso; interruttori e prese rotte o asportate; we notte asportato lavabo completo di rubinetteria, gruppo vasca, vaso smontato, asportata saracinesca scarico vaso; vetri rotti -

aff.to "d" portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; gruppo lavello cucina asportato; interruttori e prese rotte o asportate comprese di infilaggio; wc di servizio asportato gruppo piletta lavapanni; wc notte asportato lavabo completo e gruppo vasca; vetri rotti.

aff.to "e" portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; gruppo lavello cucina e piletta scarico asportate; wc servizio chiuso; asportata maniglia bussola wc; interruttori e prese rotte o asportate comprese di infilaggio; parte del sottotraccia elettrico divelto; wc notte asportato gruppo vasca, vaso smontato, saracinesca scarico vaso asportata; vetri rotti.

aff.to "f" portoncini d'ingresso forzati compresa la finestra zoffa; lavello cucina asportata la rubinetteria; wc di servizio asportata rubinetteria piletta lavapanni e lavabo; wc notte asportata rubinetteria lavabo, bidet e vasca; interruttori e prese rotte o asportate; vetri rotti.

N.B. in generale rotte tutte le plafoniere esterne, campanelli completi di infilaggio, asportate maniglie ad alcuni portoncini, alcuni cassettoni cassa fumaria, mancano all'esterno n° 8 chiusini, le totalità degli stangoni esterni, molte serrande prive di ~~ser~~ serramento.