

COLLAUDO

della costruzione per civile abitazione
di proprietà del sig. G.E.S.C.A.L.
sita in FASANO alla via Roselli e
Giarsinetti N. .

Progettista e Direttore dei lavori Dr ing Antonio Corrado e Dr ing Giovanni Rana
su progetto approvato dalla commissione edilizia in data 8-7-1971

Assuntore delle opere: Impresa Geom Renato Mariano-

Ispettore alle opere in c.a. nominato dalla Prefettura

Dr ing Franco Gentile

Descrizione delle opere: la costruzione consiste in due
palazzine a due piani di N° 4 apparta-
menti ciascuna e sottostante portico
e servizi a piano terra-

Le opere in cemento armato comprendono:

- 1) fondazione con plinti in roccia
- 2) pilastri e travi e rampe scale
- 3) soai precompressi della ditta ALA-

VISITA DI COLLAUDO

Il giorno 12.3.1973, per incarico
~~del costruttore~~
~~del proprietario~~, il sottoscritto dott.ing. Antonio
Luperto da Brindisi

ha effettuato la visita di collaudo. Dall'esame delle strutture, le stesse si sono presentate prive di lesioni. Da informazioni assunte e per dichiarazione del proprietario, durante i getti sono state eseguite prove di carico alla resistenza. Tali prove hanno dato risultati soddisfacenti.

CONCLUSIONI: per quanto sopra esposto:

- vista la buona esecuzione delle opere;
- vista la corrispondenza fra le opere eseguite ed i calcoli di verifica effettuati;
- riscontrando il buon esito delle prove di carico;

Le forze agenti sull'intero immobile, sono perfettamente equilibrate e non essendovi pericolo alcuno per l'incolumità pubblica e privata, DICHIARO COLLAUDABILI COME IN EFFETTI COL PRESENTE

ATTO, COLLAUDO, LE COSTRUZIONI site in Fasano alle vie
Ronelli e Giardineti NEL SUO INSIEME E TUTTE LE OPERE
AD ESSO RELATIVE, DI PROPRIETÀ DEL SIG. GESCAL-BRINDISI
SITA IN Fasano ALLA VIA dette
Brindisi li 12.3.1973

IL COLLAUDATORE

(dr.ing. Luperto)