

- VERBALE DELLE PARTI
COMUNI -

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *parte comune Costanzo* (Prov. *Basilicata*)

Via *Monte la Croce* n. *1083* scala *Piano*

interno *Cantiere n. 1083*

L'anno millenovecento *cinquantesimo* addì *5* del mese di

Gennaio in *Costanzo* si è proceduto, da parte
del Signor *Donatello de Michele*

nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento

del Signor *Ingegnere Giovanni Romatà*

nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla con-

segna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Pagliarulo Martino

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si

è rilevato e constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. *6 appartamenti*
30 vani utili *compresi* oltre il bagno, la cucina, un ripostiglio e l'ingresso (1) (2)

e *8* *rastrinati* - *10* *rampe di*
scale e *terrazza comune*

2) l'appartamento ha pavimenti in

e pareti finite a ; bussole ad una o due partite

di cui alcune piene ed altre a vetri in

le pareti della cucina e del bagno hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;

(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

con sportelli a vetri e serrande avvolgibili in legno con apparecchi a sporgere. Esse sono verniciate a nel lato esterno, a nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi risultano verniciati convenientemente

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a con fornelli in e relativa cappa;

b) cucina a gas (o elettrica) a con n. fornelli;

c) lavandino e scolapiatti in

d) ripostiglio con battenti in legno

e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in con copertura in legno a

b) vasca da bagno a sedile in

c) lavandino in

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (2):

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente;

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno.
Di tale impianto esiste un contatore situato nel

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

d) impianto di gas con contatore collocato nel

e) impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore posto nel

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve,
indicate nel presente verbale, il Signor *Pagliarulo Martino*
assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto
ha preso in questo giorno e momento *5 - 1* 195 *3*
ore *12* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi,
impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul
quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore
all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

G. Gerardo, li *5 - 1* 195 *3*

Il rappresentante
L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Pagliarulo Martino

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Giuseppe Vito

L'INCARICATO REGIONALE

U. D'Amico

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in Cisternino (Prov. Basilicata),
Via Monte la Croce n. primo Sc. Piano
Int. 4 Cantiere n. 1083

L'anno millenovecento cinquante addì 5 del mese di
Giugno in Cisternino si è proceduto da parte
del Signor Donatello R. Michele
nella sua qualità di Incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor

nella sua qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor Pagliarulo Martino

Compiuta la ricognizione dell'immobile, si è constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. van vani legali, è composto di
n. van vani utili oltre: (1)

2) l'appartamento ha pavimenti in
e pareti finite a bianco; bussole ad una o due partite,
di cui alcune piene ed altre a vetri in

Le pareti della cucina e del bagno ^{hanno} ~~non hanno~~ balze maiolicate. Le finestre
sono con sportelli a vetri e ^{serrande avvolgibili} ~~persiane a due partite~~. Esse sono verniciate a
nel lato esterno, a bianco nel lato
interno; le bussole sono pure verniciate a

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei necessari congegni di chiusura.

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

- a) banco di fuoco a gas con fornelli in acciaio
e relativa cappa;
b) cucina a gas (o elettrica) a gas con n. 3 fornelli;
c) lavandino e scolapiatti in acciaio
d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

- a) vaso da scarico in ceramica con copertura in legno
b) vasca da bagno a sedile in acciaio
c) lavandino in acciaio

(1) Indicare i servizi e gli accessori (bagno, cucina, ripostiglio, cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

(2) Indicare gli accessori eventualmente mancanti.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

- d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.
- 5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (1):
- a) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno;
 - b) impianto elettrico completo di tutti gli ambienti;
 - c) impianto di gas con contatore collocato nel

Gli impianti sono completi di tutti gli elementi atti ad assicurarne il normale funzionamento.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

- 6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor
assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno, addì 195 ore la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica né interferisce col collaudo, sul quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato della medesima.

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

li, 195

L'ASSEGNETARIO CONSEGNETARIO

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA
IL RAPPRESENTANTE

L'INCARICATO REGIONALE

(1) Indicare gli impianti eventualmente mancanti.

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *Cisternino* (Prov. *Bari*)

Via *Monte la Croce* n. — scala — Piano

secondo interno *5* Cantiere n. *1083*

L'anno millenovecento *cinquantatre* addì *5* del mese di
Gennaio in *Cisternino* si è proceduto, da parte
del Signor *Donatelli* *di Michele*.

nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor

nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Vasta Orazio

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si
è rilevato e constatato quanto segue:

- 1) l'appartamento, costituito di n. *5* vani legali, è composto di n.
3 vani utili oltre il bagno, la cucina, un ripostiglio e l'ingresso (1) (2)

2) l'appartamento ha pavimenti in
e pareti finite a ; bussole ad una o due partite
di cui alcune piene ed altre a vetri in
le pareti della cucina e del bagno hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;

(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

con sportelli a vetri e serrande avvolgibili in legno con apparecchi a sporgere. Esse sono verniciate a nel lato esterno, a nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi risultano verniciati convenientemente

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a con fornelli in e relativa cappa;

b) cucina a gas (o elettrica) a con n. fornelli;

c) lavandino e scolapiatti in

d) ripostiglio con battenti in legno

e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in con copertura in legno a

b) vasca da bagno a sedile in

c) lavandino in

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (2):

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente;

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno.
Di tale impianto esiste un contatore situato nel

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

d) impianto di gas con contatore collocato nel

e) impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore posto nel

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve,
indicate nel presente verbale, il Signor *Vasta Orazio*
assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto
ha preso in questo giorno e momento *5 Gennaio* 1953
ore *11* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi,
impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul
quale é arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore
all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Cortemino, li *5 Gennaio* 1953

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Orazio Vasta

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Erasmus Pong

L'INCARICATO REGIONALE

Albrun

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *Cisternino* (Prov. *Briunzi*)

Via *Monte la Croce* n. — scala — Piano

Primo interno *4* Cantiere n. *1083*

L'anno millenovecento *cinquantatré* addì *5* del mese di
Gennaio in *Cisternino* si è proceduto, da parte
del Signor *Donatelli* *di* *Michèle*

nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor

nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Scarsafile *Pasquale*

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si
è rilevato e constatato quanto segue:

- 1) l'appartamento, costituito di n. *5* vani legali, è composto di n.
3 vani utili oltre il bagno, la cucina, un ripostiglio e l'ingresso (1) (2)

2) l'appartamento ha pavimenti in
e pareti finite a *4* ; bussole ad una o due partite
di cui alcune piene ed altre a vetri in
le pareti della cucina e del bagno hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;
(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

con sportelli a vetri e serrande avvolgibili in legno con apparecchi a sporgere. Esse sono verniciate a nel lato esterno, a nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi risultano verniciati convenientemente

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a con fornelli in e relativa cappa;

b) cucina a gas (o elettrica) a con n. fornelli;

c) lavandino e scolapiatti in

d) ripostiglio con battenti in legno

e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in con copertura in legno

a

b) vasca da bagno a sedile in

c) lavandino in

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (2):

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente;

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno.
Di tale impianto esiste un contatore situato nel

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

d) impianto di gas con contatore collocato nel

e) impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore posto nel

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *Scarpale Pasquale* assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno e momento *5 Gennaio* 1953 ore *11* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul quale é arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Cisternino, li *5 Gennaio* 1953

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Scarpale Pasquale

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Scarpale Pasquale

L'INCARICATO REGIONALE

Scarpale Pasquale

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *Cisternino* (Prov. *Brindisi*)

Via *Monte la Croce* n. — scala — Piano

rialzato interno *2* Cantiere n. *1083*

L'anno millenovecento *cinquantatre* addì *5* del mese di
Gennaio in *Cisternino* si è proceduto, da parte
del Signor *Donatelli* o *Michel*

nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor

nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Lumarola *Vito*

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si
è rilevato e constatato quanto segue:

- 1) l'appartamento, costituito di n. *5* vani legali, è composto di n.
3 vani utili oltre il bagno, la cucina, un ripostiglio e l'ingresso (1) (2)

2) l'appartamento ha pavimenti in
e pareti finite a ; bussole ad una o due partite
di cui alcune piene ed altre a vetri in
le pareti della cucina e del bagno hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;
(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

con sportelli a vetri e serrande avvolgibili in legno con apparecchi a sporgere. Esse sono verniciate a nel lato esterno, a nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi risultano verniciati convenientemente

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a con fornelli in e relativa cappa ;

b) cucina a gas (o elettrica) a con n. fornelli ;

c) lavandino e scolapiatti in

d) ripostiglio con battenti in legno

e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in con copertura in legno a

b) vasca da bagno a sedile in

c) lavandino in

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (2):

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente;

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno.

Di tale impianto esiste un contatore situato nel

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

d) impianto di gas con contatore collocato nel

e) impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore posto nel

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve,
indicate nel presente verbale, il Signor *Fumarola Vito*
assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto
ha preso in questo giorno e momento *5 Gennaio* 1953
ore *10* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi,
impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul
quale é arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore
all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Cristoforo, li *5 - 1 -* 1953

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Fumarola Vito

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Scraucorini

L'INCARICATO REGIONALE

Albani

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *Cisternino* (Prov. *Brindisi*)

Via *Monte la Croce* n. — scala — Piano

rialzato interno *1* Cantiere n. *1083*

L'anno millenovecento *cinquantatré* addì *5* del mese di
Gennaio in *Cisternino* si è proceduto, da parte
del Signor *Bonatelli Dr. Michele*

nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor

nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Cantamusa Pietro

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si
è rilevato e constatato quanto segue:

- 1) l'appartamento, costituito di n. *5* vani legali, è composto di n.
3 vani utili oltre il bagno, la cucina, un ripostiglio e l'ingresso (1) (2)

2) l'appartamento ha pavimenti in
e pareti finite a ; bussole ad una o due partite
di cui alcune piene ed altre a vetri in
le pareti della cucina e del bagno hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;
(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

con sportelli a vetri e serrande avvolgibili in legno con apparecchi a sporgere. Esse sono verniciate a nel lato esterno, a nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi risultano verniciati convenientemente

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a con fornelli in e relativa cappa;

b) cucina a gas (o elettrica) a con n. fornelli;

c) lavandino e scolapiatti in

d) ripostiglio con battenti in legno

e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in con copertura in legno a

b) vasca da bagno a sedile in

c) lavandino in

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (2):

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente;

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno.

Di tale impianto esiste un contatore situato nel

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

d) impianto di gas con contatore collocato nel

e) impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore posto nel

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *Cantamua Pietro* assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno e momento *5 Gennaio* 1953 ore *10* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul quale é arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Cisternino, li *5 - 1 -* 1953

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Cantamua Pietro

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Finautspong

L'INCARICATO REGIONALE

Leone Luigi

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve, indicate nel presente verbale, il Signor *Cesario Lorenzo* assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto ha preso in questo giorno e momento *5 Gennaio* 1953 ore *11* la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi, impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul quale é arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Cisternino, li *5 Gennaio* 1953

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Cesario Lorenzo

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Rosa...

L'INCARICATO REGIONALE

Albr...

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *Cisternino* (Prov. *Brindisi*)

Via *Monte la Croce* n. — scala — Piano

secondo interno 6 Cantiere n. *1083*

L'anno millenovecento ~~*cinquanta*~~ *cinque* addì *5* del mese di

Gennaio in *Cisternino* si è proceduto, da parte del Signor *Sonalelli o Michele*

nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento del Signor

nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Cesario Lorenzo

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si è rilevato e constatato quanto segue:

- 1) l'appartamento, costituito di n. *5* vani legali, è composto di n. *3* vani utili oltre il bagno, la cucina, un ripostiglio e l'ingresso (1) (2)

- 2) l'appartamento ha pavimenti in
e pareti finite a ; bussole ad una o due partite
di cui alcune piene ed altre a vetri in
le pareti della cucina e del bagno hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;
(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

con sportelli a vetri e serrande avvolgibili in legno con apparecchi a sporgere. Esse sono verniciate a nel lato esterno, a nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi risultano verniciati convenientemente

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a con fornelli in e relativa cappa;

b) cucina a gas (o elettrica) a con n. fornelli;

c) lavandino e scolapiatti in

d) ripostiglio con battenti in legno

e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in con copertura in legno

a

b) vasca da bagno a sedile in

c) lavandino in

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (2):

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente;

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno. Di tale impianto esiste un contatore situato nel

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

d) impianto di gas con contatore collocato nel

e) impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore posto nel

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.