

C I T T A' di O S T U N I

Ufficio Tecnico Comunale

oooooooooooooooo

L'Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale:

VISTA la domanda presentata dal Sig. I.A.G.P. Istituto Aut. Case Pop.
in data 1/2/1975 -Prot. 2405, domiciliato in BRINDISI
tendente ad ottenere il Certificato di Ultimazione dei La-
vori relativi alla costruzione di ~~un~~ 3 palazzine abbinate
composto di 16 appartamenti in O S T U N I
Via (C.da) " Ramunno "; Pratica Edilizia n. 183/68

VISTO che detta costruzione è stata iniziata in data 28.6.1968
come risulta dal rilascio della licenza edilizia n°183/68;

VISTO che dal sopralluogo effettuato in data 9/Maggio 1975 dal
Geom. Caporale, è risultato che i lavori di cui so-
pra sono effettivamente ultimati e consistono in:
PIANO TERRA: n°21 locali di servizio;

(n°6 app.) PRIMO PIANO: n°4 App. di 4 vani+accessori; 1 App. di 5 Vani
più accessori; 1 Appartam. di 3 vani più acc;
(n°6 app.) SECONDO PIANO: . . . I. D. E. M.
(n°4 app.) TERZO PIANO: n°1 appartamento di 3 vani più accessori,
n°2 appartamenti di 4 vani più accessori;
. n°1 appartamento di 5 vani più accessori. . .

per complessivi mq. 806,92 e mc. 9.563;
fornito di ascensore no;

C E R T I F I C A

che i lavori di cui alla narrativa soprariportata, sono
Ultimati in data 9/5/1975 .-

Si rilascia il presente per l'uso cui compete.-

Ostuni li. 9/5/1975

L'Ingegnere Direttore U.T.C.

