

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE (ART. 9 DELLA LEGGE N. 46 DEL MARZO 1990)

IL SOTTOSCRITTO Massaro Domenico, quale procuratore della Monti Ascensori S.p.A. operante nel settore delle installazioni, riparazione e manutenzione di ascensori e montacarichi, con sede legale in Brindisi alla Via Cicerone 31/33, Partita IVA 00520531203, Cod. Fiscale 00669870370 iscritta nel registro delle ditte C.C.I.A.A., Albo categoria Industria di Brindisi al n° 00669870370 R.E.A. n° 131807 esecutrice delle opere

Sull'impianto : **IMPIANTO ASCENSORE CAT. A**
Matricola n° ...**89 / 84 BR** .. Impianto n° ...**62202**.....
Inteso come : **LAVORI DI INSTALLAZIONE A NORMA IMPIANTO ASCENSORE**
Commissionato da : ...**I.C.F. srl**
Installato nel Comune di : ...**SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)**
Di proprietà : **I.A.C.P. BRINDISI**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che le opere di installazione, modifica e sostituzione eseguite sull'impianto di cui sopra sono state realizzate in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dalla Legge 46/90 tenuto conto delle condizioni e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- Seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego - UNI EN 81-2:1999, UNI 10411:2003 - D.P.R.95/16;
- Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed in luoghi adatti al luogo d'installazione ai sensi dell'Art.7 della Legge 46/90;
- Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito ovvero richiesto le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge previste in materia.

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Brindisi, 27/02/2010

IL DICHIARANTE
MONTI ASCENSORI S.p.A.
Patrimonio Destinato nella Provincia di
Brindisi e Comuni limitrofi
Via Cicerone, 31/33
72100 Brindisi (BR)
P.I. 00520531203 - C.F. 00669870370
REA - BR - 131807

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE : responsabilità del committente o del proprietario vedere Legge n. 46/90



Sede Legale ed Operativa :
Via dell'Artigianato, 19 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Partita IVA: 00520531203 - Tel: 051/76.25.00 - Fax: 051/76.25.01

Cap. Soc.: 6.655.768,00 € - R.E.A. n. 225823 C.C.I.A.A. di Bologna
Cod. Fisc. / Registro Imprese 00669870370
Iscritta all'Albo dei laboratori di ricerca di cui all'art.14 del D.M. n. 593/2000

www.montiascensori.it - msa@montiascensori.it

Sede Operativa : Via Merine, 8 - 73100 - LECCE

Tel / fax : 0832.347027

Codice impianto 150173

VERBALE N° 25206

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Verifica Periodica (art. 13) | ☐ Esame CE del tipo (Allegato V) | ☐ Esame finale (Allegato VI) |
| ☒ Verifica Straordinaria (art. 14) | ☐ Esame CE (Direttiva Macchine) | ☐ Verifica di unico prodotto (Allegato X) |

Il sottoscritto TAFURO Antonio ha provveduto in data 06.03.2010 all'ispezione dell'impianto elevatore
☒ ascensore ☐ montacarichi ☐ piattaforma elevatrice

dell'utente Stabile I.A.C.P. in San Pancrazio Salentino
 Via/Piazza Via San Pasquale, 120 con caratteristiche
 Matricola 89/84 BR Marca FALCONI (A) N° Fabbrica 62302 Portata : Kg 325
 Corsa : m // Velocità : m/s // N° fermate : 04 azionamento elettrico
 Data collaudo 17 giugno 1988 Ditta incaricata della manutenzione MONTI ASCENSORI

RISCONTRANDO

- Eventuali prescrizioni sono state ottemperate : ☐ in parte ☐ si ☐ no ☒ non verificabile
- Sono stati annotati o allegati gli esiti delle verifiche periodiche del manutentore : ☒ si ☐ no ☐ non verificabile
- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. Funi o catene <u>Senza fili rotti visibili</u> | ☐ n/a | ☒ regolari | ☐ vedi prescrizioni |
| 2. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco | | ☒ regolari | ☐ vedi prescrizioni |
| 3. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento | | ☒ regolari | ☐ vedi prescrizioni |
| 4. Paracadute (a vuoto e velocità ridotta) | ☐ n/a | ☒ funzionante alla prova | ☐ vedi prescrizioni |
| 5. Limitatore di velocità | ☐ n/a | ☒ funzionante alla prova | ☐ vedi prescrizioni |
| 6. Condizioni delle difese | | ☒ regolari | ☐ vedi prescrizioni |
| 7. Condizioni di isolamento dei circuiti e guasto a terra | | ☒ regolari | ☐ vedi prescrizioni |
| 8. Allarme ☐ bidirezionale | | ☒ funzionante alla prova | ☐ vedi prescrizioni |
| 9. Valvola di sovrappressione | ☒ n/a | ☐ regolare | ☐ vedi prescrizioni |
| 10. Valvola di blocco | ☒ n/a | ☐ funzionante alla prova | ☐ vedi prescrizioni |
| 11. Ripescaggio | ☒ n/a | ☐ regolare | ☐ vedi prescrizioni |
| 12. Tubazioni ☐ rigide ☐ flessibili | ☒ n/a | ☐ regolari | ☐ vedi prescrizioni |
| 13. Targhe ed avvisi | | ☒ regolari | ☐ vedi prescrizioni |
| 14. Funzionamento dell'impianto | | ☒ regolare | ☐ vedi prescrizioni |

Prescrivendo: Modifiche per sostituzione gruppo di manovra, motore, cabina, operatore e porte piano complete di dispositivi di blocco

Sostituito gruppo manovra "CSA NAUTILUS" senza sostanziale modifica dei valori di tensione e di corrente.

Velocità di rallentamento variabile (variante di frequenza).

Sostituita cabina, nella stessa intelaiatura, senza sostanziale modifica di geometria e massa.

Operatore porta cabina SELCOM (38 V; 0,11 Nm; 4000 giri/min).

Spinta ed energia cinetica nei limiti normativi di riferimento - riapertura automatica per azione su ostacolo.

Porte di piano a due partite in lamiera scorrevoli orizzontalmente contrapposte accoppiate a quelle di cabina.


Dispositivo di blocco fabbricato da SELCOM; Serie 3201-HYDRA 3000; Attestato di esame CE di tipo n° ATV 625; Dichiarazione di conformità CE ; Anno di fabbricazione 2009.

Il presente verbale è parte integrante del libretto di immatricolazione

L'ascensore può essere rimesso in servizio ? ☒ SI ☐ NO

Addi: 06 marzo 2010

L'ingegnere Verificatore
 Ing. Antonio TAFURO
 Ordine degli Ingegneri di Lecce

N° 1470


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE (ART. 9 DELLA LEGGE N. 46 DEL MARZO 1990)

IL SOTTOSCRITTO Massaro Domenico, quale procuratore della Monti Ascensori S.p.A. operante nel settore delle installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e montacarichi, con sede legale in Brindisi alla Via Cicerone 31/33, Partita IVA 00520531203, Cod. Fiscale 00669870370 iscritta nel registro delle ditte C.C.I.A.A., Albo categoria Industria di Brindisi al n° 00669870370 R.E.A. n° 131807 esecutrice delle opere

Sull'impianto : **IMPIANTO ASCENSORE CAT. A**
Matricola n° ...**90 / 84 BR** .. Impianto n° ...**62203**.....
Inteso come : **LAVORI DI INSTALLAZIONE A NORMA IMPIANTO ASCENSORE**
Commissionato da : ...**I.C.F. srl**
Installato nel Comune di : ...**SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)**
Di proprietà : **I.A.C.P. BRINDISI**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che le opere di installazione, modifica e sostituzione eseguite sull'impianto di cui sopra sono state realizzate in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dalla Legge 46/90 tenuto conto delle condizioni e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- Seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego - UNI EN 81-2:1999, UNI 10411:2003 - D.P.R.95/16;
- Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed in luoghi adatti al luogo d'installazione ai sensi dell'Art.7 della Legge 46/90;
- Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito ovvero richiesto le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge previste in materia.

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Brindisi, 27/02/2010

IL DICHIARANTE
Monti Ascensori S.p.A.
Patrimonio Destinato nella Provincia di
Brindisi e Comuni limitrofi
Via Cicerone, 31/33
72100 Brindisi (BR)
P.I. 00520531203 - C.F. 00669870370
REA - BR - 131807

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE : responsabilità del committente o del proprietario vedere Legge n. 46/90



Sede Legale ed Operativa:
Via dell'Artigianato, 19 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Partita IVA: 00520531203 - Tel: 051/76.25.00 - Fax: 051/76.25.01
www.montiascensori.it

Cap. Soc.: 6.655.768,00 € - R.E.A. n. 225823 C.C.I.A.A. di Bologna
Cod. Fisc. 1 Registro Imprese 00669870370
Iscritta all'Albo dei laboratori di ricerca di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000

msa@montiascensori.it

Sede Operativa : Via Merine, 8 - 73100 - LECCE

Tel / fax : 0832.347027

Codice impianto 150174

VERBALE N° 25207

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Verifica Periodica (art. 13) | ☐ Esame CE del tipo (Allegato V) | ☐ Esame finale (Allegato VI) |
| ☒ Verifica Straordinaria (art. 14) | ☐ Esame CE (Direttiva Macchine) | ☐ Verifica di unico prodotto (Allegato X) |

Il sottoscritto **TAFURO Antonio** ha provveduto in data **06.03.2010** all'ispezione dell'impianto elevatore
☒ **ascensore** ☐ **montacarichi** ☐ **piattaforma elevatrice**

dell'utente **Stabile I.A.C.P.** in **San Pancrazio Salentino**

Via/Piazza **Via San Pasquale, 120** con caratteristiche

Matricola **90/84 BR** Marca **FALCONI (A)** N° Fabbrica **62303** Portata : Kg **325**

Corsa : m **//** Velocità : m/s **//** N° fermate : **04** azionamento **elettrico**

Data collaudo **17 giugno 1988** Ditta incaricata della manutenzione **MONTI ASCENSORI**

RISCONTRANDO

- | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|
| Eventuali prescrizioni sono state ottemperate : | ☐ in parte | ☐ si | ☐ no | ☒ non verificabile |
| Sono stati annotati o allegati gli esiti delle verifiche periodiche del manutentore : | | ☒ si | ☐ no | ☐ non verificabile |
1. Funi o catene **Senza fili rotti visibili** ☐ **n/a** ☒ **regolari** ☐ **vedi prescrizioni**
 2. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco ☒ **regolari** ☐ **vedi prescrizioni**
 3. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento ☒ **regolari** ☐ **vedi prescrizioni**
 4. Paracadute (a vuoto e velocità ridotta) ☐ **n/a** ☒ **funzionante alla prova** ☐ **vedi prescrizioni**
 5. Limitatore di velocità ☐ **n/a** ☒ **funzionante alla prova** ☐ **vedi prescrizioni**
 6. Condizioni delle difese ☒ **regolari** ☐ **vedi prescrizioni**
 7. Condizioni di isolamento dei circuiti e guasto a terra ☒ **regolari** ☐ **vedi prescrizioni**
 8. Allarme ☐ **bidirezionale** ☒ **funzionante alla prova** ☐ **vedi prescrizioni**
 9. Valvola di sovrappressione ☒ **n/a** ☐ **regolare** ☐ **vedi prescrizioni**
 10. Valvola di blocco ☒ **n/a** ☐ **funzionante alla prova** ☐ **vedi prescrizioni**
 11. Ripescaggio ☒ **n/a** ☐ **regolare** ☐ **vedi prescrizioni**
 12. Tubazioni ☐ **rigide** ☐ **flessibili** ☒ **n/a** ☐ **regolari** ☐ **vedi prescrizioni**
 13. Targhe ed avvisi ☒ **regolari** ☐ **vedi prescrizioni**
 14. Funzionamento dell'impianto ☒ **regolare** ☐ **vedi prescrizioni**

Prescrivendo: **Modifiche per sostituzione gruppo di manovra, motore, cabina, operatore e porte piano complete di dispositivi di blocco**
Sostituito gruppo manovra "CSA NAUTILUS" senza sostanziale modifica dei valori di tensione e di corrente.

Velocità di rallentamento variabile (variante di frequenza).

Sostituita cabina, nella stessa intelaiatura, senza sostanziale modifica di geometria e massa.

Operatore porta cabina SELCOM (38 V; 0,11 Nm; 4000 giri/min).

Spinta ed energia cinetica nei limiti normativi di riferimento - riapertura automatica per azione su ostacolo.

Porte di piano a due partite in lamiera scorrevoli orizzontalmente contrapposte accoppiate a quelle di cabina.


Dispositivo di blocco fabbricato da SELCOM; Serie 3201-HYDRA 3000; Attestato di esame CE di tipo n° ATV 625; Dichiarazione di conformità CE ; Anno di fabbricazione 2009.

Il presente verbale è parte integrante del libretto di immatricolazione

L'ascensore può essere rimesso in servizio ? ☒ **SI** ☐ **NO**

Addi: **06 marzo 2010**

L'ingegnere Verificatore
Ing. Antonio TAFURO
Ordine degli Ingegneri di Lecce

N° 1470




Eurocert S.r.l.
 Via dell'Artigianato 30 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
 Tel. +39 051.6056810 / Fax: +39 051.6056380
 P. IVA: 01358390431 - Numero R.E.A. 450015 - Cap. Soc. 1.000.000 € i. v.

Sito Web: <http://www.eurocert.it>
 E-mail: info@eurocert.it

Associato
ALPI