

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *Ceglie H.* (Prov.)

Via *L. da Vinci* n. scala *A* Piano

Ferra interno *2* Cantiere n. *1082*

L'anno millenovecento *cinquantata* addì *7* del mese di
luglio in *Ceglie H.* si è proceduto, da parte
del Signor *Dott. Michele Donatelli*
nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor *Ing. Rodio Giuseppe*
nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla con-
segna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Fagiani Anna

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si
è rilevato e constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. *2* vani legali, è composto di n.
vani utili oltre il bagno, la cucina, un ripostiglio e l'ingresso (1) (2)

2) l'appartamento ha pavimenti in *mattoni cotto graniglia*
e pareti finite a *stucco color*; bussole ad una o due partite
di cui alcune piene ed altre a vetri in *liquore abete e compensato*
le pareti della cucina e del bagno ^{non} hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;

(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

con sportelli a vetri e ~~serrande avvolgibili in legno con apparecchi a~~ *persiane alla romana*
sporgere. Esse sono verniciate a *olio* nel lato esterno, a *olio*
nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a *olio*.

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi *non* ~~risultano~~ *profettamente manufatti* ~~verniciati convenientemente~~

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

- a) banco di fuoco a *legna* con ² fornelli in *ghisa* e relativa cappa;
- b) ~~cucina a gas (o elettrica)~~ a con n. — fornelli;
- c) lavandino e scolapiatti in *laminiera smaltata*
- d) ~~ripostiglio con battenti in legno~~
- e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

- a) vaso da scarico in *ceramica* con copertura in legno a *5 anelli e coperschio*
- b) vasca da bagno a sedile in *ghisa forata anello*
- c) lavandino in *ceramica*
- d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

Le pareti della cucina e del bagno risultano molto sporche, con ~~macchie~~ macchie sulla pavimentazione -

Il lavandino è rovinato come detto nel verbale di ~~ispezione~~

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (2):

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente:

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno.

Di tale impianto esiste un contatore situato nella cucina

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

d) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

~~c) impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore~~
~~posto nel~~

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Il contatore idrico segna il consumo
di mc. 55,795

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.

OSSERVAZIONI E RISERVE.
Due borderin' di saracuzali' in unanimo sono
rotti - Le bussole sono sporche e mancanti
di olii - Nella camera vi sono nelle pareti
molti buchi ^{sono} ^{di} ⁱⁿ ~~effluvia~~ ~~di~~ ~~calce~~ ~~non~~ ~~ben~~
~~sparsi~~ -
Un matrone rotto nella camera

manca la chiave del portone
conseguata e chiare l'ingresso -

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve,
indicate nel presente verbale, il Signor *Fagiani Anne*
assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto
ha preso in questo giorno e momento *7-7-* 1953
ore la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi,
impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul
quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore
all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Ceglie, il *7-7* 1953

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

p. d. Fagiani Anne

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Visto: ing. [firma]

L'INCARICATO REGIONALE

[firma]

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *Ceglie Mes.* (Prov.)

Via *L. da Vinci* n. scala *B* Piano

terza interno *1* Cantiere n. *1082*

L'anno millenovecento *cinquantasei* addì *7* del mese di

luglio in *Ceglie M.* si è proceduto, da parte

del Signor *Dot. Michele Donatelli*

nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento

del Signor *Ing. Rodio Giuseppe*

nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Moro Corrado

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si è rilevato e constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. *2* vani legali, è composto di n. vani utili oltre il bagno, la cucina, un ripostiglio e l'ingresso (1) (2)

2) l'appartamento ha pavimenti in *mattoni cemento grangiato* e pareti finite a *stucco calce*; bussole ad una o due partite di cui alcune piene ed altre a vetri in *legno abete e compensato* le pareti della cucina e del bagno ^{*nuove*} hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;

(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi risultano *non* verniciati convenientemente *Sebelum pemasangan*

a) banco di fuoco a *legna* con ²fornelli in *ghisa*
e relativa cappa;

c) lavandino e scolapiatti in *lamiere smaltate*

e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

a) vaso da scarico in *ceramica* con copertura in legno
a *5 anello e coperchio*

c) lavandino in *ceramica*

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

hanno avuto messo in opera in maniera
da non permettere la completa
apertura dell'istituto di finanza

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente;

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno.

Di tale impianto esiste un contatore situato nella cucina

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

~~d) impianto di gas con contatore collocato nel~~

~~e) impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore posto nel~~

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Il contatore segna nec. 59 di consumo acqua -

1

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.

*Un vetro rotto nella camera -
macchia d'umido su di una parete
manca una chiave di bussola e
le chiavi d'ingrosso e chiave del portone*

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve,
indicate nel presente verbale, il Signor *Marco Cosimo*
assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto
ha preso in questo giorno e momento *7-7-* 1953
ore la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi,
impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul
quale é arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore
all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Cegeli, li *7-7* 1953

Marco Cosimo
L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Viss: ing. Giuseppe P. P. P.

L'INCARICATO REGIONALE

M. Della

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *Ceglie M.* (Prov.)
Via *L. da Vinci* n. scala *B* Piano
interno *2* Cantiere n. *1082*

L'anno millenovecento *cinquanta* addì *7* del mese di
luglio in *Ceglie M.* si è proceduto, da parte
del Signor *Dott. Michele Donatelli*
nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor *Lug. Rodio Giuseppe*
nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Carliero Guglielmo

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si
è rilevato e constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. *2* vani legali, è composto di n.
vani utili oltre il bagno, la cucina, un ripostiglio e l'ingresso (1) (2)

2) l'appartamento ha pavimenti in *mattoni cotto smaltati*
e pareti finite a *stucco calce*; bussole ad una o due partite
di cui alcune piene ed altre a vetri in *legno abete e compensato*
le pareti della cucina e del bagno *non* hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;

(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

con sportelli a vetri e ~~serande~~ *persiane alla romana* avvolgibili in legno con apparecchi a sporgere. Esse sono verniciate a *olio* nel lato esterno, a *olio* nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a *olio*

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi risultano verniciati convenientemente

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a *acqua* con ² fornelli in *ghisa* e relativa cappa;

b) ~~cucina a gas (o elettrica)~~ a con n. fornelli;

c) lavandino e scolapiatti in *laminiera smaltata*

d) ~~ripostiglio con battenti~~ in legno

e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in *ceramica* con copertura in legno a *panello e coperebio*

b) vasca da bagno a sedile in *ghisa forata*

c) lavandino in *ceramica*

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (2):

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente;

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno.

Di tale impianto esiste un contatore situato nella cucina

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

d) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

e) ~~impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore posto nel~~

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Il contatore segna mc. 12.479

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.

*Un vetro rotto nel bagno
Manca chiave del portone
ed è stato consegnato il chiodo
d'inganno*

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve,
indicate nel presente verbale, il Signor *Parliero Guglielmo*
assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto
ha preso in questo giorno e momento *7-7-* 1953

ore la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi,
impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul
quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore
all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Cegre, li *7-7* 1953

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Parliero Guglielmo

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Viro: my Gino

L'INCARICATO REGIONALE

Adelle

Verbale di consegna e di consistenza

dell'alloggio sito in *Ceglie Messapica* (Prov.)
Via *L. da Vinci* n. 5 scala *A* Piano
terza interno 1 Cantiere n. *1082*

L'anno millenovecento *cinquanta* addì *7* del mese di
luglio in *Ceglie* si è proceduto, da parte
del Signor *D. Michele Santilli*
nella sua qualità di incaricato regionale della Gestione, e con l'intervento
del Signor *Liv. Rodio Giuseppe*
nella sua qualità di rappresentante della Stazione Appaltante, alla consegna dell'alloggio di cui sopra all'assegnatario Signor

Galasso Talio

Compiuta una completa e dettagliata ricognizione dell'immobile, si è rilevato e constatato quanto segue:

1) l'appartamento, costituito di n. *2* vani legali, è composto di n.
2 vani utili oltre il bagno, la cucina, ^{*in alcova*} ~~un ripostiglio~~ e l'ingresso (1) (2)

2) l'appartamento ha pavimenti in *mattoni* cotto *grigliato*
e pareti finite a *intesa calce*; bussole ad una ~~o due~~ *partita*
di cui alcune piene ed ~~altre a vetri~~ *legno abete e compensato*
le pareti della cucina e del bagno hanno balze maiolicate. Le finestre sono

(1) cancellare gli accessori eventualmente mancanti;

(2) indicare gli altri eventuali servizi o accessori (cantina, terrazze, lavanderia, ecc.).

con sportelli a vetri e serrande avvolgibili in legno con apparecchi a sporgere. Esse sono verniciate a olio nel lato esterno, a olio nel lato interno; le bussole sono pure verniciate a olio

3) ogni apertura di finestre o porte è munita del suo infisso, corredato dei congegni di chiusura adeguati (maniglie, serrature, paletti, chiavi, ecc.) Gli infissi ^{non} risultano verniciati convenientemente

4) la cucina è fornita dei seguenti accessori (2):

a) banco di fuoco a *legna* con fornelli in *ghisa* e relativa cappa;

b) ~~cucina a gas (o elettrica)~~ a _____ con n. _____ fornelli;

c) lavandino e scolapiatti in *laminiera smaltata*

d) ~~ripostiglio con battenti in legno~~

e) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

Il bagno è fornito dei seguenti accessori:

a) vaso da scarico in *ceramica* con copertura in legno
a Tanello e apurto

b) vasca da bagno a sedile in *ghisa porcellanata*

c) lavandino in *ceramica*

d) impianti di rubinetterie e scarichi al completo.

e) *vasca da lavare in cemento granigliato*
OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI ACCESSORI
La cucina ed il bagno sono stati usati per cui si rileva pavimentazione rovinata da macchie grasse, le mura sono sporche. In tale lesione si è un numero per tutta la sua estensione

5) L'appartamento è provvisto dei seguenti impianti (2):

(2) Vedi nota a pagina precedente.

a) impianto di riscaldamento a termosifone con n. radiatori, ciascuno di superficie adeguata ad ogni ambiente, ognuno munito del suo rubinetto di regolaggio.

I radiatori risultano verniciati convenientemente;

b) impianto idraulico che adduce acqua alla cucina ed al bagno.

Di tale impianto esiste un contatore situato nel *cucina*

c) impianto elettrico completo in tutti gli ambienti;

d) ~~impianto di gas con contatore collocato nel~~

e) ~~impianto di prese elettriche a tariffa industriale con contatore~~
posto nel

Gli impianti sono completi per quanto riguarda canalizzazioni, fili conduttori, apparecchi di comando, prese di corrente nei vari locali, quadretti generali e quadretti di unità.

OSSERVAZIONI E RISERVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Il contatore d'acqua segna un consumo di mc. 36. -

6) Si riconosce che l'alloggio viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza per quanto riguarda murature, pavimenti, intonaci, soffitti, infissi, colorature e verniciature, impianti e loro macchinari.

OSSERVAZIONI E RISERVE.

*Si rilevano macchie d'umido nel soffitto
soggiorno - ~~Le persiane~~ ^{o d'altro} sono di fattura
pendente - mancano le chiavi alle
bussole ^{interne che sono spezzate} - una ~~maniglia~~ è staccata
Esiste una sola chiave d'ingresso
Comunque consta all' Inc. Rep. che gli
alloggi erano occupati ed usati dall'impiegato*

generale di manutenzione —
mancano chiavi del portone

Ciò premesso, tenendo conto delle osservazioni, eccezioni e riserve,
indicate nel presente verbale, il Signor *Galasso Italia*
assegnatario dell'alloggio in premessa, dichiara di prendere, come di fatto
ha preso in questo giorno e momento *7-7-* 1953
ore la regolare consegna dell'alloggio stesso con tutti gli infissi,
impianti, materiali e quant'altro sopra specificato.

Tale verbale, peraltro, non pregiudica nè interferisce col collaudo, sul
quale è arbitra di giudicare solo la Gestione INA-CASA ed il collaudatore
all'uopo nominato dalla medesima,

Steso in triplice originale in carta semplice, per uso interno.

Ceglie M., li *7-7* 1953

L'ASSEGNATARIO CONSEGNETARIO

Galasso Italia

IL RAPPRESENTANTE

STAZIONE APPALTANTE INA-CASA

Visto: *ing. Giovanni Basso*

L'INCARICATO REGIONALE

Adelli