

Da depositare entro 60 giorni
dalla ultimazione delle strutture.

All'UFFICIO DEL GENIO CIVILE di

Brindisi

OGGETTO: Legge 5-11-1971, n. 1086 (Art. 6).

Comunicazione di ultimazione dei lavori e

RELAZIONE FINALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

per la costruzione di solai piano rialzato per civ.abit.

in località Via Refice 1° Lotte ex Lorde 640, prop. I. I. C.

Comune di Francavilla Fontana

(Lavori denunciati a codesto Ufficio con pratica n. 25865

del 19/6/85 N. 7960 di Prot.

Con riferimento ai lavori di cui in oggetto, comunico di essermi recato
nel cantiere di costruzione il giorno 14/2/1986
avere constatato che le strutture erano state ultimate.

Con riferimento agli obblighi previsti dall'Art. 4 della Legge 5-11-1971
n. 1086, preciso quanto segue:

- I lavori furono denunciati dal Costruttore prima del loro inizio con tutte le modalità previste dal medesimo art. 4;
- La realizzazione dell'opera è avvenuta in piena conformità con gli elaborati di progetto allegati alla denuncia presentata anche per quanto concerne le qualità e dosature dei materiali;
- Durante il corso dei lavori sono state effettuate prove di carico (il cui esito positivo verrà illustrato al Sig. Collaudatore ed il cui verbale si allega alla presente);



IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL COORDINATORE DELL'OPERA
(Ing. Francesco Santoro)

— Dei materiali impiegati sono stati prelevati campioni che sono stati
inviati al Laboratorio Ufficiale di Brindisi, Laboratorio
EL TRI

il quale ha rilasciato i Certificati allegati alla presente lettera.

Data 12/2/1986

IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE IN C. A.



Allegati:

- Certificati del Laboratorio prove di compressione;
- Verbale di prove di carico eseguite in corso d'opera (se eseguite).