

Risultati delle prove a compressione eseguite su n°quattro provini così di-
chiarati: di calcestruzzo cementizio

provenienti da Cantiere n°17001 - Cooperativa MINERVA in Brindisi Getto tra
vi rovesce di fondazioni-----

Richiedente Impresa Geom.Antonio Morelli - Trepuzzi -----
con lettera del 5.11.1960-----Materiale pervenuto a questo laborato-
rio il 14.11.60

N° di or- di- ne	Contras	DIMENSIONI cm.	Area com- pres- sa 2 cm ²	RESISTENZA		D A		T A	OSSERVA- ZIONI
				totale t	per cm ² kg	della confez.	della prova		
1	- - -	16,0x15,6x15,8	250	75,0	300	7-10-60	15.11.60		
2	- - -	15,9x15,6x15,8	248	70,6	285	" " "	" " "		
3	- - -	15,6x15,9x15,7	248	62,0	250	" " "	" " "		
4	- - -	15,5x15,9x15,7	246	60,0	244	" " "	" " "		

Le facce dei provini a contatto con le piastre della macchina sono state
rettificate mediante lavorazione meccanica-----

Pisa, 15.11.1960

L'ESPERIMENTATORE IL RETTORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
F.to Dott.Ing.B.CARTEI Prof.Ing.LETTRERIO F.DONATO F.to Dott.Ing.Luca SAN-
PAOLESI

rv. Diritti di Laboratorio L.7.000.= Per copia conforme

Brindisi, 11 2 1961
IL DIRETTORE GENERALE
(Comit. Adv. Vincenzo Palmieri)

