

VENTURINI

CARLO





- CATASTO URBANO -

UFFICIO CENSUARIO CARRARA MASSO CARRARA
DATA : 30/04/94 ORA : 09:16:05 NUMERO : 42

CONSULTAZIONE PER PARTITA
ATTUALE

Partita n. : 1018500

TOTALI DI PARTITA

Intestati : 2 Hq. : 0
U.i.u. : 1 Mc. : 0
Vani : 6,5 Rendita : 1.137.500.

INTESTAZIONE - TITOLO

VENTURINI CARLO nato a CARRARA il 11/09/47 PROPRIETARIO PER 1/2
PELLEGRINI MARIA IVA nata a CARRARA il 26/04/47 PROPRIETARIA PER 1/2

UNICI.47
PLLNRV47000000

INTELLAZIONE IMMOBILIARI

IDENTIFICATIVO	P.TA	SEZ	FGL	NUM	SUB	VAB	MUI	PROV	INDICAZIONE	ZC	CAT	CL	CONS	RENDITA
62	360	5	2	7	14507	VIA FOSSONE MASO n. 13, p. 1-1-2	1	A/4	7	6,5	1.137.500			

MUTAZIONI

Dati della nota di Voltura n. 4098.000.91 in atti dal 30/04/94
Atto n. 20072 del 10/10/91
C.V.
Rogante : CARLO VENTURINI ; sede : CARRARA
Registrazione : UR - Ufficio del Registro - CARRARA
data : 17/10/91, n. 643

RELAZIONE TECNICA

Allegato a richiesta di autorizzazione per l' apertura di
una finestra fabbricato ad uso abitazione sito in localita'
fossone di Carrara identificato al fog. 62 mapp. 360 sub. 5


L' intervento in oggetto si rende necessario al fine di
illuminare attraverso il locale caldaia la cucina dello
appartamento sita ad un piano inferiore al piano di calpestio del
locale caldaia.

Per non arrecare un eccessivo danno all' aspetto
architettonico del fabbricato l' apertura in oggetto avra'
dimensioni e caratteristiche simili a quelle preesistenti e sara'
dotata di tutti gli accorgimenti in uso per assicurare la
staticita' nel suo complesso all' immobile.

Nel dettaglio si prevede la rottura della muratura portante
per il foro sul quale verra' posizionata la finestra ad arco, la
messa in opera di struttura per il sostegno dell' arco in
muratura, il ripristino delle murature e posa in opera della
grata, opere tutte di dimensioni, consistenza e colore simili
alla finestra esistente.

Carrara li 22/09/1994

il tecnico



RELAZIONE TECNICA

Allegato a richiesta di autorizzazione per l' apertura di
una finestra fabbricato ad uso abitazione sito in localita'
fossone di Carrara identificato al fog. 62 mapp. 360 sub. 5


L' intervento in oggetto si rende necessario al fine di
illuminare attraverso il locale caldaia la cucina dello
appartamento sita ad un piano inferiore al piano di calpestio del
locale caldaia.

Per non arrecare un eccessivo danno all' aspetto
architettonico del fabbricato l' apertura in oggetto avra'
dimensioni e caratteristiche simili a quelle preesistenti e sara'
dotata di tutti gli accorgimenti in uso per assicurare la
staticita' nel suo complesso all' immobile.

Nel dettaglio si prevede la rottura della muratura portante
per il foro sul quale verra' posizionata la finestra ad arco, la
messa in opera di struttura per il sostegno dell' arco in
muratura, il ripristino delle murature e posa in opera della
grata, opere tutte di dimensioni, consistenza e colore simili
alla finestra esistente.

Carrara li 22/09/1994

il tecnico



RELAZIONE TECNICA

Allegato a richiesta di autorizzazione per l' apertura di
una finestra fabbricato ad uso abitazione sito in localita'
fossone di Carrara identificato al fog. 62 mapp. 360 sub. 5

L' intervento in oggetto si rende necessario al fine di
illuminare attraverso il locale caldaia la cucina dello
appartamento sita ad un piano inferiore al piano di calpestio del
locale caldaia.

Per non arrecare un eccessivo danno all' aspetto
architettonico del fabbricato l' apertura in oggetto avra'
dimensioni e caratteristiche simili a quelle preesistenti e sara'
dotata di tutti gli accorgimenti in uso per assicurare la
staticita' nel suo complesso all' immobile.

Nel dettaglio si prevede la rottura della muratura portante
per il foro sul quale verra' posizionata la finestra ad arco, la
messa in opera di struttura per il sostegno dell' arco in
muratura, il ripristino delle murature e posa in opera della
grata, opere tutte di dimensioni, consistenza e colore simili
alla finestra esistente.

Carrara li 22/09/1994

il tecnico

