







PIANO SECONDO
H = 2.40 m


PIANO TERZO

PIANO SECONDO
H = 2.40 m




PIANO TERZO

PIANO SECONDO
H = 2.40 m





PIANO TERZO

ZONE ALBERGO NON OGGETTO D'INTEVENTO
GIA OGGETTO DI DIA 5/4/2007



PIANO QUARTO

PIANO PRIMO
H = 2.50 mPIANTA PAINO TERRA
H=270PIANO
SOTTOSTRADA
H = 2.00 mZONE ALBERGO NON OGGETTO D'INTEVENTO
GIA OGGETTO DI DIA 5/4/2007



PIANO QUARTO

PIANO PRIMO
H = 2.50 mPIANTA PAINO TERRA
H=270PIANO
SOTTOSTRADA
H = 2.00 mZONE ALBERGO NON OGGETTO D'INTEVENTO
GIA OGGETTO DI DIA 5/4/2007

PIANO QUARTO

PIANO PRIMO
H = 2.50 m

PIANTA PAINO TERRA

PIANO
SOTTOSTRADA
H = 2.00 m

PROSPETTO LATO FIUME



PROSPETTO LATO VIA APUANA

SCHEMA DI VERIFICA R.A.I.

DATI


N°	AMBIENTE	PIANO	LOCALE ACCESSORIO	SUPERFICIE NETTA SPAZI	ALTEZZA	VOLUME	SUPERFICIE ARIANTE		RAPPORTO ILLUMINANTE	VERIFICA	SUPERFICIE MANCANTE	MATERIALE TRASPARENTE UTILIZZATO	SUPERFICIE FINESTRATA		RAPPORTO ARIANTE	VERIFICA
							A PARETE	A SOFFITTO					A PARETE	A SOFFITTO		
1	CAMERA 1	TERZO	NO	19,94	2,50	50,82	3,56	0,00	0,179	SI	-1,068	VETRO	2,56	0,00	0,143	SI
2	BAGNO	TERZO	SI	2,81	2,80	7,87	0,70	0,00	0,249	SI	-0,466	VETRO	0,56	0,00	0,199	SI
3	CAMERA 2	TERZO	NO	22,08	2,82	62,97	2,76	0,00	0,126	SI	-0,935	VETRO	2,56	0,00	0,107	SI
4	BAGNO	TERZO	SI	2,42	2,30	5,45	1,77	0,00	0,731	SI	-1,468	VETRO	1,50	0,00	0,622	SI
5	CAMERA 3	SECONDO	SI	13,10	2,30	30,79	1,76	0,00	0,134	SI	-0,123	VETRO	1,76	0,00	0,134	SI
6	R.P.	SECONDO	NO	3,00	1,80	5,40	0,00	0,00	0,000	NO	0,375	VETRO	0,00	0,00	0,000	NO
7	ARMADI	SECONDO	NO	16,63	2,60	43,24	0,00	0,00	0,000	NO	2,079	VETRO	0,00	0,00	0,000	NO
8	BAGNO	SECONDO	NO	2,74	2,30	6,31	1,95	0,00	0,712	SI	-1,608	VETRO	1,66	0,00	0,605	SI
9	SOGGIORNO - DIS	SECONDO	SI	41,83	2,60	108,76	5,25	0,00	0,126	SI	-0,021	VETRO	4,46	0,00	0,107	NO
10	CAMERA 4	SECONDO	SI	15,67	2,60	41,26	3,22	0,00	0,203	SI	-1,236	VETRO	2,74	0,00	0,172	SI
11	CAMERA 5	SECONDO	SI	20,21	2,60	52,55	4,03	0,00	0,199	SI	-1,504	VETRO	3,43	0,00	0,169	SI
12	BAGNO	SECONDO	NO	7,70	2,60	20,02	1,14	0,00	0,148	SI	-0,178	VETRO	0,97	0,00	0,126	SI



FOTO 2 VIA APUANA VIA CARRIONA



FOTO 1 LATO FIUME




ESTRATTO P.R.G.C.

1:1000




PUNTI SCATTO




ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO

1:1000



ESTRATTO CATASTALE

1:1000



Note generali		
Edificio oggetto dei lavori		
1	N°	Revisione
Data		
Progetto		
STUDIO TECNICO Andrea Francesco Ricci		
Progetto		
COMUNE DI CARRARA MANUTENZIONE STRUTTURALE DEL FABBRICATO AD USO ALBERGO CON MODIFICHE INTERNE DI TIPO NON STRUTTURALE		
Progetto		
GINEVRA S.R.L. CLAUDIO COLOMBI		
Progetto		
STATO PROGETTO		
GIUGNO 2015		
Basi		
VARIE		
U		