

## Verifica della domanda di sanatoria per abuso edilizio

RICHIEDENTE TIOZZI SERGIO

UNITÀ IMMOBILIARE Loc. "FABBRICA" V. LEXX SETTEMBRE 116

## VINCOLI

- |                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01 Storico                                        | <input type="checkbox"/> 09 Difesa militare e sicurezza interna     |
| <input type="checkbox"/> 02 Artistico                                      | <input type="checkbox"/> 10 Zone sismiche                           |
| <input type="checkbox"/> 03 Architettonico                                 | <input type="checkbox"/> 11 Destinazione a edifici o spazi pubblici |
| <input type="checkbox"/> 04 Archeologico                                   | <input type="checkbox"/> 12 Rispetto stradale                       |
| <input type="checkbox"/> 05 Paesistico                                     | <input type="checkbox"/> 13 Rispetto area cimiteriale               |
| <input type="checkbox"/> 06 Ambientale                                     | <input type="checkbox"/> 14 Aereonautico                            |
| <input type="checkbox"/> 07 Idrogeologico                                  | <input type="checkbox"/> 15 Altri                                   |
| <input type="checkbox"/> 08 Difesa delle coste marine, lacunali e fluviali |                                                                     |

Parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo (in caso di più vincoli, specificare quali)

## CONTENZIOSO

☐ Sì☒ NoPRECEDENTI - Accertata la conformità dello stato preesistente con il progetto originario allegato alla  
licenza/concessione edilizia N. .... del .....

N. .... del .....

☐ Sì☒ No

Se non esiste il progetto originario indicare quale è la base su cui è stato redatto lo stato preesistente: .....

Eventuali rilievi ed osservazioni: IMPIANTO UTILE AL PIANO ATTICO CON ALL. E VETRO ANNO 1965

## DESCRIZIONE DEGLI ABUSI E TIPOLOGIA

TRATTASI DI AMPLIAMENTO DELL'U.T. POSTA AL PIANO ATICO  
DI FABBRICATO UBICATO IN CARRARA V.LE XX SETTEMBRE, REA-  
LIZZATO CON ALLUMINIO AN. E VETRO E DELLA CONSISTENZA  
DI MQ 5.42 E MC 14 CO. L'ABUSO REALIZZATO NEL 1965,  
PER DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO, RICADE NELLA 1<sup>a</sup> FASCIA  
TEMPORALE E 1<sup>a</sup> TIPOLOGIA

## ESAME DEI MODELLI UTILIZZATI

È STATO ADOTTATO IL MODELLO M7/PS-A CONSIDERANDO LA SUPERFICIE  
UTILE RESIDENZIALE; È STATO COMunque VERSATO IL LIMITE  
PREVISTO (+105.000) IN QUANTO IL CALCOLO DELL'OBLIATIONE RI-  
SULTA INFERIORE.

1971. ZONA EDILIZIA "C"

PARERE E OSSERVAZIONI VARIE DELL'UFFICIO

TRATTANDOSI DI ABUSO PER CUI NON RICORRONO VINCOLI PARTICOLARI  
DI LEGGE, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIATO DI CONCESSIONE  
EDILIZIA IN SANATORIA.

11/3/88 Lin

10/8/88 29/4/88

V/R V. Quirio  
3/5/88

TIPO DI PROVVEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA SANATORIA

☐ Autorizzazione

☐ Opere di recupero abitativo

☐ Opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici

☐

☐ Concessione

☒ Gratuita (motivo) ESSENTE ANTE 67 L. 1.9.85 27/4/88

☐ Onerosa (motivo) \_\_\_\_\_

IL TECNICO ISTRUTTORE

Importo urbanizzazione primaria e secondaria . . . L. ESSENTE ANTE 67 L. 1.9.85

Importo contributo sul costo di costruzione . . . L. ESSENTE ANTE 67 L. 1.9.85

Visto: IL RESPONSABILE AL N. O.

IL TECNICO ISTRUTTORE

PARERE DELLA COMMISSIONE D'ESAME DEL 5/5/88 n° 3


MEP. TEVOLE SANATORIA

V. R. M. R.

IL SINDACO

11-7-88 F. L.

621



**COMUNE DI CARRARA**

*OGGETTO*

**TIOLI. SERGIO**