

## Verifica della domanda di sanatoria per abuso edilizio

RICHIEDENTE DIAMANTI LUISAUNITÀ IMMOBILIARE MELANA VIA PERTICATA 9

## VINCOLI

- |                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01 Storico                                        | <input type="checkbox"/> 09 Difesa militare e sicurezza interna     |
| <input type="checkbox"/> 02 Artistico                                      | <input type="checkbox"/> 10 Zone sismiche                           |
| <input type="checkbox"/> 03 Architettonico                                 | <input type="checkbox"/> 11 Destinazione a edifici o spazi pubblici |
| <input type="checkbox"/> 04 Archeologico                                   | <input type="checkbox"/> 12 Rispetto stradale                       |
| <input type="checkbox"/> 05 Paesistico                                     | <input type="checkbox"/> 13 Rispetto area cimiteriale               |
| <input type="checkbox"/> 06 Ambientale                                     | <input type="checkbox"/> 14 Aereonautico                            |
| <input type="checkbox"/> 07 Idrogeologico                                  | <input type="checkbox"/> 15 Altri                                   |
| <input type="checkbox"/> 08 Difesa delle coste marine, lacunali e fluviali |                                                                     |

Parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo (in caso di più vincoli, specificare quali) .....

## CONTENZIOSO

☐ Sì☒ NoPRECEDENTI - Accertata la conformità dello stato preesistente con il progetto originario allegato alla  
licenza/concessione edilizia N. .... del .....

N. .... del .....

☐ Sì☒ No

Se non esiste il progetto originario indicare quale è la base su cui è stato redatto lo stato preesistente: .....

Eventuali rilievi ed osservazioni: SCISSORE DI U.T. ANNO 1922 E MODIFICHE IN T. ED EST.

101031

## DESCRIZIONE DEGLI ABUSI E TIPOLOGIA

VEDI ALLEGATO

## ESAME DEI MODELLI UTILIZZATI

INFORMATIVA DI P.R.G.C.

71: ZONA ASSISTITICA A

PARERE E OSSERVAZIONI VARIE DELL'UFFICIO

FAVOREVole AL RILASCIo DI CONC. EDILIZIA IN SANATORIA -

18/4/88 Lin

21/4/88  
V. Venon

21/4/88

TIPO DI PROVVEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA SANATORIA

☒ Autorizzazione

☐ Opere di recupero abitativo

☐ Opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici

☐

☐ Concessione

☐ Gratuita (motivo) .....

☐ Onerosa (motivo) .....

IL TECNICO ISTRUTTORE

Importo urbanizzazione primaria e secondaria . . . L. ....

Importo contributo sul costo di costruzione . . . L. ....

Visto: IL RESPONSABILE AL N. O.

IL TECNICO ISTRUTTORE

PARERE DELLA COMMISSIONE D'ESAME DEL

23/4/1988 n° 2

MEATEROLO DI SANATORIA -

✓ *emiss*

IL SINDACO

6.8.88

VERIFICA DELLA DOMANDA DI SANATORIA PER ABUSO EDILIZIO

RICHIEDENTE DIMONTI LUISA

Ubicazione dell'abuso: Loc. HELBA via VIC. PERTICATO 96,3

VINCOLI

- |                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01 Storico        | <input type="checkbox"/> 08 Difesa coste marine e fluv.    |
| <input type="checkbox"/> 02 Artistico      | <input type="checkbox"/> 09 Difesa mil. e sicurezza int.   |
| <input type="checkbox"/> 03 Architettonico | <input type="checkbox"/> 10 Zona sismica                   |
| <input type="checkbox"/> 04 Archeologico   | <input type="checkbox"/> 11 Dest. a edifici e spazi pubbl. |
| <input type="checkbox"/> 05 Paesistico     | <input type="checkbox"/> 12 Rispetto stradale              |
| <input type="checkbox"/> 06 Ambientale     | <input type="checkbox"/> 13 Rispetto area cimiteriale      |
| <input type="checkbox"/> 07 Idrogeologico  | <input type="checkbox"/> 14 Altri                          |

Parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo

CONTENZIOSO

☐ SI

☒ NO

PRECEDENTI - Accertata la conformità dello stato preesistente con il progetto originario allegato alla licenza/concessione edilizia N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Eventuali rilievi ed osservazioni:

DESCRIZIONE DELL' ABUSO E TIPOLOGIA ADOTTATA:

TRATTASI DELLA SCISSIONE DI ALLOGGIO IN DUE UNITA'  
IMMOBILIAR. E SOPPRESSIONE DI PORTA ESTERNA PER  
L'ACCESSO AL LOC. CALDAIA AL PIANO SEMINTERRATO.

INFORMATIVA DI P.R.G.C.: 71 : ZONA PAESISTICA "A"

PARERE ED OSSERVAZIONI VARIE DELL' UFFICIO

TRA TIANDOSI DI OPERE INTERNE E DI CHIUSURA DI PORTA  
AL PIANO SCANTINATO, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL  
RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA.

Carrara \_\_\_\_\_

Il Tecnico Istruttore  
\_\_\_\_\_

TIPO DI PROVVEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA SANATORIA

☐ Concessione Ed.

Gratuita

SCISSIONE IN DUE UNITA' IMMOBILIARI  
SENZA CAMBIO DI DESTINAZIONE NE QUANTITA' DI S.M.

Onerosa \_\_\_\_\_


☐ Licenza ed.


☒ Autorizzazione

Importo urbanizzazione primaria e secondaria L \_\_\_\_\_

Importo contributo sul costo di costruzione L \_\_\_\_\_

Carrara 3/2/86

Il Tecnico Istruttore  
  
\_\_\_\_\_

Il responsabile al N.O.  
  
\_\_\_\_\_

PARERE DELLA COMMISSIONE D' ESAME ( Riunione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_