

Committente: Sig. Giancarlo Ledda

ARCHITETTO Denis Lorenzini

Resp. Sicurezza

Tecn. Resp. per la gestione del problema amianto

Cert. Energetico per la Liguria e la Toscana

dennis.lorenzini@libero.it

denis.lorenzini@archiworldpec.it

Cell. 340 7325482



Relazione tecnica

Oggetto: Piccole modifiche interne su appartamento sito in Carrara (MS), in Viale Domenico Zaccagna°52. (R2 - utoe 3 - p.g.r.a. P1 R2)

L'immobile oggetto di questa relazione è sito nel comune di Carrara (MS), in Viale Domenico Zaccagna n°52, in catasto al foglio n°105, mappale n°615, sub.n°43 con destinazione d'uso Residenziale;

si trova al piano seminterrato di un edificio condominiale costruito prima del 1° settembre 1967, per talune difformità verificatesi in fase di costruzione, rispetto al progetto approvato, il comune di Carrara ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n.414/91 del 23 settembre 1991.

Le modifiche che si vanno ad eseguire consistono nella chiusura di una apertura interna con forati da 8 cm, tra corridoio e stanza, la demolizione di una porzione di tramezzo per ottenere una apertura di cm 200;

Gli interventi in oggetto non vanno ad intaccare né a modificare gli impianti tecnologici né a cambiare i rapporti di illuminazione ed aereazione.

Alla luce di tutto ciò possiamo affermare che l'intervento in oggetto può essere ricondotto ad una Manutenzione Straordinaria.

Carrara li Novembre 2018

Il tecnico

Arch. Denis Lorenzini

Architetto


LORENZINI

Denis



fian Carlo Tedor

PUNTI SCATTO PER RELAZIONE FOTOGRAFICA




Pianta piano
seminterrato(Stato
attuale)

Architetto
LORENZINI
Denis


A professional stamp of the architect Denis Lorenzini. It is a circular stamp with the text "Architetto" and "LORENZINI Denis" around the perimeter. The number "507" is visible in the center.

RELAZIONE FOTOGRAFICA





DI CARPANEL
- 5 JUL 2003



Architettura
LAURENZA
Genio



COMUNE DI CANTÙ
- 5 DIC. 2018

5-11-2018
PRESENTAZIONE
Dott. Denis